

RELEVAMIENTO EQUIPAM. E INFRAESTRUCT. GUAÑACOS

Nro.de Orden	Cantidad de construcciones en la chacra						Infraestructura									Luz
	Casa		Otros				Materiales Constructivos	Riego			Agua			Cloaca		
	IPVN	Esf.propio	Galpón	gallinero	Corral	Letrina		B/Toma	Canal	Manguera	Vertiente	Arroyo	Pozo	P.Ciego	C.Sépt.	
1	1 IPVN	-	Si	Si	Si	Si	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	Si	-	Si	Si	Si	Si
2	1 IPVN	5	Si	-	Si	Si	Ladrillo Adobe	Si	Si	-	-	-	-	-	-	Si
3	1 IPVN	2	Si	Si	-	Si	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	Si	-	Si	Si	Si	Si
4	1 IPVN	6	2	Si	Si	Si	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	Si	-	Si	Si	Si	Si
5	1 IPVN	3	Si	-	-	-	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	Si	-	-	Si	Si	Si
6	1 IPVN	-	Si	Si	Si	Si	Ladrillo Adobe	-	SI	-	-	-	Si	-	-	Si

Datos relevados por:

Srta Justiana Pérez
Srta Frecia Sepulveda.