

Relevamiento EQUIPAM E INFRAESTR. Guañacos

Nro.de Orden	Cantidad de construcciones en la chacra															Luz
	Casa		Otros				Materiales Constructivos	Riego			Agua			Cloaca		
	IPVN	Esf.propio	Galpón	Gallinero	Corral	Letrina		b/toma	Canal	Manguera	Vertiente	Arroyo	Pozo	P.Ciego	C.Sépt.	
1	1 IPVN	-	-	Si	-	Si	Ladrillo	Si	Si	Si	Si	-	-	-	-	Si
2	1 IPVN	1	Si	Si	-	-	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	-	-	Si	Si	Si	Si
3	-	-	-	-	-	Si	Adobe	Si	Si	-	-	Si	-	-	-	Si
4	1 IPVN	1	Si	Si	-	-	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	Si	-	Si	Si	Si	Si
5	1 IPVN	1	-	-	-	1	Ladrillo Adobe	-	-	-	Si	-	Si	Si	Si	Si
6	1 IPVN	2	Si	Si	Si	Si	Ladrillo Adobe	Si	Si	-	-	Si	-	Si	Si	Si

Datos Relevados por:

Srta Justiana Pérez
Srta Fresia Sepulveda