

RELEVAMIENTO EQUIPAM. E INFRAESTRUCT. GUAÑACOS

Nro.de Orden	Cantidad de construcciones en la chacra										Infraestructura					Luz
	Casa		Otros				materiales constructivos	riego			agua			cloaca		
	IPVN	Esf.propio	Galpón	gallinero	corral	letrina		b/toma	canal	manguera	vertiente	arroyo	pozo	p.ciego	c.sépt.	
1	2 IPVN	1	-	-	Si	-	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	Si	-	Si	No	Si	Si
2	1 IPVN	-	Si	Si	Si	Si	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	Si	-	Si	No	Si	Si
3	1 IPVN	3	Si	Si	Si	Si	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	Si	-	Si	Si	Si	Si
4	2 IPVN	1	-	Si	Si	-	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	Si	Si	-	No	Si	Si
5	1 IPVN	-	Si	Si	-	Si	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
6	1 IPVN	3	Si	Si	Si	Si	Ladrillo Adobe	Si	Si	Si	Si	-	Si	Si	Si	Si

Datos Relevados por: Srta Justiana Pérez
Srta Frecia Sepulveda