



FOTOGRAFÍA N° 1: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN
VISTA DEL RÍO SALTÓN AGUAS ARRIBA DESDE EL CORONAMIENTO DEL MURO
VERTEDERO.



FOTOGRAFÍA N° 2: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN
VISTA DEL RÍO SALTÓN AGUAS ABAJO DESDE EL CORONAMIENTO DEL MURO VERTEDERO.



FOTOGRAFÍA N° 3: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN .
MURO VERTEDERO. VISTA DESDE LA MARGEN DERECHA.



FOTOGRAFÍA N° 4: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN.
MURO VERTEDERO. ESCOTADURAS DEL CORONAMIENTO.



FOTOGRAFÍA N° 5: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN.
MURO VERTEDERO. VISTA DE LA MARGEN DERECHA.



FOTOGRAFÍA N° 6: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN.
OBRA DE TOMA. VISTA DEL CANAL DE ALIMENTACIÓN.



FOTOGRAFÍA N° 7: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN. OBRA DE TOMA.
VISTA DE LAS COMPUERTAS Y DE LA PLATAFORMA DE MANIOBRAS DESDE AGUAS ABAJO.



FOTOGRAFÍA N° 8: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN.

DESARENADOR. VISTA HACIA AGUAS ARRIBA.



FOTOGRAFÍA N° 9: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN.
DESARENADOR. VISTA HACIA AGUAS ABAJO.



FOTOGRAFÍA N° 10: CANAL EL SALTÓN.

VISTA DEL CANAL SOBRE LA ESCOTADURA DEL DESARENADOR.



FOTOGRAFÍA N° 11: CANAL EL SALTÓN.
VISTA DEL CANAL A LA SALIDA DEL DESARENADOR.



FOTOGRAFÍA N° 12: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN.
CANAL DE LIMPIEZA DESARENADOR. OBSTRUCCIÓN DEL CANAL DE LIMPIEZA.



FOTOGRAFÍA N° 13: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN.

CANAL DE LIMPIEZA DESARENADOR. VISTA DEL CANAL DE LIMPIEZA HACIA AGUAS ABAJO.



FOTOGRAFÍA N° 14: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN.
CANAL DE LIMPIEZA DESARENADOR. VISTA HACIA AGUAS ARRIBA .



FOTOGRAFÍA N° 15: DIQUE DERIVADOR EL SALTÓN.
CANAL DE LIMPIEZA DESARENADOR. VISTA DESDE AGUAS ABAJO.



FOTOGRAFÍA N° 16: CANAL EL SALTÓN. CRUCES CON ARROYOS.-
EL ARROYO SAUCE HUASCHO AGUAS ARRIBA DEL CRUCE CON EL CANAL DERIVADOR.



FOTOGRAFÍA N° 17: CANAL EL SALTÓN. CRUCES CON ARROYOS.-
VISTA DEL SAUCE HUASCHO EN LA DESEMBOCADURA EN EL RÍO SALTÓN.



FOTOGRAFÍA N° 18: CANAL EL SALTÓN. CRUCES CON ARROYOS.-
VISTA DEL SAUCE HUASCHO EN EL SECTOR DE ROTURA DEL CANAL DERIVADOR.



FOTOGRAFÍA N° 19: CANAL EL SALTÓN. CRUCES CON ARROYOS.-

VISTA DEL SAUCE HUASCHO EN EL CRUCE CON EL CANAL DERIVADOR.



FOTOGRAFÍA N° 20: CANAL EL SALTÓN. CRUCES CON ARROYOS.-
VISTA DEL CANAL DERIVADOR EN EL CRUCE CON EL SAUCE HUASCHO.



FOTOGRAFÍA N° 21: CANAL EL SALTÓN. CRUCES CON ARROYOS.-

VISTA DEL CANAL EN EL CRUCE CON EL ARROYO DE LA SECCIÓN 62.



FOTOGRAFÍA N° 22: CANAL EL SALTÓN. CRUCES CON ARROYOS.-
CORTE DEL TERRAPLÉN DEL CANAL EN EL CRUCE CON EL ARROYO DE LA SECCIÓN 62.



FOTOGRAFÍA N° 23: CANAL EL SALTÓN. CRUCES CON ARROYOS.-
SOCAVACIÓN LATERAL DEL TERRAPLÉN DEL CANAL EN EL CRUCE CON EL ARROYO DE LA
SECCIÓN 62.



FOTOGRAFÍA N° 24: CANAL EL SALTÓN. CRUCES CON ARROYOS.-
SOCAVACIÓN DEL CORONAMIENTO EN EL CRUCE CON ARROYO SECUNDARIO.



FOTOGRAFÍA N° 25: CANAL EL SALTÓN. CRUCES CON ARROYOS.-
SOCAVACIÓN DEL CORONAMIENTO EN EL CRUCE CON ARROYO SECUNDARIO.



FOTOGRAFÍA N° 26: CANAL EL SALTÓN. DESPRENDIMIENTOS DE LADERA.-
OBSTRUCCIONES DEL CANAL PRODUCTO DE LOS DESPRENDIMIENTOS.



FOTOGRAFÍA N° 27: CANAL EL SALTÓN. DESPRENDIMIENTOS DE LADERA.-
OBSTRUCCIONES DEL CANAL POR CAÍDA DE ÁRBOLES.



FOTOGRAFÍA N° 28: CANAL EL SALTÓN. DESPRENDIMIENTOS DE LADERA.-
VISTA DE LA CIMA DE LA LADERA CON DESPRENDIMIENTOS.



FOTOGRAFÍA N° 29: DESPRENDIMIENTOS DE LADERA.-
VISTA DEL COMIENZO DEL ENTUBAMIENTO EXISTENTE EN EL SECTOR.



FOTOGRAFÍA N° 30: CANAL EL SALTÓN. DESPRENDIMIENTOS DE LADERA.-
BOCA DE INGRESO DEL ENTUBAMIENTO EXISTENTE EN EL SECTOR DE D° 1.000 mm.



FOTOGRAFÍA N° 31: CANAL EL SALTÓN.-
COMPUERTA LATERAL SOBRE EL CANAL DE DERIVACIÓN CON DESCARGA AL RÍO

