

1084
IV


28259


"CONTROL DE LOS EXCEDENTES PLUVIALES QUE ESCURREN
POR LA RED DE DESAGÜES DEL DIQUE EL CADILLAL"

PROVINCIA DE TUCUMAN


FOTOGRAFÍAS DEL AREA EN ESTUDIO.

ABRIL, 1982






1.- Dique derivador La Aguadita sobre el río Salí



- 2.- Nuevo canal Matriz de la red de riego con las aguas provenientes del dique El Cadillal.



3.- Rápida de hormigón con bloques articulados
en el Troncal I



- 4.- Cauce existente en Tipo Pozo, por donde escurren las aguas del Troncal I.
En primer plano, la huella de la altura que alcanzaron las aguas de las crecientes de los excedentes pluviales.




- 5.- Terrenos inundables próximos al vértice V3.
Los cultivos quedan cubiertos por las aguas
durante las crecidas.



- 6.- El señor Gutiérrez, propietario de este terreno, señala la altura que alcanzan las aguas durante las inundaciones.



7.- Terreno de cultivo de Tipa Pozo, con efectos de la erosión provocada por las aguas de desagüe del Troncal I.




8.- Rápida de hormigón con bloques articulados,
en el Tromcal II.




- 9.- Camino Santillán - Tipa Pozo. El primer plano de la fotografía corresponde al lugar previsto para el cruce del canal Santillán y ubicación del puente del mismo nombre.




10.- Terrenos bajos ubicados entre Simbal Pozo y El Palomar por donde escurren las aguas de los excedentes pluviales formando un cauce natural.



- 11.- Vista aérea del cauce natural ubicado entre los vértices V12 y V31 (antiguo camino El Palomar - Simbal Pozo).



12.- Terrenos bajos de El Palomar y camino El Palomar-
Las Cejas.



- 13.- Vista panorámica del sector de El Palomar.
- 1) Poblado. 2) Ojo de agua (pozo de agua potable del poblado). 3) Terrenos bajos de Gorostiaga. 4) Terrenos bajos denominados Palma Pozo ubicados en la propiedad de Sr. Celano. 5) Camino a Isca Yacú. 6) Camino El Palomar - Las Cejas. 7) Terrenos de la finca Rancho Grande. 8) Picada de los Yanquis.



14.- Zona anegada en el poblado El Palomar
(cruce de los caminos a Las Cejas y a
Isca Yacú.


CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES



15.- Terrenos de cultivo que forman parte de los
bajos Palma Pozo.



16.- Terrenos bajos de Palma Pozo.



17.- Vista aérea del empalme de la ruta nacional
Nº 34 con la ruta provincial Nº 3.



18.- Niños de la escuela N° 653 (Prov. de Santiago del Estero) de la Colonia de El Fisco de Fátima trabajando en el campo agrícola de ese establecimiento.