


INDICE GENERAL DE PLANOS TOMO IV



35078

- Plano N°2A-----Procesos carneos, cuero sangre, P. faena, Z. sucia, P. baja, Sector I.
Plano N°3A-----Movimiento productos, P. faena, vestuarios, P. alta, entrepisos.
Plano N°4A-----Movimiento productos, camaras, depositos, despostada, Sector II.
Plano N°5A-----Movimiento de hacienda, corrales, U. sanitaria, vacunos.
Plano N°9B-----Movimiento de productos, Planta porcinos.
Plano N°10B-----Circulacion de hacienda, corrales, U. sanitaria, porcinos.
Plano N°2C-----Circulacion personal; menud. trip. cueros, sangre, P. faena, Sector I.
Plano N°3C-----Circulacion personal; Zona limpia, intermedia, P. faena, Sector I.
Plano N°4C-----Circulacion personal; despostada, camaras, depositos, Sector II.
Plano N°5C-----Circulacion personal; U. sanitaria, corrales, vacunos.
Plano N°9C-----Circulacion personal; Planta de porcinos.
Plano N°10D-----Circulacion personal; U. sanitaria, corrales, porcinos.
Plano N°1E-----Circulacion de vehiculos y planta de conjunto.
- Plano N°0I-----Identificacion de simbolos y diagrama unifilar, Iluminacion.
Plano N°1I-----Iluminacion exterior y ubicacion de tableros.
Plano N°2I-----Iluminacion planta baja, Sector I.
Plano N°3I-----Iluminacion playa de faena, planta alta.
Plano N°4I-----Iluminacion de camaras y despostada, Sector II.
Plano N°5I-----Iluminacion de corrales vacunos.
Plano N°6I-----Iluminacion y F. motriz de U. sanitaria de vacunos.
Plano N°7I-----Iluminacion del edificio de administracion, P. baja y alta.
Plano N°8I-----Iluminacion y Fuerza motriz del local cueros.
Plano N°9I-----Iluminacion y fuerza motriz de sala de maquinas.
Plano N°10I-----Iluminacion y fuerza motriz de la graseria comestible.
Plano N°11I-----Iluminacion; Planta de carnarina.
Plano N°12I-----Fuerza motriz; Planta de carnarina.
Plano N°13I-----Iluminacion y F. motriz de caldera y mantenimiento.
Plano N°14I-----Fuerza motriz de planta baja Sector I.
Plano N°15I-----Fuerza motriz de playa de faena, Planta alta.
Plano N°16I-----Fuerza motriz de camaras, despostada, Sector II.
Plano N°17I-----Iluminacion de la planta de porcinos.
Plano N°18I-----Fuerza motriz de la planta de porcinos.
Plano N°19I-----Iluminacion y fuerza motriz de la planta de corrales y unidad sanitaria de la planta de porcinos.

IDENTIFICACION DE SIMBOLOS

ARTEFACTO DE ILUM. SEGUN ZONA: CARACTERISTICAS	SIMBOLO	CODIGO	Nº TUBOS	Nº LAMPARAS	POTENCIA (W) %
ARTEFACTOS PARA LUGARES DE TRABAJO TIPO "ISA", HERMETICOS CON DIFUSOR DE ACRILICO TRASLUCIDO CON CIERRE A PRESION.		1831	2	—	105
ARTEFACTOS PARA OFICINAS Y LABORATORIOS TIPO "ISA".		1829	2	—	40
ARTEFACTOS PARA BAÑOS Y VESTUARIOS TIPO "ILAR".		2020	—	1	100
ARTEFACTO PARA ZONA DE CORRALES TIPO "ILAR" CON PANTALLA DE HIERRO ENLOZADO.		428	—	1	100
ARTEFACTO PARA CAMARAS TIPO "ILAR", ARMADURA HERMETICA TIPO TORTUGA.		401	—	1	200
ARTEFACTO PARA USO EXTERIOR TIPO COLUMNA MARCA "ILAR" O SIMILAR.		—	—	1	100
ARTEFACTO PARA USO EXTERIOR TIPO "ILAR", ARMADURA EN COLUMNA O BRAZO.		382	—	1	400 A VAPOR DE MERCURIO.



NOTA: Para identificar el tipo de artefacto se toma la denominacion de ILAR e ISA
pudiendo utilizarse estos, o bien similares.

<u>OTRAS REFERENCIAS:</u>		TABLEROS DE COMANDO
		MOTORES
		BOTONES
		TOMAS TRIFASICOS CAPSULADOS
		LLAVES PARA EMBUTIR
		LLAVES ESTANCAS
		CAJAS DE PASE Y DERIVACION

NOTA: LAS INSTALACIONES EMBUTIDAS LLEVARAN CAÑO DE ACEPO
SEMIPESADO Y CABLES UNIPOLARES CON VAINA DE PVC DE
PIRELLI O SIMILAR.

LAS DEMAS INSTALACIONES LLEVARAN CABLES AISLADOS
CON PVC TIPO SINTENAX O SIMILAR, PUDIENDO LLEVAR
BANDEJAS MARCHACABLES EN LA PARTE SUPERIOR DEL
CIELOPASO CON ARMADO DE ALUMINIO Y FIJADAS A LA
ESTRUCTURA.

DIAGRAMA UNIFILAR TIPO ILUMINACION




JORGE D. LAZZARI
DIAGONAL NORTE 846
TE: 49-2060

FECHA: DICIEMBRE 1980
DIBUJO: JORGE G. LAZZARI
JEFE DE PROYECTO
Vº Bº

OBRA:
FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ


DESIGNACION: Identificacion de simbolos
y diagrama unifilar tipo de iluminacion.


MODIFICADO: _____ Escala: 1:100 OBRA PLANO
OBSERVACIONES: _____ Nº 681 Nº 01




REFERENCIAS

- TABLERO DE CONTROL CON LAMPARAS DE SEÑALIZACION, UNO EN VIGILANCIA, Y OTRO EN SALA DE MAQUINAS.
- ARTEFACTOS PARA ILUMINACION EXTERIOR CON COLUMNA, SOLO PARA USO PERIMETRAL, CON LAMPARA DE 100 w.
- REFLECTOR CON ARMADURA DE USO EXTERIOR CON LAMPARA VAPORES DE MERCURIO DE 400 w.

 JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846-5° P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA	FECHAMARZO DE 1981	
	DIBUJO: JORGE D. LAZZARI JEFE DE PROYECTO Vº Bº	
OBRA: FRIGORIFICO REGIONAL M. JUAREZ		
DESIGNACION: Iluminacion exterior y ubicacion de tableros de control de la iluminacion ext.		
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100	OBRA N° 681
OBSERVACIONES:		PLANO N° 1 I







MODIFICADO:	ESCALA: 1:100	OBRA N° 681	PLANO N° 2 I
OBSERVACIONES:			

REFERENCIAS

- ▬ TABLEPOS DE ILUMINACION
- ▬ ARTEFACTO CON ARMADURA INDUSTRIAL HERMETICA
- ARMADURA HERMETICA TIPO TORTUGA
- ⊙ PLAFON HERMETICO
- ⌵ LLAVE DE 1 PUNTO PARA EMBUTIR
- ⌵ ⌵ ⌵ ⌵ ESTANCA
- ⌵ ⌵ ⌵ ⌵ COMBINADA PARA EMBUTIR
- ⌵ ⌵ ⌵ ⌵ ESTANCA
- ⌵ LLAVE ESTANCA DE 2 PUNTOS



TODAS LAS CONEXIONES NO EMBUTIDAS LLEVARAN
CABLES SINTENAX O SIMILAR CON AISLACION P.V.C



	JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PENIA 846-5° P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA	FECHA: FEBRERO - 1981 DIBUJO: JORGE G. LAZZARI JEFE DE PROYECTO Vº Bº
	OBRA: FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ	
	DESIGNACION: ILUMINACION Playa de faena - Planta alta.	
	MODIFICADO:	ESCALA: 1:100
OBSERVACIONES:		PLANO N° 31

REFERENCIAS

- ARTEFACTOS INDUSTRIALES
- ARTEFACTOS HERMETICOS
- TOPÓGRAFAS
- PLAFONES
- LLAVES DE EMBUTIR. DE 1 PUNTO
- LLAVES DE EMBUTIR. DE 2 PUNTO
- LLAVES DE EMBUTIR. DE 1 PUNTO COMBINADAS
- LLAVES ESTANCAS DE 1 PUNTO
- LLAVES ESTANCAS DE 2 PUNTO COMBINADAS



<p>JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846-6° P- ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA</p>	FECHA: MARZO - 1981
	DIBUJO: JORGE G. LAZZARI
	JEFE DE PROYECTO Vº Bº
	OBRA:
FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ	
DESIGNACION: ILUMINACION	
Camaras-despostada - SECTOR II	
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100
OBSERVACIONES:	OBRA Nº 681 PLANO Nº 41

UNA LAMPARA CADA
5mts. HASTA LLEGAR
A LA PLAYA DE FAENA

REFERENCIAS

■ TABLERO CONTROL DE ILUMINACION

□ PANTALLA DE HIERRO ENLOZADO SOPORTADA POR UN BARRAL A UNA H=+3mts del N.P.T

● PLAFON CON DIFUSOR HERMETICO

⋈ LLAVE DE PUNTO PARA EMBUTIR


□ CAJAS DE PASE

LAS CONEXIONES SE HARAN CON CABLE TIPO SINTENAX O SIMILAR Y SE FIJARA A LA ESTRUCTURA DEL TECHO.


LOS CABLES QUE NO INDICAN SU SECCION SON TODOS DE 4x1,5

Unidad Sanitaria:

Realizada en plano N° 6T

 <p>JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS Y PROYECTOS Av. R. S. PEÑA 946-5° P. ESC. 509-510-511 TEL. 49-2080 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA</p>	FECHA: DICIEMBRE - 1980
	DIBUJO: JORGE D. LAZZARI
	JEFE DE PROYECTO Vº Bº
<p>OBRA: FRIGORIFICO RES. MARCOS JUAREZ</p>	
<p>DESIGNACION: Seccion Corrales-Vacunos</p>	
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100
OBSERVACIONES: ILUMINACION	OBRA N° PLANO N° 681 5T


ILUMINACION



Referencias

- ARMADURA INDUSTRIAL HERMETICA
- ARTEFACTO HERMETICO PARA VESTUARIOS Y OFICINAS
- PLAFON DIFUSOR
- ARMADURA HERMETICA TIPO TORTUGA
- LLAVE DE 1 PUNTO PARA EMBUTIR
- || || 2 || || ||
- || || 1 || || || COMBINADA
- LLAVE ESTANCA DE 1 PUNTO
- || || || || || COMBINADA

FUERZA MOTRIZ



Referencias




- ① GINCHE ELECTRICO DE 2 HP
- ② EXTRACTOR DE AIRE DE 0,25 HP
- ③ BOMBA DE GRASA DE 1 HP
- ④ ELECTROVENTILADOR DE 0,75 HP
- ⑤ UNIDAD MOTOCOMPRESORA DE 5 HP
- ⑥ SEPRUCHO DIVIDIR RESES DE 2,5 HP
- ⑦ GINCHE ELECTRICO DE 2 HP
- TOMA TRIFASICO CAPSULADO
- BOTONERA DE AP. RANQUE Y PARADA
- || || || || || CON PILOTO

JORGE-G-LAZZARI		FECHA: DICIEMBRE 1980	
AV. R. S. PEÑA 846		DIBUJO: JORGE G. LAZZARI	
TE: 49.2060		JEFE DE PROYECTO Vº Bº	
OBRA			
FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ			
DESIGNACION			
Unidad sanitaria vacunos			
Modificado: _____	Escala: 1:100	obra	plano
ILUMINACION Y FUERZA M.		Nº 681	Nº 61

REFERENCIAS


- TABLE P.O.S. DE ILUMINACION
- ARTEFACTOS CON DIFUSOR DE ACRILICO
- PLAFON HERMETICO
- CAJAS DE DEPRIVACION
- LLAVE DE 1 PUNTO PARA EMBUTIR
- COMBINADA

TODAS LAS CONEXIONES ENTRE ARTEFACTOS SERAN EMBUTIDAS PROVISTAS DE CAÑO DE ACEPO SEMIPESADOS.



	JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846-5° P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA	FECHA: DICIEMBRE - 1980 DIBUJO: JORGE - G. LAZZARI JEFE DE PROYECTO Vº Bº
	OBRA: FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ	
	DESIGNACION: Edificio administracion p.baja y palta	
MODIFICADO: _____ OBSERVACIONES: ILUMINACION	ESCALA: 1:100	OBRA Nº 681
		PLANO Nº 7 I


FUERZA MOTRIZ



Referencias

- ① MESA DESCARNADO
- ② MÓDULO TRASLADO DE CUERPOS DE 3 HP
- ③ PILETAS DE SALADO
- MOTOR TRIFÁSICO CORRESPONDIENTE A ②
- ▣ TABLERO DE F.MOTRIZ CON BOTONERA DE ARRANQUE Y PARADA

ILUMINACION




Referencias

- ▣ TABLERO DE ILUMINACION
- TORCUGA CON ARMADURA INDUSTRIAL HERMETICA
- PLAFON HERMETICO
- ∞ LLAVE DE 1 PUNTO PARA EMBUTIR

JORGE D. LAZZARI		FECHA: DICIEMBRE-1980	
AV. R. S. PEÑA 846		DIBUJO: JORGE G. LAZZARI	
TE: 49-2060		JEFE DE PROYECTO Vº Bº	
OBRA:			
Frigorífico Reg. Marcos Juárez			
Designacion:			
LOCAL CUEROS			
Iluminacion y F.M.	ESCALA: 1:100	OBRA: Nº	PLANO: Nº
		681	8 I

ILUMINACION



REFERENCIAS

■ ARMADURA INDUSTRIAL HERMETICA


□ ARTEFACTOS CON DIFUSOR ACPLICO

● PLAFON DIFUSOR

⌋ LLAVE ESTANCA DE UN PUNTO

⌋ || || || || COMBINADA

FUERZA MOTRIZ



REFERENCIAS


1 MOTOR ACCIONAMIENTO - COMPRESOR DE BAJA - 125 hp

2 II II II DE ALTA - 300 hp %


3 BOMBAS DE 4hp %

4 II DE NH₃ - DE 7,5 hp %

⌋ BOTONES DE A. Y P. CON PILOTO

 JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846 - 5° P - ESC. 509 - 510 - 511. TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA	FECHA: MARZO 1981
	DIBUJO: JOP.GE-G-LAZZARI JEFE DE PROYECTO Vº Bº
OBRA: FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ	
DESIGNACION: Iluminacion y fuerza motriz de sala de maquinas.	
MODIFICADO:	ESCALA: 1:50
OBSERVACIONES:	OBRA N° 681 PLANO N° 91


ILUMINACION



Referencias


- ▬ ARTEFACTO INDUSTRIAL
- ▬ II CON DIFUSOR DE ACRILICO
- PLAFON HERMETICO
- TORLUGA
- δ LLAVE DE 1 PUNTO PARA EMBUTIR
- ♫ II II II II ESTANCA
- ♫ II II 2 II II
- ♫ II II 1 II II COMBINADA
- CAJAS DE PASE


FUERZA MOTRIZ



Referencias

- IDENTIFICACION DE MOTORES
- 1 MAQUINA PICADORA DE 5 HP
- 2 CENTRIFUGA DE 5 HP
- 3 BOMBA DE 1 HP
- 4 MAQUINA DE HACER PAQUETES DE 1 HP
- 5 ELECTROVENTILADORES DE 0,75 HP.
- TOMAS TRIFASICOS CAPSULADOS
- BOTONERAS DE ARRANQUE Y PARADA
- II II II II CON PILOTO


 JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846-5° P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA	FECHA: FEBRERO - 1981
	DIBUJO: JORGE G. LAZZARI
JEFE DE PROYECTO Vº Bº	
OBRA: FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ	
DESIGNACION: ILUMINACION Y F. MOTRIZ GRASERIA COMESTIBLE	
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100
OBSERVACIONES:	OBRA N° 681 PLANO N° 10 I



REFERENCIAS

- TABLEROS DE CONTROL
- ARTEFACTO TIPO INDUSTRIAL CON PROTECCION Y HERMETICO
- ARTEFACTO CON DIFUSOR DE ACRILICO PARA OFICINAS
- PLAFON DE ACRILICO PARA EMBUTIR
- LLAVE DE 1 PUNTO ESTANCA
- LLAVE DE 1 PUNTO PARA EMBUTIR
- LLAVE DE COMBINACION DE 1 PUNTO
- LLAVE DE 2 PUNTOS ESTANCA

JORGE D. LAZZARI <small>FRIGORIFICOS</small> AV. R. S. PEÑA 846 - 5º P. - ESC. 509 - 510 - 511 - TEL: 49 - 2060	FECHA: FEBRERO 1981
	DIBUJO: Jorge g Lazzari
ESTUDIOS • PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJE DE PLANTAS FRIGORIFICAS DIRECCION TECNICA	JEFE DE PROYECTO VºBº
OBRA:	
FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ	
DESIGNACION:	
Iluminacion-Planta de carnarina	
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100
OBSERVACIONES:	OBRA Nº 681 PLANO Nº 11 I



REFERENCIAS

- Motores
- Botoneras de arranque y parada estancomas en aluminio fundido.
- Tableros de comando.

ZONA CRUDO

- 1 deposito huesos
- 2 " blandos
- 3 cinta transportadora huesos
- 4 " " blandos
- 5 triturador de blandos
- 6 maquina lavadora
- 7 transportador helicoidal
- 8 deposito de blandos con transportador
- 9 triturador de huesos
- 10 transportador helicoidal
- 11 deposito huesos triturados con transportador
- 12 pasarela
- 13 deposito de dosaje con transportador
- 14 transportador helicoidal
- 15 " carga de digestores
- 16 digestores horizontales MELTER

ZONA COCIDO

- 17 percolador
- 18 transportador helicoidal
- 19 tamque subterraneo sebo
- 20 transportador helicoidal
- 21 " " carga de prensas
- 22 prensas continuas
- 23 deposito subterraneo sebo
- 24 bombas centrifugas sebo
- 25 zona enfriamiento chicharron

ZONA MOLIENDA


- 26 deposito chicharron
- 27 transportador helicoidal
- 28 molino a martillos
- 29 deposito material triturado
- 30 elevador a cangilones
- 31 zaranda rotativa
- 32 tolva de embolsado
- 33 conducto rechazos

ZONA CLARIFICACION SEBO

- 34 recipientes de clarificacion
- 35 bombas centrifugas de sebo
- 36 bepositos elevado de sebo

<p>JORGE D. LAZZARI FRIGORIFICOS AV. R. S. PEÑA 846 - 5° P. - ESC. 509 - 510 - 511 - TEL: 49 - 2060</p> <p>ESTUDIOS • PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJE DE PLANTAS FRIGORIFICAS DIRECCION TECNICA</p>	<p>FECHA: Febrero 1981</p> <p>DIBUJO: Jorge g. Lazzari</p> <p>JEFE DE PROYECTO VºBº</p>
	<p>OBRA:</p> <p>FRIGORIFICO REG MARCOS J.</p>
	<p>DESIGNACION:</p> <p>F.M. planta de carnarina</p>
<p>MODIFICADO:</p>	<p>ESCALA: 1:100</p>
<p>OBSERVACIONES:</p>	<p>OBRA Nº 681</p> <p>PLANO Nº 12 I</p>


ILUMINACION



Referencias


- TABLERO DE CONTROL
- TOP. TUGAS
- ⊙ PLAFON HERMETICO
- ⌘ LLAVE DE 1 PUNTO PARA EMBUTIR.
- ⌘ || || || COMBINADA ESTANCA


FUERZA MOTRIZ



Referencias

- TOMAS TRIFASICOS CAPSULADOS

 JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846-5° P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA	FECHA: FEBRERO 1981
	DIBUJO: JORGE G. LAZZARI JEFE DE PROYECTO Vº Bº
OBRA: FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ	
DESIGNACION: ILUMINACION Y F. MOTRIZ Local caldera y mantenimiento	
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100
OBSERVACIONES:	OBRA N° 681 PLANO N° 13 I

	JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORÍFICOS	FECHA: ENERO - 1981
	Av. R. S. PEÑA 846-5º P-ESC. 509-510-511 TEL 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA	DIBUJO: JORGE - G. LAZZARI JEFE DE PROYECTO Vº Bº

OBRA:

FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ

DESIGNACION: FUERZA MOTRIZ

Planta baja - sector I

MODIFICADO:	ESCALA: 1:100	OBRA N° 681	PLANO N° 14 I
OBSERVACIONES:			

- 1 NORIA ASCENSORA DE PESES DE 10 HP
- 2 MAQUINA DESCUEPADORA DE 55HP
- 3 MANDO UNIFICADO DE 15HP
- 4 BAJADOP. DE $\frac{1}{2}$ PESES DE $\frac{1}{2}$ HP
- 5 GUINCHE ELECTRIICO DE 2 HP
- 6 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP.
- 7 NORIA DESCENSORA DE $\frac{1}{2}$ PESES DE 5 HP
- 8 ELECTROVENTILADORES DE 1 HP $\frac{1}{4}$
- 9 ELECTROVENTILADORES DE 1 HP $\frac{1}{4}$
- 10 NORIA ALIMENTADORA DE ROLDANAS DE 1 HP
- 11 ELECTPOVENTILADOR DE 0,75 HP.
- 12 NORIA LAVADO Y TIPIFICACION DE 5,5HP.




- ☐ BOTONERA DE ARANQUE Y PARADA ESTANCA EN ALUMINIO FUNDIDO
- ☐ II II II II II CON PILOTO
- ☐ II II II II II II E INTERRUPTOR
- ☐ TOMAS TRIFASICOS CAPSULADOS
- ☐ CAJAS DE PASE Y DERIVACION

	JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS		FECHA: FEBREO - 1981	
	Av. R. S. PEÑA 846-5° P.-ESC. 509-510-511 TEL: 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA		DIBUJO: JORGE G LAZZARI	
JEFE DE PROYECTO Vº Bº				
OBRA: FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ				
DESIGNACION: FUERZA MOTRIZ Playa de faena - Planta alta.				
MODIFICADO:		ESCALA: 1:100		OBRA N° 681
OBSERVACIONES:				PLANO N° 15 I

REFERENCIAS

- 1 ELEVADOR, DE 15 hp
- 2 TRANSPORTADOR, ENVASES DE 4 hp $\frac{9}{4}$
- 3 CINTA TRANSPORTADORA DE 7,5 hp
- 4 SIERRAS SIN-FIN DE 5,5 hp $\frac{9}{4}$
- 5 MAQUINA PICADORA DE CARNE DE 7,5 hp
- 6 MESA GIPATOPIA DE 2 hp
- 7 CUTTER, DE 15 hp y 2 hp
- 8 MAQUINA FORMADORA DE 1 hp
- 9 ELEVADORES DE 2 hp $\frac{9}{4}$
- 10 BOTONERAS DE APAGADO Y PAPAADA CONECTADAS CON CABLE - SECCION= 4x1 mm² $\frac{9}{4}$



JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846 - 5° P. ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA		FECHA: MARZO - 1981 DIBUJO: JORGE G. LAZZARI JEFE DE PROYECTO Vº Bº	
OBRA: FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAREZ			
DESIGNACION: FUERZA MOTRIZ Camaras-despostada - SECTOR II			
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100	OBRA N°	PLANO N°
OBSERVACIONES:		681	16 I

REFERENCIAS

■ ARTEFACTOS INDUSTRIALES

□ ARTEFACTOS HERMETICOS

● TOPRUGAS

⊙ PLAFONES

∞ LLAVES DE 1 PUNTO PARA EMBUTIR


⌋ || || || || || COMBINADAS

⌋ || || || || || ESTANCO

⌋ || || || || || COMBINADAS




⌋ || || 2 || || ||


⌋ LLAVE DE 2 PUNTOS ESTANCO





<p>JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORÍFICOS Av. R. S. PEÑA 846-5° P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA</p>	FECHA: MARZO 1981	
	DIBUJO: JORGE G. LAZZARI	
	JEFE DE PROYECTO Vº Bº	
	OBRA:	
FRIGORÍFICO REG. MARCOS JUAREZ		
DESIGNACION: ILUMINACION		
PLANTA PORCINOS		
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100	OBRA Nº
OBSERVACIONES:	681	PLANO Nº 17 I

REFERENCIAS


- 1 TRANSPOTADOR DE ATUPAMIENTO - 2 de 1,5 hp %
 - 2 ELEVADOR DE PESES MANEADAS DE 3hp
 - 3 NORJA DESANGRE DE 7,5hp
 - 4 MAQUINA LAVADORA A LATIGO DE 10 hp
 - 5 MAQUINA PELADORA DE 7,5hp
 - 6 ELEVADOR DE 3hp
 - 7 MANDO UNIFICADO DE 10hp
 - 8 MAQUINA SECADORA DE 10hp
 - 9 DEPIладORA DE 10hp
 - 10 SEPRUCHO DE 2hp
 - 11 BOMBA CENTRIFUGA DE 1hp
 - 12 GUINCHE ELECTRICO DE 2hp
 - 13 ELECTROVENTILADORES DE 0,75hp
 - 14 TRITURADORA DE HUESOS DE 50hp
 - 15 BOMBA CENTRIFUGA DE 3hp
 - 16 ELECTROVENTILADORES DE 1hp
-  BOTONERA DE ARRANQUE Y PARADA
-  II II II II II CON PILOTO
-  II II II II II E INTERRUPTOR
- E TOMAS TRANSFASICOS CABLEADOS




	JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS.		FECHA: MARZO 1981	
	Av. R. S. PEÑA 846-5° P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA		DIBUJO: JORGE G. LAZZARI JEFE DE PROYECTO Vº Bº	
OBRA: FRIGORIFICO REG. MARCOS JUAPEZ				
DESIGNACION: FUERZA MOTRIZ PLANTA PORCINOS				
MODIFICADO:		ESCALA: 1:100		OBRA N° 681
OBSERVACIONES:		PLANO N° 18		



CORTE A-A



CORTE B-B



REFERENCIAS

NECROPSIA

- 1 QUINCHE ELECTRICO de 1 1/2 hp
- 2 CATRE MOVIL
- 3 LAVADERO DE ZORRAS
- 4 MESA DE AC. INOX.
- 5 extractor de aire de 0,25 hp

SEBERIA

- 1 DIGESTOR
- 2 TACHO RECIBO DE SEBO
- 3 bomba de grasa de 1hp

SALA SACRIFICIOS DE URGENCIA ZONA SUCIA

- 1 CAJON DE ATURDIMIENTO
- 2 QUINCHE ELECTRICO C/CARGO de 2hp
- 3 RECIPIENTE RECIBO DE SANGRE
- 4 TACHO DE ESCALDADO
- 5 MESA DE AFEITADO
- 6 serrucho divid. cese de 2hp


ZONA LIMPIA


- 6 PLATAFORMA Eviscerado
- 7 " Serosas
- 8 " Serrucho
- 9 " I.V.
- 10 LAVADERO DE ZORRAS


- E Toma trifasico
- LAVAMANOS
- RECIPIENTE DESINFEC. CUCHILLOS
- LAVABOTAS
- PEDILUVIO

- D.S. RECIP. DESINFEC. SERRUCHOS

- C COMEDERO
- b BEBEDERO
- botonera de arranque y parada
- " " " " con piloto
- Llave estanca de 1 punto
- " " " " combinada
- Llave de 1 punto para embutir
- armadura industrial
- plafon difusor
- tortugas
- panfalla de hierro enlozada a una h+3mts del N.P.T.



 JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846-5° P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA	FECHA: MARZO - 1981 DIBUJO: JORGE G. LAZZARI JEFE DE PROYECTO Vº Bº
	OBRA: FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ
DESIGNACION: ILUMINACION Y F. MOTRIZ PLANTA CORRALES Y UNIDAD SANITARIA PORCINOS	
MODIFICADO: OBSERVACIONES:	ESCALA: 1/100 OBRA Nº 681 PLANO Nº 19I



JORGE D. LAZZARI
 ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS
 AV. R. S. PEÑA 846-51 P. ESC. 509-510-511
 TEL. 49-2060
 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS
 DIRECCION TECNICA

FECHA: DICIEMBRE 1980
 DIBUJO: ORLANDO IGLESIAS
 JEFE DE PROYECTO
 Vº Bº

OBRA: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ

DESIGNACION: LOCALES PROCESOS CARNEOS-CUEROS-SANGRE SECA Y PLAYA DE FAENA ZONA SUCIA PLANTA BAJA - SECTOR I-


MODIFICADO:	ESCALA: 1:100	OBRA Nº 681	PLANO Nº 2/A
OBSERVACIONES:			

ZONA INTERMEDIA

- 8 NORIA ASCENSORA DE RESES
- 12 DESCENSOR DE MANEAS
- 13 TRABAJAR MANOS
- 14 " 1ª PATA
- 15 PRIMERA TRANSFERENCIA
- 16 ENCARRILADOR NEUMÁTICO
- 17 TRABAJAR 2ª PATA
- 18 2ª TRANSFERENCIA
- 19 DESCORNADOR
- 20 CONDUCTO ASTAS
- 21 RECIPIENTE DESINFECCION DESCORNADOR
- 22 DESPRENDER PATAS
- 23 CONDUCTO PATAS A I.V. APTOSA
- 24 DESPRENDER MANOS
- 25 MESA I.V. APTOSA
- 26 CONDUCTO PATAS A COMISO
- 27 TRABAJAR CULATA - ENLACEACION DEL ANO
- 28 " COSTADOS
- 29 SACAR UBRES-VERGAS
- 30 ATAR VÉRIGA
- 31 CONDUCTO UBRES A I.V.
- 32 MESA I.V. UBRES
- 33 CONDUCTO UBRES A COMISO
- 34-35-36 TRABAJAR COSTADOS
- 37 DESQUEZAR CABEZAS
- 38 DESPRENDER CUEROS
- 39 CONDUCTO CUEROS A P.BAJA
- 40 RECIPIENTE DESINFECCION MANEAS
- 41 NORIA DESCORREDO ESVICERADO
- 42 " ALIMENTADORA DE ROLDANAS

ZONA LIMPIA



- 43 ABRIR PECO
- 44 RECIPIENTE DESINFECCION SIERRA
- 45 ATAR ESOTAGO
- 46 RECIPIENTE DESINFECCION TIRADUZO
- 47 DESPRENDER CABEZAS
- 48 LAVADOR DE CABEZAS
- 49 NORIA DE CABEZAS
- 50 DESINFECCION GANCHOS DE CABEZAS
- 51 ESVICERADO
- 52 CINTA VISCERAS C/BANDEJAS
- 53 CONDUCTO MONATOS A I.V.
- 54 MESA INSPECCION MONATOS
- 55 CABINA ESTIMULADOR ELECTRICO
- 56 DIVIDIR RESES
- 57 RECIPIENTES DESINFECCION SIERRAS
- 58 PANTALLA DE SALPIQUE
- 59 LAVADO DE SEROSAS
- 60 DESCAPULADO DE RINONES
- 61 I.V. 1/2 RESES
- 62 BAJADOR DE 1/2 RESES
- 63 SACAR RINONES
- 64 CONDUCTO RINONES
- 65 I.V. CABEZAS
- 66 I.V. VISCERAS
- 67 CONDUCTO PULMONES
- 68 " CORAZONES
- 69 " HIGADOS
- 70 " COMISOS
- 71 " PANZAS-TRIPAS
- 72 RIEL REINSPECCION 1/2 RESES
- 73 ZORRAS VISCERAS A REINSPECCION
- 74 CONDUCTO PULMONES
- 75 " CORAZONES
- 76 " HIGADOS
- 77 " CABEZAS A COMISO
- 78 " APTAS
- 79 REINSPECCION 1/2 RESES
- 80 " VISCERAS
- 81 DESCARGA ZORRA VISCERAS COMISADAS
- 82 CONDUCTO VISCERAS A COMISO
- 83 RIEL 1/2 RESES A COMISO
- 84 QUINCHE ELECTRICO
- 85 CONDUCTO 1/2 RESES A COMISO
- 86 LAVADO 1/2 RESES REINSPECCIONADAS APTAS
- 87 NORIA LAVADO 1/2 RESES
- 88 LAVADO 1/2 RESES
- 89 SECADO
- 90 FRECUJAHIENTE
- 91 SOPLADOR GRASA
- 92 BALANZA J.N.C.
- 93 TIPIFICACION
- 94 NORIA DESCENSORA 1/2 RESES



ENTREPISO +9.30

- MOVIMIENTO RESES Y 1/2 RESES APTAS
 " " " A REINSPECCION
 " " 1/2 RESES Y VISCERAS A COMISO-REINSPECCIONADAS
 " " ZORRAS VISCERAS A REINSPECCION
 " " REINSPECCIONADAS APTAS
 " " DE CABEZAS

	JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS AV. R. S. PEÑA 848-5° P. ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA		FECHA: DICIEMBRE 1980 DIBUJO: ORLANDO IGLESIAS JEFE DE PROYECTO Vº Bº	
	OBRA: FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ			
	DESIGNACION: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS PLAYA DE FAENA - VESTUARIOS PLANTA ALTA ENTREPISOS... SECTOR I			
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100	OBRA N°	PLANO N°	
OBSERVACIONES:		681	3/A	



JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846-5° P. ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA		FECHA: DICIEMBRE 1980 DIBUJO: ORLANDO IGLESIAS JEFE DE PROYECTO Vº Bº
OBRA: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ		
DESIGNACION: CAMARAS 1/2 RESES-DESPOSTADA-DEPOSITO CORTES CARNICERIA ENFRIADOS-ENTREPISOS SECTOR II		
MODIFICADO: OBSERVACIONES:	ESCALA: 1:100	OBRA N° 681 PLANO N° 4/A

ZONA SUCIA

- 1 BAÑO POR ASPERSIÓN
- 2 TRANSPORTADOR DE ATURDIMIENTO
- 3 MESA DE MANEJO
- 4 ELEVADOR DE RESES MANEADAS
- 5 NORIA DESANGRE
- 6 DESANGRE
- 7 BATEA COLECTORA DE SANGRE
- 8 MAQUINA LAVADORA A LATIGO

ZONA INTERMEDIA

- 9 TACHO DE ESCALDADO
- 10 PALA ALIMENTADORA DE LA PELADORA
- 11 MAQUINA PELADORA
- 12 MESA REPASO Y COLOCAR BALANCIOS
- 13 ELEVADOR Y ENCARGADOR DE RESES
- 14 NORIA TRANSPORTADORA DE RESES
- 15 MAQUINA SECADORA A LATIGO
- 16 FLAMEADORA
- 17 DEPILADORA
- 18 REPASO FINAL

ZONA LIMPIA

- 19 SELLADO H^o DE TROPA
- 20 " INSPECTOR I.N.C.
- 21 ROSSETAS
- 22 ANUDADO DEL INTestino
- 23 EVISCERADO
- 24 CINTA TRANS. DE VISCERAS O BANDEJAS
- 25 TUNEL LAVADO Y DESINFECCION BANDEJAS
- 26 DIVISOR RESES
- 27 PANTALLA C/RECOLECTOR DE ASERRIN
- 28 LAVADO DE SEROSAS

- 29 I.V. PALETAS Y CABEZAS
- 30 " GANGLIOS Y SELLOS
- 31 ZONA I.V. SIMULTANEA
- 32 I.V. VISCERAS
- 33 EXTRACCIÓN MUESTRAS TRIQUINA
- 34 " TRAQUEA
- 35 DESCOJUNTADO
- 36 EXTRACCIÓN GLANDULAS SUPRARENALES E HIPOFISIS
- 37 SACAR CABEZAS
- 38 LAVADO CABEZAS
- 39 COLOCAR CABEZAS EN LA RES
- 40 TUNEL LAVADO DE RESES
- 41 RIEL A REINSPECCIÓN
- 42 REINSPECCIÓN RESES
- 43 " VISCERAS
- 44 CONDUCTO RESES A COMISO
- 45 " VISCERAS "
- 46 GUINCHE ELECTRICO
- 47 RIEL RETORNO RESES A PRODUCCIÓN
- 48 " RESES A COMISO DE ZONA RETENCIÓN
- 49 CAMARA REINSPECCIÓN
- 50 PLATAFORMA PRODUCCIÓN
- 51 SOPLADOR GRASA
- 52 BALANZA DE PIEL
- 53 PLATAFORMA TIPIFICACIÓN

COMISOS (SUB-SUELO)

- 1 TRITURADORA DE HUESOS Y BLANDOS
- 2 SOPLADOR
- 3 MONTACARGAS

LOCAL PANZAS

- 1 MESA DE LIMPIEZA
- 2 RECIPIENTE DE ACUMULACIÓN

LOCAL TRIPERIA

- 1 MESA DE RECIBO
- 2 " DE TRABAJO
- 3 RECIPIENTE DE ACUMULACIÓN

LOCAL MENUDENCIAS

- 1 MESA RECIBO Y DISTRIBUCION
- 2 " DE TRABAJO
- 3 RECIPIENTE DE ACUMULACIÓN

DESPOSTADA

- 1 MESA DESHUESADO
- 2 " DE CHAZQUEO

SANGRE SANCOCHADA



- 1 POZO COLECTOR DE SANGRE
- 2 BOMBA CENTRIFUGA
- 3 DEPÓSITO SANGRE ELEVADO
- 4 SANCOCHADOR

- LAVAMANOS
- RECIPIENTE DESINFECC. CUCHILLOS
- ▤ LAVABOTAS
- ▨ PEDILUVIO



DESINFECCION SERRUCHO

BANDEJAS CINTA VISCERAS

0.9144 0.9144
0.30 0.60 0.30 0.60




SUB-SUELO




- PROCESOS RESES APTAS
- - - RECHAZOS RESES A REINSPECCIÓN
- · · RECHAZOS RESES REINSPECCIONADAS APTAS
- RESES A COMISO
- ==== RESES A DESPOSTADA



	JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS AV. R. S. PEÑA 846-5° P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA	FECHA: ENERO 1981 DIBUJO: ODELANDI TOLESIAS JEFE DE PROYECTO Vº Bº	
	OBRA: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ		
	DESIGNACION: PLANTA PORCINOS		
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100	OBRA Nº 681	PLANO Nº 9/B
OBSERVACIONES:			



CORTE A-A



CORTE B-B



NECROPSIA

- 1 QUINCHE ELECTRICO
- 2 CATRE MOVIL
- 3 LAVADERO DE ZORRAS
- 4 MESA DE AC. INOX.

SEBERIA

- 1 DIGESTOR
- 2 TACHO RECIBO DE SEBO

SALA SACRIFICIOS DE URGENCIA ZONA SUCIA

- 1 CAJON DE ATURDIMIENTO
- 2 QUINCHE ELECTRICO C/CARRO
- 3 RECIPIENTE RECIBO DE SANGRE
- 4 TACHO DE ESCALDADO
- 5 MESA DE AFEITADO

ZONA LIMPIA

- 6 PLATAFORMA VISPERADO
- 7 " SEROSAS
- 8 " SERRUCHO
- 9 " I.V.
- 10 LAVADERO DE ZORRAS

- ⊕ LAVAMANOS
- ⊕ RECIPIENTE DESINFEC. CUCHILLOS
- ⊕ LAVABOTAS
- ⊕ PEDILUVIO
- ⊕ D.S. RECIP. DESINFEC. SERRUCHOS
- C COMEDERO
- b BEBEDERO


CIRCULACION DE HACIENDA HACIA LOS CORRALES DE ENTABULAMIENTO
PLAYA DE FAENA
CORRAL DE AISLAMIENTO
RESES DEL CORRAL DE AISLAMIENTO SI CAIDAS A S. URGENCIA
A NECROPSIA Y DIGESTOR

	JORGE D. LAZZARI	FECHA: ENERO 1981
	ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS	DIBUJO: ORLANDO IGLESIAS
	AV. R. S. PEÑA 846-5° P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060	JEFE DE PROYECTO Vº Bº
	ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA	

OBRA: CIRCULACION DE HACIENDA
FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ

DESIGNACION:
PLANTA CORRALES Y UNIDAD SANITARIA
PORCINOS

MODIFICADO:	ESCALA: 1/100	OBRA N°	PLANO N°
OBSERVACIONES:		681	10/B



**PLAYA DE FAENA
ZONA SUCIA**

- 1 CAJON DE NOQUEO
- 2 REJA DE CAJON
- 3 QUINCHO ELECTRICO
- 4 RIEL DE ENCARRILADO
- 5 DESANGRE
- 6 POZO COLECTOR DE SANGRE
- 7 BOMBA CENTRIFUGA
- 8 NORIA ASCENSORA DE RESES
- 9 CANALETA RECIBO DE SANGRE
- 10 " " VOMITO
- 11 REJA CAÑALETA
- 12 DESECHADOR DE MANEAS
- 13 RIEL DEPOSITO DE ROLDANAS

TRIPERIA

- 1 MESA DE RECIBO
- 2 " " LIMPIAR TRIPAS GORDA
- 3 BADEJA COLECTORA DE GRASA
- 4 ZORRA RECIBO DE GRASA
- 5 RECIPIENTE RECIBO TRIPA GORDA
- 6 DESOBILLAR
- 7 CHINCHULINES
- 8 RECIPIENTE DE ESCURRIDO
- 9 TRANSPORTADOR DE TRIPAS
- 10 DESOBIDORA TIPO "STRIDH"
- 11 BATEA VIBRA TRIPA ORILLA
- 12 TRANSPORTADOR DE TRIPAS
- 13 MAQUINA DESAGUADORA
- 14 RECIPIENTE RECIBO DE TRIPAS

- 15 COLECTOR DE BARRO
- 16 MESA DE CALIBRADO
- 17 RECIPIENTES DE ACUMULACION
- 18 MESA HACER MADEJAS
- 19 RECIPIENTES SALADO TRIPAS
- 20 ACUMULACION DE CHINCHULINES
- 21 SOPLADOR GRASA

PANZAS ZONA SUCIA

- 1 MESA DE RECIBO
- 2 " " LIMPIAR PANZAS
- 3 " " LIBRILLOS
- 4 " " ACUMULACION Y ESCURRIDO
- 5 MAQUINAS CENTRIFUGAS

PANZAS ZONA LIMPIA

- 1 MESA DE RECIBO
- 2 COCINA ABIERTA
- 3 RECIPIENTE DE BLANQUEO
- 4 " " ENJUAGUE
- 5 MESA DE REPASO
- 6 RIEL CANASTOS
- 7 QUINCHO ELECTRICO

MENUDENCIAS

- 1 MESA DE RECIBO
- 2 " " TRABAJO
- 3 RECIPIENTES DE ACUMULACION

LOCAL CABEZAS

- 1 RECIPIENTE DE RECIBO
- 2 MESA DE ABRIR GUATAS
- 3 " " LENGUAS
- 4 MAQUINA HACIADORA
- 5 MESA DE SESOS
- 6 " " CARNE CHICA Y CRUADA
- 7 RECIPIENTE DE ACUMULACION

EPITELIO

- 1 MESADA
- 2 DESPACHO DE MENUDENCIAS
- 3 RECIPIENTES DE ACUMULACION
- 4 BALANZA DE PISO

MENUDENCIAS CONGELADAS Y ENCAJONADO

- 1 MESA DE EMBOLSADO
- 2 CONGELADOR A PLACAS
- 3 MESA DE ENCAJONADO
- 4 ZURCHADO
- 5 CONDUCTO CAJAS
- 6 LAVADO Y DESINFECCION BANDEJAS
- 7 TRANSPORTADOR A RODILLOS

DEPOSITO CAJAS

- 1 MESA ARMAZO DE CAJAS
- 2 ELEVADOR DE CAJONES
- 3 CONDUCTO CAJAS

LAVADO DE ROLDANAS

- 1 RECIPIENTES LAVADO
- 2 MESA
- 3 NORIA ELEVADORA DE ROLDANAS

LOCAL COMISOS

- 1 MAQUINA TRITURADORA Y RESES
- 2 SOPLADOR

LOCAL CUEROS

- 1 MESA DE SECADO
- 2 NORIA TRASLADO CUEROS
- 3 FILETAS DE SALADO


LOCAL SANGRE SECA

- 1 PLANTA SECADO SANGRE "SPRAY"

DEPOSITO CAJAS


- 1

ENTREPISO +3.50



CIRCULACION PERSONAL ZONA LIMPIA E INTERMEDIA Y VEST. AYUDANTES I.V.

- " " AYUDANTES I.V. A ZONA LIMPIA RALTA
- " " MENUDENCIAS-CABEZAS-PANZAS Z. LIMPIA Y MENUDENCIAS CONGELADAS
- " " ZONA SUCIA
- " " CUEROS
- " " TRIPERIA Y PANZAS ZONA SUCIA



JORGE D. LAZZARI
ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS
AV. R. S. PEÑA 846-5° P. ESC. 503-810-511
TEL. 49-2080
ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS
DIRECCION TECNICA

FECHA: NOVIEMBRE 1980
DIBUJO: ORLANDO IGLESIAS
JEFE DE PROYECTO
Vº Bº

**OBRA: CIRCULACION DEL PERSONAL MENUD. TRIPERIA ETC.
FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ**

DESIGNACION: **LOCALES PROCESOS CARNELOS - CUEROS - SANGRE
SECA Y PLAYA DE FAENA ZONA SUCIA
PLANTA BAJA - SECTOR I**


MODIFICADO:	ESCALA: 1:400	OBRA N°:	681	PLANO N°:	2/c
OBSERVACIONES:					

8	MORIA ASCENSORA DE RESES	32	MESA IV. VIBRES
12	DESCENSOR DE MANEAS	33	CONDUCTO VIBRES A COMISO
13	TRABAJAR MANOS	34-35-36	TRABAJAR COSTADOS
14	" 1 ^{da} PATA	37	DESCUEREAR CABEZAS
15	PRIMERA TRANSFERENCIA	38	DESPRENDER CUEROS
16	ENCARRILADOR NEUMATICO	39	CONDUCTO CUEROS A P.BAJA
17	TRABAJAR 2 ^{da} PATA	40	RECIPiente DESINFECCION MANEAS
18	2 ^{da} TRANSFERENCIA	41	MORIA DESCUEREADO EVICERADO
19	DESCORNADOR	42	" ALIMENTADORA DE ROLDANES
20	CONDUCTO ASTAS		
21	RECIPiente DESINFECCION DESCORNADOR		
22	DESPRENDER PATAS		
23	CONDUCTO PATAS A IV. APTOSA		
24	DESPRENDER MANOS		
25	MESA IV. APTOSA		
26	CONDUCTO PATAS A COMISO . I		
27	TRABAJAR CULATA - ENLUCEACION DEL AÑO		
28	" COSTADOS		
29	SACAR VIBRES-VERGAS		
30	ATAR VELAJA		
31	CONDUCTO VIBRES A IV.		


- 43 ABIRIR PECOHO
- 44 RECIPIENTE DESINFECCION SIERRA
- 45 ATAR ESOFAGO
- 46 RECIPIENTE DESINFECCION TIRADUZOON
- 47 DESPRENDER CABEZAS
- 48 LAVADOR DE CADEZAS
- 49 NORIA DE CABEZAS
- 50 DESINFECCION GANCHOS DE CABEZAS
- 51 ESVICERADO
- 52 CINTA VISERAS C/BANDEJAS
- 53 CONDUCTO MONATOS A I.V.
- 54 MESA INSPECCION MONATOS
- 55 CABINA ESTIMULADOR ELECTRICO
- 56 DIVIDIR RESES
- 57 RECIPIENTES DESINFECCION SIERRAS
- 58 PANTALLA DE SANGUIQUE
- 59 LAVADO DE SEROSAS
- 60 DESCAPSULADO DE VINONES
- 61 I.V. 1/2 RESES
- 62 BAJADOR DE 1/2 RESES
- 63 SACAR VINONES
- 64 CONDUCTO VINONES


- | | |
|----|---|
| 65 | IV. CABEZAS |
| 66 | IV. VISCERAS |
| 67 | CONDUCTO PULMONES |
| 68 | " CORAZONES |
| 69 | " HIGADOS |
| 70 | " COMISOS |
| 71 | " PANZAS-TRIPAS |
| 72 | RIEL REINSPECCION 1/2 RESES. |
| 73 | ZORRAS VISCERAS A REINSPECCION. |
| 74 | CONDUCTO PULMONES |
| 75 | " CORAZONES |
| 76 | " HIGADOS |
| 77 | " CABEZAS A COMISO |
| 78 | " " APTAS |
| 79 | REINSPECCION 1/2 RESES |
| 80 | " VISCERAS |
| 81 | DESCARGA ZORRA VISCERAS COMISADAS |
| 82 | CONDUCTO VISCERAS A COMISO |
| 83 | RIEL 1/2 RESES A COMISO |
| 84 | GUINCHE ELECTRICO |
| 85 | CONDUCTO 1/2 RESES A COMISO |
| 86 | LAVADO 1/2 RESES REINSPECCIONADAS APTAS |

- 87 NORIA LAVADO 2 TIPIFICACION
88 LAVADO 1/2 RESES
89 SECADO
90 REGUIJAMIENTO
91 SOPLADOR GRASA
92 BALANZA J.N.C.
93 TIPIFICACION
94 NORIA DESCENSORA 1/2 RESES



-----	CIRCULACION DEL PERSONAL DESDE EL EXTERIOR A LOS VESTUARIOS											
-----	"	"	"	DENTRO DEL VESTUARIO Y HACIA LA P.D.E FAENA Z. LIMPIA								
-----	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	P. " " Z. INTERMEDIA
-----	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	COMISOS P.D.E FAENA
=====	"	AYUDANTES I.V. DESDE VESTUARIOS										

	JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846-54 P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA		FECHA: DICIEMBRE 1980 DIBUJO: ORLANDO IGLESIAS JEFE DE PROYECTO Vº Bº
	OBRA: CIRCULACION PERSONAL ZONA LIMPIA E INTERMEDIA FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ		
DESIGNACION: PLAYA DE FAENA - VESTUARIOS PLANTA ALTA ENTREPISOS. _ SECTOR I			
MODIFICADO: OBSERVACIONES:	ESCALA: 1:400		OBRA Nº 6B1
			PLANO Nº 3/C



SALA DE CUARTEO

- 1 BALANZA DE RIEL
- 2 PLATAFORMA IV
- 3 " DE CUARTEO
- 4 RIEL RECHAZOS
- 5 " CUARTOS TRASEROS
- 6 " " DELANTEROS

SALA DESPOSTADA

- 7 ELEVADOR CUARTOS DELANTEROS
- 8 PLATAFORMAS DESPOSTAR CUARTOS TRASEROS
- 9 MESAS DESPOSTAR CORTES
- 10 BANDEJAS CORTES DESPOSTADOS
- 11 MESA C/BANDEJAS TERMINACION DE CORTES
- 12 " " COLOCAR CORTES EN BANDEJITAS
- 13 " PESADO DE BANDEJITAS
- 14 BALANZA ELECTRONICA
- 15 TRANSPORTADOR ENVASES (BANDEJITAS)
- 16 CINTA TRANSPORTADORA CORTES TERMINADOS
- 17 TRANSPORTADOR A RODILLOS P/BANDEJAS
- 18 SIERRA SIN-FIN
- 19 COLOCAR CORTES CHUSCO EN BANDEJITAS

- 20 PESAR CORTES C/HUESOS (BANDEJITAS)
- 21 PLATAFORMAS DESPOSTAR CUARTOS DELANTEROS
- 22 MESAS DESPOSTAR CORTES
- 23 MESA CLASIFICACION CORTES EN BANDEJITAS (GIRATORIA)
- 24 " " EMPAQUETADO BANDEJITAS
- 25 MAQUINA ENVOLVER Y CERRAR BANDEJITAS
- 26 PROYECCION CONDUCTOS ALIMENTACION BANDEJITAS
- 27 " " " BANDEJAS P.V.C.
- 28 REGISTRO RECIBO DE GRASA
- 29 SOPLADOR DE GRASA
- 30 MAQUINA PICADORA DE CARNE



LOCAL HAMBURGUESAS

- 1 MAQUINA PICADORA (CUTTER)
- 2 EMPAQUETADORA
- 3 MAQUINA FORMADORA
- 4 MESA COLOCAR BANDEJITAS
- 5 MAQUINA ENVOLVER Y CERRAR
- 6 CONDUCTO ALIMENTACION BANDEJAS

LOCAL LAVADO BANDEJAS P.V.C.

- 1 ELEVADOR A CANGILONES BANDEJAS LIMPIAS
- 2 " ENVASES NUEVOS

	JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORÍFICOS Av. R. S. PENA 846-5° P. ESC. 509-510-511 TEL. 349-2000 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA	FECHA: DICIEMBRE 1980 DIBUJO: ORLANDO IGLESIAS JEFE DE PROYECTO V. B.	
	OBRA: CIRCULACIÓN DEL PERSONAL DESPOSTADA FRIGORÍFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ		
	DESIGNACION: CAMARAS VIRESES-DESPOSTADA-DEPOSITO CORTES CARNICERIA EMPAQUETADOS-ENTRE PISOS SECTOR II		
MODIFICADO:	ESCALA: 1:400	OBRA N° 681	PLANO N° 4/C
OBSERVACIONES:			



SACRIFICIOS DE URGENCIA

1. GUINCHE ELECTRICO
2. COTRE METALICO
3. EVIDENCIADO
4. ZORRA EVISCERADO
5. DIVIDIR RESES
6. RECIPIENTE DESINFECTACION SIEMPRE
7. J. V.
8. RECIPIENTE LAVADO DE CABELOS
9. DESPRENDER CABERA
10. LAVADO 12 RESES
11. MESA LIMPIAR PIEL
12. MESA LIMPIAR PIEL

NECROPSIA Y SEBERIA

1. COTRE METALICO
2. GUINCHE ELECTRICO
3. DISSECTOR
4. TANQUE DE SEBO

1. bebedero

2. comedero

H.S. Hall sanitario



<p>JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846-56 P. ESC. 509-510-511 TEL. 49-2000 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA</p>	FECHA: 27.12.80	
	DIBUJO: JOSE B. SANZ	
	JEFE DE PROYECTO Vº Bº	
OBRA: CIRCULACION PERSONAL UNIDAD SANITARIA FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ		
DESIGNACION: PLANTA DE CORRALES Y UNIDAD SANITARIA VACUNOS		
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100	OBRA N°: 681
OBSERVACIONES:		PLANO N°: 5/C

ZONA SUCIA

- 1 BAÑO POR ASPERSIÓN
- 2 TRANSPORTADOR DE ATURDIMIENTO
- 3 MESA DE MANEJO
- 4 ELEVADOR DE RESES MANEJADAS
- 5 NORIA DESANGRE
- 6 DESANGRE
- 7 BATEA COLECTORA DE SANGRE
- 8 MAQUINA LAVADORA A LATIGO

ZONA INTERMEDIA

- 9 TACHO DE ESCALDADO
- 10 PALA ALIMENTADORA DE LA PELADORA
- 11 MAQUINA PELADORA
- 12 MESA REPASO Y COLOCAR BALANCIRES
- 13 ELEVADOR Y ENCARBILADOR DE RESES
- 14 NORIA TRANSPORTADORA DE RESES
- 15 MAQUINA SECAADORA A LATIGO
- 16 FLAMEADORA
- 17 DEPILADORA
- 18 REPASO FINAL

ZONA LIMPIA

- 19 SELLADO H^o DETROPA
- 20 " INSPECTOR J.N.C.
- 21 ROSETAS
- 22 ANUDADO DEL INTESTINO
- 23 EVISCERADO
- 24 CINTA TRANSP. DE VISCERAS/CANDEJAS
- 25 TUNEL LAVADO Y DESINFECCION BANDEJAS
- 26 DIVIDIR RESES
- 27 PANTALLA C/RECOLECTOR DE ASERRIN
- 28 LAVADO DE SERRAS

- 29 I.V. PALETAS Y CABEZAS
- 30 " GANGLIOS Y SELLOS
- 31 ZONA I.V. SIMULTANEA
- 32 I.V. VISCERAS
- 33 EXTRACCION MUESTRAS TRIQUINA
- 34 " TRIQUINA
- 35 DESCOMUNTADO
- 36 EXTRACCION GLANDULAS SUPRARENALES E HIPOFISIS
- 37 SACAR CABEZAS
- 38 LAVADO CABEZAS
- 39 COLGAR CABEZAS EN LA RES
- 40 TUNEL LAVADO DE RESES
- 41 RIEL A REINSPECCION
- 42 REINSPECCION RESES
- 43 " VISCERAS
- 44 CONDUCTO RESES A COMISO
- 45 " VISCERAS
- 46 GUINCHE ELECTICO
- 47 RIEL RETORNO RESES A PRODUCCION
- 48 " RESES A COMISO DE ZONA RETENCION
- 49 CAMARA REINSPECCION
- 50 PLATAFORMA PROLUJAMIENTO
- 51 SOPLADOR GRASA
- 52 BALANZA DE VIEL
- 53 PLATAFORMA TIPIFICACION

COMISOS (SUB-SUELO)

- 1 TRITURADORA DE HUESOS Y BOLLAS
- 2 SOPLADOR
- 3 MONTACARGAS

LOCAL PANZAS

- 1 MESA DE LIMPIEZA
- 2 RECIPIENTE DE ACUMULACION

LOCAL TRIPERIA

- 1 MESA DE RECIBO
- 2 " DE TRABAJO
- 3 RECIPIENTE DE ACUMULACION

LOCAL MENUDENCIAS

- 1 MESA RECIBO Y DISTRIBUCION
- 2 " DE TRABAJO
- 3 RECIPIENTE DE ACUMULACION

DESPOSTADA

- 1 MESA DESHUESADO
- 2 " DE CHARGUEO


SANGRE SANCOCHADA

- 1 POZO COLECTOR DE SANGRE
- 2 BOMBA CENTRIFUGA
- 3 DEPOSITO SANGRE ELEVADO
- 4 SANCOCHADOR



- LAVAMANOS
- RECIPIENTE DESINFECC. CUCHILLOS
- LAVABOTOS
- PEDILUVIO

□ D.S. DESINFECCION SERRUCHO

BANDEJAS CINTA VISCERAS




SUB-SUELO




CIRCULACION PERSONAL DESPOSTADA	
—	" P.d. FAENA ZONA SUCIA
—	" " INTERMEDIA
—	" " LIMPIA
—	" MENUDENCIAS
—	" PANZAS-TRIPAS
—	" COMISOS
—	" I.V. Y AYUDANTES

JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS Av. R. S. PEÑA 846-5° P. ESC. 508-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA		FECHA: ENERO 1981 DIBUJO: ORLANDO IGLESIAS JEFE DE PROYECTO V. B.
OBRA: CIRCULACION DEL PERSONAL FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ		
DESIGNACION: PLANTA PORCINOS		
MODIFICADO:	ESCALA: 1:100	OBRA N° 681
OBSERVACIONES:		PLANO N° 9/c




CORTE A-A



CORTE B-B

PASAJE PICANERO
ZONA ESCURRIDO
BAÑO POR ASPERCIÓN



NECROPSIA

- 1 GUINCHE ELECTRICO
- 2 CATRE MOVIL
- 3 LAVADERO DE ZORRAS
- 4 MESA DE AC. INOX.

SEBERIA

- 1 DIGESTOR
- 2 TACHO RECIBO DE SEBO

SALA SACRIFICIOS DE URGENCIA ZONA SUCIA

- 1 CAJON DE ATURDIMIENTO
- 2 GUINCHE ELECTRICO C/CARRO
- 3 RECIPIENTE RECIBO DE SANGRE
- 4 TACHO DE ESCALDADO
- 5 MESA DE AFEITADO

ZONA LIMPIA

- 6 PLATAFORMA EVISCERADO
- 7 " SEROSAS
- 8 " SERRUCHO
- 9 " I.V.
- 10 LAVADERO DE ZORRAS

- ⊕ LAVAMANOS
- ⊕ RECIPIENTE DESINFEC. CUCHILLOS
- ⊕ LAVABOTAS
- ⊕ PEDILUVIO
- ⊕ D.S. RECIP. DESINFEC. SERRUCHOS
- c. COMEDERO
- b. BEBEDERO



JORGE D. LAZZARI
ASESORAMIENTOS FRIGORIFICOS
Av. R. S. PEÑA 846-5° P-ESC. 509-510-511
TEL. 49-2060.
ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS
DIRECCION TECNICA

FECHA: ENERO 1981


DIBUJO: ORLANDO IGLESIAS

JEFE DE PROYECTO
Vº Bº

**OBRA: CIRCULACION PERSONAL UNIDAD SANITARIA
FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ**

DESIGNACION:
**PLANTA CORRALES Y UNIDAD SANITARIA
PORCINOS**

MODIFICADO:	ESCALA: 1/100	OBRA Nº	PLANO Nº
OBSERVACIONES:		681	10/D



CIRCULACION GENERAL

— CAMIONES DE HACIENDA VACUNOS-PORCINOS

— " " ZONA SUCIA PORCINOS

— " " LIMPIA "

— " " SUCIA VACUNOS

— " " LIMPIA "

— " " CARROS DETRITOS-HUESOS DESDE PLANTA PORCINOS A HARINA DE CARNE

- PLANTA PORCINOS**
- 1 CALLE COLECTORA
 - 2 " A ZONAS CORRALES VACUNOS-PORCINOS
 - 3 ENTRADA PLANTA INDUSTRIAL
 - 4 VIGILANCIA
 - 5 CONTROL BALANZA Y PERSONAL
 - 6 PLAYA CARGA RESES Y MENUDENCIAS
 - 7 CAMINO A LOCAL SANGRE SANCOCADA
 - 8 PLAYA DE CARGA SANGRE
 - 9 CAMINO CAMIONES HACIENDA VACUNOS PORCINOS
 - 10

- 11 LAVADERO CAMIONES DE HACIENDA
- 12 PLAYA DESCARGA HACIENDA PORCINA
- 13 UNIDAD SANITARIA
- 14 DESCARGADERO DE HACIENDA
- 15 CORRALES
- 16 PLANTA INDUSTRIAL

- PLANTA VACUNOS**
- 17 ENTRADA A PLANTA INDUSTRIAL
 - 18 BALANZA CAMIONES
 - 19 CALLE A PLAYAS PRODUCTOS COMESTIBLES
 - 20 " " INCOMESTIBLES
 - 21 PLAYAS DE CARGA VARESES Y MENUDENCIAS
 - 22 PLAYA CORTES ENFRIADOS
 - 23 " DE CARGA SANGRE SECA
 - 24 " " CUEROS SALADOS
 - 25 " DESCARGA DE SAL
 - 26 " CARGA CARNARINA

- 27 PLAYA DE CARGA SEBO
- 28 " " " TRIPAS SALADAS
- 29 CORRALES
- 30 UNIDAD SANITARIA
- 31 PLAYA DESCARGA HACIENDA
- 32 DESCARGADERO DE HACIENDA
- 33 ESTERCOLEO
- 34 EDIFICIO I.V. Y J.N.C.
- 35 " ADMINISTRACION
- 36 ESTACIONAMIENTO VEHICULOS
- 37 TANQUE DE AGUA ELEVADO

- 38 EDIFICIO POTABILIZACION DE AGUA
- 39 SALA COMPRESORES Y GRUPO ELECTROGENO
- 40 PLANTA DE CARNARINA
- 41 EDIFICIO MANTENIMIENTO
- 42 SALA DE CALDERAS
- 43 CERCO PERIMETRAL
- 44 GRASERIA COMESTIBLE
- 45 PLAYA CARGA GRASA COMESTIBLE
- 46 PLANTA DE FAENAMIENTO VACUNOS
- 47 CALLE SECUNDARIA TRASLADO DE DESECHOS Y HUESOS DESDE LA PLANTA PORCINOS A HARINA DE CARNE

<p>JORGE D. LAZZARI ASESORAMIENTOS FRIGORÍFICOS AV. R. S. PEÑA 846-5° P-ESC. 509-510-511 TEL. 49-2060 ESTUDIOS - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS DIRECCION TECNICA</p>	FECHA: DICIEMBRE 1980
	DIBUJO: Orlando Iglesias
<p>OBRA: CIRCULACION VEHICULOS FRIGORIFICO REGIONAL MARCOS JUAREZ</p>	
<p>DESIGNACION: PLANTA DE CONJUNTO</p>	
MODIFICADO:	ESCALA: 1/2000
OBSERVACIONES:	OBRA N° 681 PLANO N° 1/E