

O/H. 1112
A 33 pro
I

41669

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO



PROGRAMA DESARROLLO A PEQUEÑAS

COMUNIDADES

Fecha de presentación: 20/05/97

AUTORIDADES

**GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
DR. CARLOS ARTURO JUAREZ**

**SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE
INVERSIONES
ING. JUAN JOSÉ CIACERA**

COORDINACIÓN GENERAL

**PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
MINISTRO COORDINADOR GENERAL
ING. JOSE ARMANDO RAED**

**CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
DIRECTOR DE PROGRAMAS
ING. RAMIRO OTERO**

COORDINACIÓN TÉCNICA

**PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS
HÍDRICOS
T.H.S. JORGE EDGARDO BRAO**

**CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
JEFE AREA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LIC. RICARDO GONZALEZ ARZAC**

AUTOR

ING. EDGARDO AVILA


INFORME PARCIAL

ENCUESTA

INDICE

- * TORO POZO, DPTO. JIMENEZ.-**
- * ARDILES, DPTO. BANDA.-**
- * CAÑADA DE LA COSTA, DPTO. RIO HONDO.-**
- * PAMPA ATUN, DPTO. SAN MARTIN.-**
- * EL SAUCE, DPTO. PELLEGRINI.-**

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Programa Desarrollo de Pequeñas Comunidades
Ubicacion de Localidades



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN POR ASENTAMIENTO POBLACIONAL

FECHA: 25/03/97

(1) Datos de Localización

Localidad o Paraje: *Toro Pozo.-*
Municipio:
Departamento, Partido o Distrito Escolar: *Dpto. Jimenez.-*
Provincia: *Santiago del Estero*
De quien depende (en caso que no sea de un municipio) : *Direccion de Municipalidades, dependiente del superior Gobierno de la Pcia. de Santiago del Estero.-*

(2) Tipo de Asentamiento

Agrupado ☐ Disperso ☒ Mixto ☐

Nº de viviendas agrupadas	10
Nº de viviendas dispersas	129
Nº de viviendas total	139

(Incluir croquis del asentamiento): *Ver hoja aparte.-*

(3) Características Constructivas de las Viviendas

(3.1.) Tipo de viviendas

Casa Tipo A	<input type="checkbox"/>	% aproximado
Casa Tipo B	<input checked="" type="checkbox"/>	70 % aproximado
Rancho	<input checked="" type="checkbox"/>	30 % aproximado
Casilla	<input type="checkbox"/>% aproximado

(3.2.) Descripción de materiales *Las casas tipo B están construidas con ladrillos con revoque a la cal y con techos de chapas algunas y otras con techos de viguetas pretensadas. Los pisos son en algunos de cemento alisado y otros de tierra. Las puertas son de madera. Las casa tipo rancho son de techo de chapa de zinc y algunas con barro y paja, con paredes ejecutadas en adobe.-*

(4) Accesibilidad

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(4.1.) Formas de acceso

☐

Senda

☐

Huella

☒

Camino

☒

Otros: Se accede al pueblo por :

Tierra

Mejorado y/o ripio

Pavimento

☐

☒

☐

Distancia a centro poblado principal (km)

* El Charco 22 Km.-

* Termas de Rio Hondo 54 Km.-

.....

.....

.....

1) La Ruta Nacional Nro.34 hasta Pozo Hondo (pavimentada) y de alli por la Ruta Prov. Nro. 130 hasta las localidades de Isca Yacu.Por Ruta Prov. Nro. 3 al Churqui (enripiada) y de alli por un camino secundario de tierra hasta Toro Pozo.-

2) Por la Ruta Nac.Nro. 9 hasta Termas de Rio Hondo y de alli por camino pavimentado en regular estado hasta el Charco (Ruta Prov. Nro. 3), luego por camino de tierra hasta el Churqui.

Limitaciones: Intransitable cuando llueve.-

(4.2.) Medios de transporte

☒

De pasajeros

Empresa, frecuencia y destino

Empresa El Ranchilleño : Lunes a Dpmingo: de Tucumán, dos veces por día.-

☒

De carga

Frecuencia y recorrido:

Con carbón y maíz, a Tucumán, en invierno

.....

.....

(5) Comunicaciones

(5.1.) Correo

☐

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(5.2.) Telecomunicaciones ☐

Teléfono	<input type="checkbox"/>	Cabina Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Domiciliario	<input type="checkbox"/>
Radioteléfono	<input type="checkbox"/>	Cabina Pública	<input type="checkbox"/>	Domiciliario	<input type="checkbox"/>
Equipo de radio	<input type="checkbox"/>				

Comentarios: *Tiene una antena instalada por Telecom con una cabina pública cuyo teléfono es 0858- 22121.-*

(5.3.) Medios de difusión

(5.3.1.) Recepcionados (origen, horarios y otros datos)

☒ Radio

De Santiago del Estero: LV11 y Radio Nacional en AM, las 24 Hs.-
De Tucuman: LV12, LV 7, FM Radio Alberdi, las 24 Hs.
FM: Termas de Rio Hondo.-

☒ Televisión

Aerea: Canal 7 de Santiago del Estero, Canal 8 y 10 de Tucuman.-

☒ Prensa

El Liberal de Santiago del Estero., y la Gaceta de Tucumán, todos los días.-

(5.3.2.) Locales (alcance, horarios y otros datos)

☐ Radio *No posee.-*

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

☐ Televisión

.....
.....

☐ Prensa

No cuenta
.....

(6) Servicios Básicos

(6.1.) Electricidad Si ☒ No ☐ Proyectada ☐

(6.1.1.) Red Domiciliaria ☒ Funciona, opera Si ☒ No ☐

	Nº de conexiones	Proveedor	Fuente
Existente	50 % de las viviendas	EDESE	LINEA TRIFASICA Y MONIFASICA, TERMAS RIO HONDO
Proyectada	50 %	EDESE	IDEM

(6.1.2.) Provisión individual ☒

Tipo de Edificios provistos: *Policía, Escuela, comercio de ramos generales y casa particulares.* -

.....

(6.1.3.) Alumbrado Público Si ☐ No ☒ Proyectado ☐

Funciona, opera Si ☐ No ☒

	Área servida	Proveedor	Tipo
Existente			
Proyectada			

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(6.2.) Combustible

(6.2.1) Estación de servicio Si ☐ No ☒

(6.2.2.) Combustible utilizado para calefacción y cocina (tipo, forma y lugar de abastecimiento)

*El combustible utilizado por la poblacion es leña (más utilizado) , que trae del monte desde distancias variables .
Es transportada mediante zorras.-*

Tambien se utiliza Gas envasado y Querosene para para prender el fuego (cocina e iluminación) . Se proveen desde Las Termas de Rio Hondo y El Charco.-

(6.3.) Abastecimiento de agua

(6.3.1.) Sistema organizado de provisión Si ☐ No ☒ Proyectado ☐

☐ Red domiciliaria Funciona, opera Si ☐ No ☒

	Nº de conexiones	Proveedor	Área Servida
Existente			
Proyectada			

☐ Grifos públicos Funciona, opera Si ☐ No ☒

	Nº de grifos	Responsable del Servicio	Área Servida
Existente			
Proyectada			

Descripción: (fuente utilizada, tipo de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento, distribución, conexiones, usos, limitaciones y/o problemas, costos): *Toro Pozo cuenta con dos perforaciones surgentes. La más antigua se la denomina pozo Surgente Nro. 1, es un pozo privado que pertenece al pueblo y tiene una profundidad de 215 metros, con un caudal de surgencia de 1.175,5 litros/hora. El surgente más nuevo fué perforado por la Administración Provincial de Recursos Hídricos en el año 1989, quedando el mismo sin habilitar hasta el presente. este surgente está ubicado en los fondos de la Escuela Provincial Nro. 107 de Toro Pozo. Este se denomina pozo Surgente Nro. 2 y tiene una profundidad de 200 metros, con un caudal de surgencia de 320 litros/hora.No se*

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

encuentra habilitado ninguno de los dos. La Comisión Vecinal de Fomento y Cultura de la localidad, mediante rifas, campeonatos, etc. construyó un Tanque elevado de hormigón armado montado en cuatro columnas de 30 por 30 cm de lado con una altura a fondo de cuba de 12 metros y de 15.000 litros de capacidad útil. A pesar de contar con dos surgentes y el tanque elevado, para habilitar un servicio de provisión de agua les falta la red de distribución, el equipo de bombeo, la casilla y el alambrado perimetral con su respectivo portón de acceso.-

(6.3.2.) Sin sistema de provisión Si ☒ No ☐

☐ Abastecimiento público / comunitario

Lugar/es de abastecimiento: Desde los surgentes la población se abastece mediante tachos. Existe una cañería deteriorada que sale del surgente Nro. 1

☐ Abastecimiento individual

Descripción: (fuente utilizada, tipo de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento, usos, limitaciones y/o problemas):

(6.4.) Saneamiento

(6.4.1.) Red cloacal Si ☐ No ☒ Proyectada ☐

Funciona, opera Si ☐ No ☐

	N° de conexiones	Responsable del Servicio	Área Servida
Existente			
Proyectada			

Descripción: (planta de tratamiento, vuelco de efluentes, limitaciones y/o problemas)

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(6.4.2.) Sistemas individuales

Pozos ciegos

☐

Si ☒ No ☐

% de viviendas

Lechos filtrantes

☐

% de viviendas

Letrinas

☒

100 % de viviendas

Descripción:

Pozos cavados en tierra y a partir de la superficie están contruidos con mampostería de ladrillos, revoque y techos de chapas.-

(6.4.3.) Recolección de residuos domiciliarios

Si ☐ No ☒

Descripción del servicio y/o de las formas de eliminación de basura: En el pueblo se utilizan dos metodos de eliminacion de basura: uno es el de quemarla y la otra enterrarla.-

Estado de la infraestructura edilicia (descripción de la construcción, de las instalaciones existentes, deficiencias, limitaciones, etc.): *Puesto Sanitario de dos ambientes en mampostería con revoques a la cal y techo de chapas- Piso de cemento alisado. No tiene instalación eléctrica ni de agua.-Tiene un baño con pozo. Puertas y ventanas de madera.- En general se encuentra en buen estado de mantenimiento.-*

.....

.....

.....

Problemas o limitaciones para brindar el servicio: *No cuenta con instalación eléctrica para el funcionamiento de la heladera para preservar los medicamentos .Falta de un médico permanente. A la localidad concurre un médico cada 3 meses que viene desde Pozo Hondo. Falta: farmacia y medicamentos.*

.....

.....

.....

¿Cómo y dónde se abastecen de medicamentos? *Como no cuentan con farmacias se compra en la localidad de Termas de Río Hondo y en Tucumán.*

.....

.....

.....

¿A dónde concurren para atención de mayor complejidad o inexistencia de establecimientos de salud? *Concurren a los centros de atención de la ciudad de Termas de Río Hondo y a San Miguel de Tucumán.-*

.....

.....

.....

Enfermedades más comunes y principales causas de muerte: *Las principal enfermedad son los parásitos. Las principal causa de muerte es la natural, es decir de vejez (es gente muy sana, según los vecinos)..-*

.....

(8.2.) Actividades extracurriculares (artesanías, granja, huerta, talleres, otros): *No cuenta*

Escuela	Actividades	Docentes afectados	Comentarios Generales

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Estado de la infraestructura edilicia (descripción de la construcción, de las instalaciones existentes, deficiencias, etc.): *El establecimiento educacional tiene paredes de mampostería y techo de chapas galvanizadas en mal estado , razón por la cuál tiene filtraciones.Tiene pisos de cemento alizado y los baños sin terminar: falta revestimientos, techo , piso, ventiluces, revoques, etc.Las ventanas son de madera, algunas, y otras metálicas en mal estado. También cuenta con un comedor y una dirección. Como anexo cuenta con un jardín de infantes realizado en mampostería con techo de viguetas prestnsadas. Se encuentra en muy buen estado de conservación.-*

¿A dónde concurren los niños en caso de no contar con escuelas en el lugar?
Concurren a la localidad de El Charco.-

Deserción escolar (porcentajes y principales causas): *Hay un 10 % de deserción escolar por trabajar en la safra y cosecha de porotos.Otro motivo es la diferencia de edades entre los cursantes.-*

(9) Bienestar Social: no se realiza

	Nº de Personas Asistidas	Organización que presta el servicio	Personal afectado
Comedores			
Guarderías			
Hogar de ancianos			
Hogar de niños			
Salón comunitario			
Otros			

Estado de la infraestructura edilicia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Problemas o limitaciones en el servicio:
.....
.....

(10) Otros servicios e instituciones

☒ Seguridad y puestos de frontera
Un Destacamento policial compuesto de 1 agente

☐ Justicia
Los pobladores recurren a la Localidad de El Charco.-

☒ Registro Civil
Los pobladores recurren a la Localidad de El Charco y El Bagual (12 Km.).-

☐ Sucursales Bancarias
No cuentan con sucursales bancarias, concurren a Termas de Rio Hondo.-

☒ Cementerios
Cuenta con un cementerio ubicado a 1500 m. al norte del poblado.-

☐ Otros

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(11) Actividades económicas

(11.1.) Principales actividades

Sector		Orden de importancia	Productos y/o servicios	Comercial	Auto consumo
	Agricultura	2	Maiz, Soja, Poroto	Si	Si
	Ganadería	1	Bovino, caprino y porcino	Si	Si
	Caza				
	Pesca				
	Silvicultura				
	Minería				
	Industria				
	Turismo				
	Otros				

Principales problemas que influyen en la actividad económica (ambientales, sociales, económicos, etc.):

Los principales problemas en la actividad económica de la localidad residen en la falta de agua para riego y de medios económicos. Con respecto al riego es una zona de secano.-

En el pueblo y/o los alrededores no hay oportunidades de trabajo o puesto fijo y seguro.-

Potenciales actividades a desarrollar (nuevas o reactivaciones): Construcción de un molino para la preparación de polenta, maiz molido, harina de maiz, dado que tienen la materia prima para hacerlo.-

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(11.2) Comercios

La localidad cuenta con un almacene en donde se adquiere todos los comestibles de la canasta familiar, además de venta de prendas de vestir. También realizan viajes a Tucumán para comprar por mayor para todo el mês.

(11.3.) Empleo

Principales fuentes, localización, estacionalidad, número de puestos de trabajo:

En el pueblo y/o los alrededores hay pocas oportunidades de trabajo o puesto fijo y seguro.-

Los pobladores son trabajadores independiente. Van a trabajar en la Ciudad de Tucumán (70 Km) los días hábiles y vuelven los días sabado. Esto representa el 20 % de la población.

Problemas de desempleo y causas: *Pocas oportunidades de empleos, al carecer la zona de un marcado desarrollo .-*

(11.4.) Estructura ocupacional (según orden de importancia por cantidad de población)

Propietarios de establecimientos agropecuarios o forestales	
Propietarios de establecimientos industriales	
Comerciantes y prestadores de servicios privados	
Empleados públicos	
Empleados de comercio y servicios privados	
Trabajadores rurales permanentes	1
Trabajadores rurales transitorios	2
Productores rurales independientes	
Otros	

Trabajadores independientes del ramo de la construcción que van a Tucumán.-

(12) Aspectos territoriales

2.1.) Tierras Ocupadas

Propietarios	<input type="checkbox"/>	% aproximado	
Ocupantes	<input checked="" type="checkbox"/>	En tierras privadas	Sin Permiso <input type="checkbox"/>
		100 % aproximado	Con Permiso <input type="checkbox"/>
			Títulos insuficientes <input checked="" type="checkbox"/>
		En tierras fiscales	Sin permiso <input type="checkbox"/>
		% aproximado	Con Permiso <input type="checkbox"/>
			Títulos insuficientes <input type="checkbox"/>

Comentarios:

Los ocupantes se encuentran en tierras en las que la familia va por la tercera generación y no se han realizado los respectivos juicios sucesorios.-

(12.2.) Tierras disponibles

☐ Fiscales

☐ En proximidades al paraje y/o localidad:

Superficie:

Características físicas:

.....

.....

☐ En establecimientos públicos

Establecimiento:

Superficie:

Características físicas:

.....

.....

.....

Establecimiento:

Superficie:

Características físicas:.....

.....

.....

.....

☐ Particulares (con potencial destino a establecimientos públicos, plantas de agua potable, etc.)

Propietario: *En donde se encuentra la perforación.-*

Superficie: 20 x 20 m

Características físicas:

.....

.....

.....

Propietario:

Superficie:

Características físicas:

.....

.....

.....

Fuentes de Información utilizadas para el tema tierras: *Presidente de la Comisión Vecinal Carlos Zárate.-*

.....

.....

(12.3.) Recursos Naturales. Principales recursos y cambios que se advierten en ellos (agua superficial y/o subterránea, suelo, flora, fauna, paisaje, etc.): *Los caminos se encuentran erosionados por el escurrimiento de las aguas de lluvia, originados por la existencia de gran pendiente longitudinal del terreno natural y por la presencia de suelos de tipo loéssicos propios de la Pcia. de Santiago del Estero.*

(13) Población

(13.1.) Población Total: 720 habitantes

(13.2.) Dinámica Poblacional

(13.2.1.) Origen y antigüedad del asentamiento: *Segun datos aportados por los pobladores el asentamiento poblacional data de aprox. 100 años.-*

.....

.....

(13.2.2.) Evolución de la población en los últimos 10 años Creció ☒ Decreció ☐

Causas: *El haber habilitado fincas vecinas ha faborecido en asentamiento.-*

.....

.....

(13.2.3.) Inmigración de población al asentamiento Si ☒ No ☐

Carácter de la inmigración Permanente ☐ Transitoria ☒

Actividades que desarrolla la población inmigrante: *Agricultura y Construcción.-*

.....

.....

Composición de lo inmigracion Grupos familiares ☒ Personas solas ☐

Origen geográfico de los inmigrantes: *son inmigrantes locales, mayoritariamente de la localidad de Arenales, Santiago del Estero.-*

.....

.....

(13.2.4.) Emigración de la Población Si ☒ No ☐

Causas de la emigración de población

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- 1- *Busqueda de trabajo*
- 2- *Estudio.-*
- 3-

Composición de los emigrantes

Grupos familiares

X

Varones

X

X

Jóvenes

Mujeres

Adultos

Varones

Mujeres

Destino de la migración: *Tucumán.-*

.....

.....

(13.3) Estructura de la población

(13.3.1.) Composición porcentual de la población por grupos de edad

Edad	%
0-13	15
14-40	40
41-65	35
65 y más	10

(13.3.2.) Origen étnico de los pobladores

Distribución Porcentual

Criollos

X

Aborígenes

%

100

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Miembros de colectividades de origen extranjero

☐

Cuáles?.....

☐

.....

.....

.....

Lenguas/dialectos/idiomas predominantes en el conjunto de la comunidad según orden de importancia por cantidad de población.

1. Castellano.....100 %
2.%
3.%

(13.3.3) Cultos más difundidos (según orden de importancia)

1. Nombre: Religioso Católico.-

Templo

Si

☐

No

☒

.....

Usa la Escuela.-

Ministro Religioso

Si

☐

No

☒

Viene desde Pozo Hondo Hondo.-

Frecuencia de celebraciones.: Una vez por mês-

Actividades extrareligiosas

No

☒

Si

☐

¿Cuáles?.....

2. Nombre: Evangélico

Templo

Si

☒

No

☐

.....

Ministro Religioso

Si

☒

No

☐

.....

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Frecuencia de celebraciones: *Una vez por semana, los domingos.* -
.....
.....
Actividades extrareligiosas No ☒ Si ☐ ¿Cuáles?.....
.....
.....

3. Nombre.....
Templo Si ☐ No ☐
.....
.....
Ministro Religioso Si ☐ No ☐
.....
.....
Frecuencia de celebraciones.....
.....
.....
Actividades extrareligiosas No ☐ Si ☐ ¿Cuáles?.....
.....
.....

4. Nombre.....
Templo Si ☐ No ☐
.....
.....
Ministro Religioso Si ☐ No ☐
.....
.....
Frecuencia de celebraciones.....
.....
.....
Actividades extrareligiosas No ☐ Si ☐ ¿Cuáles?.....
.....
.....

(13.4) Organización comunitaria

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(13.4.1.) Municipios y localidades con los que se relaciona. Tipo de vinculación y motivos:

En los puntos anteriores quedó claramente establecido que la localidad con la que se vincula es con El Charco, Termas de Rio Hondo, Pozo Hondo, por motivos: religiosos, educacionales, medicinales, bancarios y legales.-

(13.4.2) Formas de asociación comunitaria

<input checked="" type="checkbox"/>	Asociaciones vecinales	Actividades que desarrolla: Rifas, bailes, campeonatos de futbol, etc., para recolectar fondos para realizar el servicio de agua potable.-
	o Comisiones de Fomento	

<input type="checkbox"/>	Cooperativa de producción,	Actividades que desarrolla, número de miembros.....
<input type="checkbox"/>	Centros culturales y recreativos	Actividades que desarrolla, quiénes participan.....

<input type="checkbox"/>	Otras formas de asociación	Describir:
--------------------------	----------------------------	------------

(13.4.3.) Festividades:

(13.4.4.) Actitud de la población hacia la participación en actividades comunitarias

Positiva ☒ Negativa ☐ Indiferente ☐

Comentarios: *Participa el 95 % de la población.-*

(13.4.5.) Existencia de conflictos manifiestos entre distintos grupos de la comunidad

No ☒ Si ☐ ¿Cuáles?.....

(13.5.) Inquietudes de la población: Solicitan:

- a) La ampliación del servicio electrico y de agua potable domiciliario.-
- b) Armar un molino por contar con la materia prima .-
- c) Contar con un médico con atención aunque sea semanal .-
- d) Contar con la atención de un dentista.-


(4) Información complementaria.....

FUENTES DE INFORMACIÓN - INFORMANTES CLAVE

Directora de la Escuela 107: Rita Rodriguez.-
Presidente de la Comisión Vecinal: Carlos Zárate.-



A Paraná 5 Km



REFERENCIAS

A - D = 1.045 m

A - C = 750 m

A - B = 308.00 m

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Administración Provincial de Recursos Hídricos CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Area Infraestructura Social PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUEÑAS COMUNIDADES		
Localidad: Toro Pozo Departamento: Jimenez		PLANO DE UBICACION
Plano N° 1	Preparo: AVILA, EDGARDO	Fecha: Escala: S/E

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN POR ASENTAMIENTO POBLACIONAL

FECHA: 19/04/97

(1) Datos de Localización

Localidad o Paraje: *Ardiles.-*

Municipio:

Departamento, Partido o Distrito Escolar: *Dpto. Banda.-*

Provincia: *Santiago del Estero*

De quien depende (en caso que no sea de un municipio) :*Dirección de Municipalidades.*

(2) Tipo de Asentamiento

Agrupado ☒ Disperso ☐ Mixto ☐

Nº de viviendas agrupadas	80
Nº de viviendas dispersas	
Nº de viviendas total	80

(Incluir croquis del asentamiento): *Ver hoja aparte.-*

(3) Características Constructivas de las Viviendas

(3.1.) Tipo de viviendas

Casa Tipo A	<input type="checkbox"/>	% aproximado
Casa Tipo B	<input checked="" type="checkbox"/>	90 % aproximado
Rancho	<input type="checkbox"/>	10 % aproximado
Casilla	<input type="checkbox"/>% aproximado

(3.2.) Descripción de materiales *Casas con techo de paja, paredes de ladrillos (mampostería) y pisos de tierra, algunos con paredes de adobe. Algunas casas tiene puertas y ventanas de madera y otras no .-*

(4) Accesibilidad

(4.1.) Formas de acceso

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

☐ Senda

☐ Huella

☒ Camino

☒ Otros: *Se accede al pueblo por la Ruta Nacional Nro.9 Vieja hasta Los Quiroga, se cruza el Rio Dulce por el Dique Los Quiroga y luego, por un camino de tierra se accede al pueblo.*

Tierra

Mejorado y/o ripio

Pavimento

☐

☒

☐

.....

.....

.....

Distancia a centro poblado principal (km)
* *Gramilla, 18 Km. (al norte).-*
* *Chaupi Pozo: 13 Km (al sur).*

Limitaciones: *El tramo de tierra se vuelve intransitable cuando llueve.*
.....
.....

(4.2.) Medios de transporte

☒ De pasajeros

☐ De carga

Empresa, frecuencia y destino
Ranchilleño, 1 vez por semana.-
Empresa Veliz, todos los días.-.

Frecuencia y recorrido:
Leña y carbon, a Santiago del Estero.

.....

.....

(5) Comunicaciones

(5.1.) Correo

(5.2.) Telecomunicaciones

☒

☐

.....

.....

Teléfono

Cabina Pública

Domiciliario

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Radioteléfono

Equipo de radio

Cabina Pública

Domiciliario

Comentarios: *La comunidad no cuenta con este tipo de adelantos.-*

(5.3.) Medios de difusión

(5.3.1.) Recepcionados (origen, horarios y otros datos)

X

Radio

*De Santiado del Estero: LV11 y Radio Nacional en AM, las 24 Hs.-
FM: de Termas de Rio Hondo y Clodomira.-*

X

Televisión

.Aerea: Canal 7 de Santiago del Estero.-

Prensa

(5.3.2.) Locales (alcance, horarios y otros datos)

Radio

-

Televisión

Prensa

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

No cuenta

(6) Servicios Básicos

(6.1.) Electricidad Si ☒ No ☐ Proyectada ☐

(6.1.1.) Red Domiciliaria ☐ Funciona, opera Si ☐ No ☒

	N° de conexiones	Proveedor	Fuente
Existente		EDESE	
Proyectada			

(6.1.2.) Provisión individual ☒

Tipo de Edificios provistos: *La posta sanitaria y la escuela. La policía cuenta con panel solar.-*

(6.1.3.) Alumbrado Público Si ☒ No ☐ Proyectado ☐

Funciona, opera Si ☒ No ☐

	Área servida	Proveedor	Tipo
Existente	parcial	EDESE	
Proyectada			

(6.2.) Combustible

(6.2.1) Estación de servicio Si ☐ No ☒

(6.2.2.) Combustible utilizado para calefacción y cocina (tipo, forma y lugar de abastecimiento)

El combustible utilizado por la poblacion es leña, que trae del monte desde zonas cercanas. Es transportada mediante zorras y sulkis.-

.....
.....
.....

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(6.3.) Abastecimiento de agua

(6.3.1.) Sistema organizado de provisión Si ☒ No ☐ Projectado ☐

☐ Red domiciliaria Funciona, opera Si ☐ No ☒

	N° de conexiones	Proveedor	Área Servida
Existente		RECURSOS HIDRICOS	Toda la población
Proyectada			

☐ Grifos públicos Funciona, opera Si ☒ No ☐

	N° de grifos	Responsable del Servicio	Área Servida
Existente	1		
Proyectada			

Descripción: (fuente utilizada, tipo de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento, distribución, conexiones, usos, limitaciones y/o problemas, costos): *La localidad de Ardiles cuenta con una perforación 86,27 metros de profundidad, cementada hasta los 50 metros y de allí engravada, todo con un diámetro de 12". La cañería colocada es de 6" en toda su profundidad. Se alumbran dos napas: la primera va desde los 59,31 m. hasta los 68,63 m, la segunda va desde los 75,40 m. Hasta los 82,40m. El nivel estático se encuentra a los 24,40 m y el nivel dinámico a los 25,60 m. Aforo realizado por Recursos Hídricos arrojó un caudal específico de 3,6 m3/h.m. La perforación cuenta con una electrobomba sumergible. Tiene una casilla recientemente construida (1995) en donde se encuentra una planta de ósmosis inversa con una capacidad de 600 a 800 litros/hora. En el interior también se colocó sobre pilares dos tanques de Polietileno Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) de 1.000 litros de capacidad cada uno. A través de la pared se ha instalalado grifos para el abastecimiento de agua a través de bidones a la población. El sistema cuenta con un by-pass en la impulsión de manera de alimentar a un tanque elevado deteriorado ubicado a aproximadamente 70 metros de las instalaciones descriptas. Este último se encuentra a lado de otra perforación existente y actualmente sin uso al ser reemplazada por la*

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

anterior. Se cuenta con alambrado perimetral tipo alímpico y portón de acceso metálico en muy buenas condiciones.-

(6.3.2.) Sin sistema de provisión Si ☐ No ☒

☐ Abastecimiento público / comunitario:

Lugar/es de abastecimiento:
.....
.....
.....

☐ Abastecimiento individual

Descripción: (fuente utilizada, tipo de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento, usos, limitaciones y/o problemas):
.....
.....

(6.4.) Saneamiento

(6.4.1.) Red cloacal Si ☐ No ☒ Proyectada ☐

Funciona, opera Si ☐ No ☐

	Nº de conexiones	Responsable del Servicio	Área Servida
Existente			
Proyectada			

Descripción: (planta de tratamiento, vuelco de efluentes, limitaciones y/o problemas)
.....

(6.4.2.) Sistemas individuales Si ☒ No ☐
Pozos ciegos ☐ % de viviendas
Lechos filtrantes ☐ % de viviendas

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Letrinas

X

100 % de viviendas

Descripción: Pozo cavado en tierra y superiormente realizado en mampostería de ladrillos con techos de chapa.-

(6.4.3.) Recolección de residuos domiciliarios

Si



No

X

Descripción del servicio y/o de las formas de eliminación de basura: *En el pueblo se elimina la basura quemandola.-*

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Estado de la infraestructura edilicia (descripción de la construcción, de las instalaciones existentes, deficiencias, limitaciones, etc.): *Sala de primeros auxilios realizada en mampostería, piso de mosaicos calcareos y techo de chapa, puertas de madera, En general en muy buen estado de mantenimiento. Cuenta con instalación eléctrica . Cuenta con un baño en mampostería, techo de chapas y puertas de madera, sin instalación de agua corriente. Tiene también un aljibe y una bomba manual con un by-pass para extracción de agua y elevar al tanque elevado. Las canaletas de agua de lluvia se encuentran en mal estado.-*

Problemas o limitaciones para brindar el servicio: *Falta de un médico permanente, falta de una farmacia , falta de medicamentos.-*

¿Cómo y dónde se abastecen de medicamentos? *Como no cuentan con farmacias se compra en las localidad La Banda. Suelen recibir donaciones de medicamentos de parte del Ministerio de Bienestar Social de Sgo. del Estero.-*

¿A dónde concurren para atención de mayor complejidad o inexistencia de establecimientos de salud? *Concurren a los centros de atención de la ciudad capital de Santiago del Estero y La Banda.-*

Enfermedades más comunes y principales causas de muerte: *Las principales enfermedades son la hipertensión, chagas y los parásitos. Las principal causa de muerte es la hipertensión.*

(8.1.) Establecimientos educacionales

[illegible]

(8.2.) Actividades extracurriculares (artesanías, granja, huerta, talleres, otros): *No cuenta*

Escuela	Actividades	Docentes afectados	Comentarios Generales

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Estado de la infraestructura edilicia (descripción de la construcción, de las instalaciones existentes, deficiencias, etc.): *El establecimiento educacional tiene tres aulas y una dirección, una cocina y una galería. La cocina tiene techo de viguetas pretensadas, paredes de mampostería sin revocar. No tiene puerta. Se usa leña como combustible para cocinar los alimentos. Se han habilitado dos aulas debido a que el edificio ha sufrido asentamientos en las aulas destinadas al jardín de infantes. Los suelos de la zona son del tipo loésicos con características de colapsables. La cañería de desagüe del jardín de infantes pasa por debajo de la pared de apoyo, al perder agua ha producido la hidroconsolidación y el asentamiento de la fundación con lo que se ha producido el agritamiento y rotura del techo del mismo con posibilidades de arrastre de la pared contigua. Cuenta con un baño al fondo, el cuál también se encuentra con asentamientos. Es de paredes de mampostería y techo de chapa. No tiene conexión de agua ni tampoco la cocina. A pesar que para el Consejo General de Educación el establecimiento ha sido declarado fuera de servicio el mismo se continúa utilizando para el dictado de clases e inclusive esta dentro de la EGB 3.-*

Problemas y limitaciones para brindar el servicio: *Falta de comedor, agua y enegía eléctrica, mobiliario, bancos, etc.-*

¿A dónde concurren los niños en caso de no contar con escuelas en el lugar? *No tienen donde.-*

Deserción escolar (porcentajes y principales causas): *20 %, para trabajar en la zafra.-*

(9) *Bienestar Social: no se realiza*

	N° de Personas Asistidas	Organización que presta el servicio	Personal afectado
Comedores			
Guarderías			
Hogar de ancianos			
Hogar de niños			
Salón comunitario			
Otros			

Estado de la infraestructura edilicia:

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Problemas o limitaciones en el servicio:

.....

.....

(10) Otros servicios e instituciones

☒ Seguridad y puestos de frontera

Destacamento policial, cuenta con un cabo

.....

☒ Justicia

Juez de Paz No Letrado .-

.....

☒ Registro Civil : *Si*

.....

☐ Sucursales Bancarias

No cuentan con sucursales bancarias.-

.....

.....

☒ Cementerios

Cuentan con un cementerio, ubicado a 2 Km. al sur del poblado.-

.....

.....

☐ Otros

.....

.....

(11) Actividades económicas

(11.1.) Principales actividades

Sector		Orden de importancia	Productos y/o servicios	Comercial	Auto consumo
	Agricultura				
	Ganadería	1	caprino		Si
	Caza				
	Pesca				
	Silvicultura				
	Minería				
	Industria				
	Turismo				
	Otros				

Principales problemas que influyen en la actividad económica (ambientales, sociales, económicos, etc.):

Los principales problemas en la actividad económica de la localidad residen en la falta de medios económicos..

En el pueblo y/o los alrededores no hay oportunidades de trabajo o puesto fijo y seguro.-

Potenciales actividades a desarrollar (nuevas o reactivaciones):

(11.2) Comercios

La localidad cuenta con un almacén donde se puede adquirir los comestibles de la canasta familiar. También se compra en Termas de Río Hondo y La Banda.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(11.3.) Empleo

Principales fuentes, localización, estacionalidad, número de puestos de trabajo:

En el pueblo y/o los alrededores hay pocas oportunidades de trabajo o puesto fijo y seguro.-

Los pobladores viven de trabajos ocasionales, especialmente en las cosechas.-

La mayoría son jornaleros y de caracter golondrina: se trasladan a Buenos Aires, Salta, Jujuy, Tucumán y Santa Fé .-

Problemas de desempleo y causas: *Poco desarrollo de la zona y sin oportunidades de empleos..-*

(11.4.) Estructura ocupacional (según orden de importancia por cantidad de población)

- Propietarios de establecimientos agropecuarios o forestales
- Propietarios de establecimientos industriales
- Comerciantes y prestadores de servicios privados
- Empleados públicos
- Empleados de comercio y servicios privados
- Trabajadores rurales permanentes
- Trabajadores rurales transitorios
- Productores rurales independientes
- Otros

2
1

12) Aspectos territoriales

(12.1.) Tierras Ocupadas

Propietarios	<input type="checkbox"/>	% aproximado	
Ocupantes	<input checked="" type="checkbox"/>	En tierras privadas	Sin Permiso <input type="checkbox"/>
		% aproximado	Con Permiso <input type="checkbox"/>
		Títulos insuficientes	<input type="checkbox"/>
		En tierras fiscales	Sin permiso <input type="checkbox"/>
		100 % proximado	Con Permiso <input type="checkbox"/>
		Títulos insuficientes	<input checked="" type="checkbox"/>

Comentarios: *Se está esperando la prescripción veinteañal*

(12.2.) Tierras disponibles

☐ Fiscales

☒ En proximidades al paraje y/o localidad:

Superficie: 29,70x21,50 Predio de Recursos Hidricos.-

Características físicas:.....
.....
.....

☐ En establecimientos públicos

Establecimiento:.....

Superficie:

Características físicas:
.....
.....

Establecimiento:.....

Superficie:.....

Características físicas:.....
.....
.....

☐ Particulares (con potencial destino a establecimientos públicos, plantas de agua potable, etc.)

Propietario:

Superficie:

Características físicas:
.....
.....

Propietario:
Superficie:
Características físicas:
.....
.....
.....

Fuentes de Información utilizadas para el tema tierras: *David Gomez, vecino del lugar y personal no docente d e la escuela .-*
.....

(12.3.) Recursos Naturales. Principales recursos y cambios que se advierten en ellos (agua superficial y/o subterránea, suelo, flora, fauna, paisaje, etc.):

(13) *Población*

(13.1.) Población Total: *200 habitantes*

(13.2.) Dinámica Poblacional

(13.2.1.) Origen y antigüedad del asentamiento: *Segun datos aportados por los pobladores el asentamiento poblacional data de aprox. 150 años.-*
.....
.....

(13.2.2.) Evolución de la población en los últimos 10 años Creció ☐ Decreció ☒
Causas: *Búsqueda de trabajo .-*
.....

(13.2.3.) Inmigración de población al asentamiento Si ☐ No ☐

Carácter de la inmigración Permanente ☐ Transitoria ☐

Actividades que desarrolla la población inmigrante:
.....

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Composición de los inmigrantes Grupos familiares ☐ Personas solas ☐

Origen geográfico de los inmigrantes:
.....

(13.2.4.) Emigración de la Población Si ☒ No ☐

Causas de la emigración de población

- 1- *Busqueda de trabajo*
- 2-
- 3-

Composición de los emigrantes

Grupos familiares	<input type="checkbox"/>	
Jóvenes	<input checked="" type="checkbox"/>	Varones <input checked="" type="checkbox"/>
		Mujeres <input checked="" type="checkbox"/>
Adultos	<input type="checkbox"/>	Varones <input type="checkbox"/>
		Mujeres <input type="checkbox"/>

Destino de la migración: *Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santa Fé y Tucumán.-*

(13.3) Estructura de la población

(13.3.1.) Composición porcentual de la población por grupos de edad

Edad	%
0-13	40
14-40	20
41-65	10
65 y más	30

(13.3.2.) Origen étnico de los pobladores

Distribución Porcentual

Criollos	<input checked="" type="checkbox"/>	<div>% 100</div>
----------	-------------------------------------	----------------------

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Aborígenes

Cuáles?

Miembros de

colectividades de

origen extranjero

Lenguas/dialectos/idiomas predominantes en el conjunto de la comunidad según orden de importancia por cantidad de población.

1. Castellano.....100 %
2.%
3.%

(13.3.3) Cultos más difundidos (según orden de importancia)

1. Nombre:

Templo

Si

No

X

La Localidad no cuenta ni con iglesia, capilla ni ministro religioso. Tampoco ofician misa u otro tipo de acto religioso.-

Ministro Religioso

Si

No

Frecuencia de celebraciones.:

Actividades extrareligiosas

No

Si

¿Cuáles?

(13.4) Organización comunitaria

(13.4.1.) Municipios y localidades con los que se relaciona. Tipo de vinculación y motivos:

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En los puntos anteriores quedó claramente establecido que las localidades con las que se vincula son: Termas de Rio Hondo, Los Quiroga, Banda, con motivos comerciales, bancarios, sanitarios.-

(13.4.2) Formas de asociación comunitaria

☒ Asociaciones vecinales o Comisiones de Fomento

Actividades que desarrolla: Rifas, serias, campeonatos de futbol

☐ Cooperativa de producción, comercialización y consumo

Actividades que desarrolla, número de miembros.....

☐ Centros culturales y recreativos

Actividades que desarrolla, quiénes participan.....

☐ Otras formas de asociación

Describir:

(13.4.3.) Festividades:

(13.4.4.) Actitud de la población hacia la participación en actividades comunitarias

Positiva ☐

Negativa ☐

Indiferente ☒

Comentarios: La población es indiferente a la participación comunitaria por motivos personales

(13.4.5.) Existencia de conflictos manifiestos entre distintos grupos de la comunidad

No ☐

Si ☒

¿Cuáles? Falta de acuerdo en el liderazgo. No les gustar se r


conducidos por otra persona, esto es de acuerdo a los encuestados.

(13.5.) Inquietudes de la población: *La poblacion manifiesta que desearía contar con agua potable domiciliaria, erradicación de ranchos, provisión de ambulancia, nuevo local escolar y jardín de infantes.-*

(4) *Información complementaria*.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUENTES DE INFORMACIÓN - INFORMANTES CLAVE

Vecino: David Gomez.-
Director de Escuela : Juan Carlos Gimenez.-



Provincia de Santiago del Estero

Paso Nivel Sur

o Causal Paso 8 15 Km

99,125

96,94

98,87

96,96

96,98

97,88

97,44

97,23

o Granillo 17 Km

Ruta Provincial Nro. 8

o Colonia comunitaria

Vías F.C. G.B. MIRE

Policia

96,36

96,71

96,46

97,11

97,30

96,83 a/m

99,12

99,022

99,35

99,57

99,58

99,81

99,87

99,39

99,38

99,335

99,74

99,55















99,50

99,56

100,00

Paso 2

o Paso y T.E. (rela)



PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO	
Administración Provincial de Recursos Hídricos	
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	
Área Infraestructura Social	
PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUEÑAS COMUNIDADES	
Localidad:	ARDILES
Departamento:	BONDA
Planta:	UBICACION Y PLANTALTIMETRIA
Página N° 1	Proyecto AREA, Capitulo
Fecha: 24/04/87	Escala: 1/1

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN POR ASENTAMIENTO POBLACIONAL

FECHA:18/04/97

(1) Datos de Localización

Localidad o Paraje: Cañada de la Costa.-

Municipio: .

Departamento, Partido o Distrito Escolar: Dpto. Rio Hondo.-

Provincia: Santiago del Estero

De quien depende (en caso que no sea de un municipio) : Dirección de Municipalidades, dependiente del superior Gobierno de la Pcia. de Santiago del Estero.-

(2) Tipo de Asentamiento

Agrupado ☐ Disperso ☒ Mixto ☐

N° de viviendas agrupadas	
N° de viviendas dispersas	120
N° de viviendas total	120

(Incluir croquis del asentamiento): Ver hoja aparte.-

(3) Características Constructivas de las Viviendas

(3.1.) Tipo de viviendas

Casa Tipo A	<input type="checkbox"/>	% aproximado
Casa Tipo B	<input checked="" type="checkbox"/>	100 % aproximado
Rancho	<input type="checkbox"/>	% aproximado
Casilla	<input type="checkbox"/>% aproximado

(3.2.) Descripción de materiales Las casas tipo B están construidas en mamposteria de ladrillos con revoque a la cal y con techos de chapas y algunas con techos de viguetas pretensadas.Los pisos son de cemento alizado. Algunas casas tiene puertas y ventanas de madera.-

(4) Accesibilidad

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(4.1.) Formas de acceso

☐

Senda

☐

Huella

☒

Camino

☒

Otros: *Se accede al pueblo por la Ruta Nac. Nro. 9 y luego por camino enripiado.-*

Tierra

Mejorado y/o ripio

Pavimento

☐

☒

☐

.....

.....

Distancia a centro poblado principal (km)
** Termas de Rio Hondo: 6 Km.-*

Limitaciones: *Algunos tramos se vuelve intransitable cuando llueve..*

(4.2.) Medios de transporte

☒

De pasajeros

Empresa, frecuencia y destino
.Empresa 4 de Junio: Lunes a Viernes: de Termas de Rio Hondo, a las 8 y 11 horas

☐

De carga

Frecuencia y recorrido:
.....
.....

(5) Comunicaciones

(5.1.) Correo

☐

☐

(5.2.) Telecomunicaciones

☐

Teléfono

Radioteléfono

Equipo de radio

☐

☐

☐

Cabina Pública

Cabina Pública

☐

☐

Domiciliario

Domiciliario

Comentarios: *No posee.-*

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(5.3.) Medios de difusión

(5.3.1.) Recepcionados (origen, horarios y otros datos)

☒ Radio

*De Santiago del Estero: LV11 y Radio
Nacional en AM, las 24 Hs.-
De Tucuman: LV12, las 24 Hs.
FM: Termas de Rio Hondo.-*

☒ Televisión *.Aerea: Canal 7 de Sgo.. 8 y 10 de
Tucumán.-*

☐ Prensa *No recibe.-*

(5.3.2.) Locales (alcance, horarios y otros datos)

☐ Radio *No posee.-*

☐ Televisión

☐ Prensa

No cuenta

(6) Servicios Básicos

(6.1.) Electricidad Si ☒ No ☐ Proyectada ☐

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(6.1.1.) Red Domiciliaria ☐ Funciona, opera Si ☒ No ☐

	Nº de conexiones	Proveedor	Fuente
Existente	15	EDESE	
Proyectada			

(6.1.2.) Provisión individual ☒

Tipo de Edificios provistos: *Monofásica, casas de familia y Escuela.-*

(6.1.3.) Alumbrado Público Si ☒ No ☐ Proyectado ☐

Funciona, opera Si ☒ No ☐

	Área servida	Proveedor	Tipo
Existente	<i>Camino de entrada, arox. 1 km</i>	EDESE	
Proyectada			

(6.2.) Combustible

(6.2.1) Estación de servicio Si ☐ No ☒

(6.2.2.) Combustible utilizado para calefacción y cocina (tipo, forma y lugar de abastecimiento)
El combustible utilizado por la poblacion es leña, que trae del monte. También se usa gas y kerosene.-

(6.3.) Abastecimiento de agua

(6.3.1.) Sistema organizado de provisión Si ☒ No ☐ Proyectado ☐

☐ Red domiciliaria Funciona, opera Si ☐ No ☒

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

	N° de conexiones	Proveedor	Área Servida
Existente			
Proyectada			

☐ Grifos públicos

Funciona, opera

Si ☐

No ☐

	N° de grifos	Responsable del Servicio	Área Servida
Existente			
Proyectada			

Descripción: (fuente utilizada, tipo de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento, distribución, conexiones, usos, limitaciones y/o problemas, costos): *La localidad de Cañada de la Costa cuenta con una perforación 195 metros de profundidad, cementada hasta los 70 metros y de allí engravada, todo con un diametro de 12". La cañería colocada es de 6" los primeros 70 metros y desde alli en 4" hasta el fondo. Se alumbran tres napas: la primera va desde los 168,50 m. hasta los 171,50 m, la segunda va desde los 173,30 m. hasta los 176,30 m y la tercera desde los 182 m. Hasta los 188 m. El nivel estático se encuentra a - 12,40 m y el nivel dinámico a - 35 m. Aforo realizado por Recursos Hídricos arrojó un caudal específico de 417 m3/h.m. La perforación cuenta con compresor con cabezal doble. Tiene una casilla realizada en mampostería y techo de chapa . Tiene pilar de acometida pero no se encuentra conectado a la red. Falta estructuras de almacenamiento y distribución.-*

(6.3.2.) Sin sistema de provisión

Si ☒

No ☐

☐ Abastecimiento público / comunitario

Lugar/es de abastecimiento:

.....

.....

.....

☒ Abastecimiento individual

Descripción: (fuente utilizada, tipo de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento, usos, limitaciones y/o problemas): *Algunas familias cuentan con perforaciones. También hay pobladores que compran el agua*

Programa Desarrollo de Pequeñas Comunidades5

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

a razón de 20 \$/viaje. También recolectan agua de lluvia en aljibes.-

(6.4.) Saneamiento

(6.4.1.) Red cloacal Si ☐ No ☒ Proyectada ☐

Funciona, opera Si ☐ No ☐

	Nº de conexiones	Responsable del Servicio	Área Servida
Existente			
Proyectada			

Descripción: (planta de tratamiento, vuelco de efluentes, limitaciones y/o problemas)

.....

.....

.....

.....

(6.4.2.) Sistemas individuales Si ☒ No ☐

Pozos ciegos	<input type="checkbox"/>	% de viviendas
Lechos filtrantes	<input type="checkbox"/>	% de viviendas
Letrinas	<input checked="" type="checkbox"/>	100 % de viviendas

Descripción:

Las letrinas están cavadas en el suelo, sin ningún tipo de revestimiento y superiormente están contruidos con mampostería con techos de chapa.-

.....

.....

.....

.....

(6.4.3.) Recolección de residuos domiciliarios Si ☐ No ☒

Descripción del servicio y/o de las formas de eliminación de basura: En el pueblo se entierra a la basura.-

.....

.....

.....

Estado de la infraestructura edilicia (descripción de la construcción, de las instalaciones existentes, deficiencias, limitaciones, etc.): *Posta sanitaria realizada en mampostería de ladrillos y revoque a la cal. Puertas y ventanas deterioradas. En mal estado de conservación. No tiene baños ni conexión de agua y electricidad.-*

Problemas o limitaciones para brindar el servicio: *Falta de medicamentos, y estructura adecuada para la atención a los enfermos.-*

¿Cómo y dónde se abastecen de medicamentos? *Como no cuentan con farmacias se compra en la localidad de Termas de Río Hondo.-*

¿A dónde concurren para atención de mayor complejidad o inexistencia de establecimientos de salud? *Concurren a los centros de atención de la ciudad capital de Santiago del Estero, Termas de Río Hondo y Tucumán.-*

Enfermedades más comunes y principales causas de muerte: *Las principales enfermedades son producida por sdiarrea infantil, parásitos, problemas pulmonares, la hipertensión y chagas. Las principales causas de muerte en esta localidad es el cardíaco por problemas ocasionados por el mal de Chagas e hipertensión.-*

(8.2.) Actividades extracurriculares (artesanías, granja, huerta, talleres, otros): *No cuenta.*

Escuela	Actividades	Docentes afectados	Comentarios Generales

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Estado de la infraestructura edilicia (descripción de la construcción, de las instalaciones existentes, deficiencias, etc.): *El establecimiento está ejecutada con mampostería de ladrillo y revoque a la cal. Los trechos son de hormigón. Cuenta con siete aulas completas y una incompleta (falta piso, revoques y aberturas) y una galería de 3,5 metros de ancho. Las puertas y ventanas son de madera. Posee cocina y comedor en buenas condiciones de mantenimiento. Se cocinan los alimentos con leña. Los baños se encuentran en el fondo, son dos letrinas con paredes de mampostería y sin techo, no tiene instalación de agua. Al lado de los baños esta el aljibe de la escuela que recolecta agua de lluvia. Según la directora del establecimiento las filtraciones del baño contaminan el agua de este aljibe. Anexo a este local escolar se encuentra el jardín de infantes pero no funciona como tal debido a la falta de presupuesto. Este jardín es de reciente construcción y cuenta con baño instalado pero sin conexión de agua -*

Problemas y limitaciones para brindar el servicio: *Alumnos mal alimentados, padres con problemas alcoholicos, falta de bancos y equipamiento, faltade sanitarios para docentes.-*

¿A dónde concurren los niños en caso de no contar con escuelas en el lugar? *Secundario en Termas de Rio Hondo.-*

Deserción escolar (porcentajes y principales causas): *Hay un 20 % de deserción escolar porque los padres son trabajadores golondrina y utilizan a los niños de 8 años en adelante para trabajos caseros y otros que dependen del sexo y las necesidades del hogar (cocinar, cuidar a hermanos menores, etc).-*

(9) Bienestar Social: no se realiza

	N° de Personas Asistidas	Organización que presta el servicio	Personal afectado
Comedores			
Guarderías			
Hogar de ancianos			
Hogar de niños			
Salón comunitario			
Otros			

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Estado de la infraestructura edilicia:

Problemas o limitaciones en el servicio:

(10) Otros servicios e instituciones

☐ Seguridad y puestos de frontera
Destacamento policial, con un solo agente.-

☐ Justicia
Los pobladores dependen de Termas de Rio Hondo.-

☐ Registro Civil
Los pobladores dependen de Termas de Rio Hondo.-

☐ Sucursales Bancarias
No cuentan con sucursales bancarias, concurren a Termas.-

☒ Cementerios
Se encuentra ubicado a un Km al oeste del poblado.-

☐ Otros

(11) Actividades económicas

(11.1.) Principales actividades

Sector	Orden de importancia	Productos y/o servicios	Comercial	Auto consumo
Agricultura	1	Maiz		Si
Ganaderia	2	Ccaprino		Si
Caza				
Pesca	3			Si
Silvicultura				
Mineria				
Industria				
Turismo				
Otros				

Principales problemas que influyen en la actividad económica (ambientales, sociales, económicos, etc.):

Los principales problemas en la activiad económica de la localidad residen en la falta de agua para riego y de medios económicos.

En el pueblo y/o los alrededores no hay oportunidades de trabajo o puesto fijo y seguro.-

Potenciales actividades a desarrollar (nuevas o reactivaciones): huertas familiares, cooperativa cabriteras, cooperativa dulcera (tuna, zapalla,etc), desarrollar la apicultura.-

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(11.2) Comercios

La localidad cuenta con pequeños. Suelen viajar a Termas de Rio Hondo los sabados para adquirir productos alimenticios.-

(11.3.) Empleo

Principales fuentes, localización, estacionalidad, número de puestos de trabajo:

En el pueblo y/o los alrededores hay pocas oportunidades de trabajo o puesto fijo y seguro.-
Los pobladores viven de trabajos ocasionales, especialmente de obrajes.-
La mayoria son jornaleros y de caracter golondrina.-

Problemas de desempleo y causas: *Pocas oportunidades de empleos, al carecer la zona de un mercado desarrollo .-*

(11.4.) Estructura ocupacional (según orden de importancia por cantidad de población)

Propietarios de establecimientos agropecuarios o forestales	
Propietarios de establecimientos industriales	
Comerciantes y prestadores de servicios privados	
Empleados públicos	2
Empleados de comercio y servicios privados	
Trabajadores rurales permanentes	
Trabajadores rurales transitorios	1
Productores rurales independientes	
Otros	

(12) Aspectos territoriales

2.1.) Tierras Ocupadas

Propietarios ☐ % aproximado

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Ocupantes	<input checked="" type="checkbox"/>	En tierras privadas % aproximado	Sin Permiso	<input type="checkbox"/>
			Con Permiso	<input type="checkbox"/>
			Títulos insuficientes	<input type="checkbox"/>
		En tierras fiscales 100 % aproximado	Sin permiso	<input type="checkbox"/>
			Con Permiso	<input type="checkbox"/>
			Títulos insuficientes	<input checked="" type="checkbox"/>

Comentarios:

Parte de los ocupantes se encuentran en tierras fiscales se encuentran hace mas de 20 años en posesión.Se espera la prescripción.-

(12.2.) Tierras disponibles

☐ Fiscales

☐ En proximidades al paraje y/o localidad: en el predio de las instalaciones de Recursos Hídricos.-

Superficie: 30 x 30 .-

Características físicas:

.....
.....

☐ En establecimientos públicos

Establecimiento:

Superficie:

Características físicas:

.....
.....
.....

Establecimiento:

Superficie:

Características físicas:.....

.....
.....
.....

☐ Particulares (con potencial destino a establecimientos públicos, plantas de agua potable, etc.)

Propietario:
Superficie:
Características físicas:
.....
.....
.....

Propietario:
Superficie:
Características físicas:
.....
.....
.....

Fuentes de Información utilizadas para el tema tierras: *Maestra de grado: Rosa Lencina.-*

.....
.....

(12.3.) Recursos Naturales. Principales recursos y cambios que se advierten en ellos (agua superficial y/o subterránea, suelo, flora, fauna, paisaje, etc.): *Los caminos se encuentran erosionados por el escurrimiento de las aguas de lluvia, originados por la existencia de gran pendiente longitudinal del terreno natural y por la presencia de suelos de tipo loésicos propios de la Pcia. de Santiago del Estero.*

(13) Población

(13.1.) Población Total: *500 habitantes*

(13.2.) Dinámica Poblacional

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(13.2.1.) Origen y antigüedad del asentamiento: *Segun datos aportados por los pobladores el asentamiento poblacional data de aprox. 100 años.-*

.....

.....

(13.2.2.) Evolución de la población en los últimos 10 años Creció ☐ Decreció ☐

Causas: *Casi no ha variado debido al exodo de los mayores .-*

.....

.....

(13.2.3.) Inmigración de población al asentamiento Si ☐ No ☐

Carácter de la inmigración Permanente ☐ Transitoria ☐

Actividades que desarrolla la población inmigrante:

.....

Composición de lo inmigracion Grupos familiares ☐ Personas solas ☐

Origen geográfico de los inmigrantes:

.....

.....

(13.2.4.) Emigración de la Población Si ☒ No ☐

Causas de la emigración de población

- 1- *Busqueda de trabajo*
- 2- *Estudio*
- 3-.....

Composición de los emigrantes

Grupos familiares	<input type="checkbox"/>	
Jóvenes	<input checked="" type="checkbox"/>	Varones <input checked="" type="checkbox"/>
		Mujeres <input checked="" type="checkbox"/>

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Adultos

☐

Varones

☐

Mujeres

Destino de la migración: *Buenos Aires, Mar delPlata, Salta, Jujuy y Tucumán.-*

(13.3) Estructura de la población

(13.3.1.) Composición porcentual de la población por grupos de edad

Edad	%
0-13	50
14-40	30
41-65	10
65 y más	10

(13.3.2.) Origen étnico de los pobladores

Distribución Porcentual

Criollos

Aborígenes

Miembros de

colectividades de

origen extranjero

X

Cuáles?.....

%

100

Lenguas/dialectos/idiomas predominantes en el conjunto de la comunidad según orden de importancia por cantidad de población.

1. Castellano.....100 %
2.%
3.%

(13.3.3) Cultos más difundidos (según orden de importancia)

1. Nombre: *Religioso Católico.-*

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Templo Si ☐ No ☒

Usan una casa particular en donde se ha levantado una pequeña capilla.-

Ministro Religioso Si ☐ No ☒ Viene desde la Localidad de Termas

Frecuencia de celebraciones:

Actividades extrareligiosas No ☒ Si ☐ ¿Cuáles?

2. Nombre:

Templo Si ☐ No ☐

Ministro Religioso Si ☐ No ☐

Frecuencia de celebraciones:

Actividades extrareligiosas No ☐ Si ☐ ¿Cuáles?

3. Nombre:

Templo Si ☐ No ☐

Ministro Religioso Si ☐ No ☐

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Frecuencia de celebraciones.....

.....

.....

Actividades extrareligiosas No ☐ Si ☐ ¿Cuáles?.....

.....

.....

4. Nombre.....

Templo Si ☐ No ☐

.....

.....

Ministro Religioso Si ☐ No ☐

.....

.....

Frecuencia de celebraciones.....

.....

.....

Actividades extrareligiosas No ☐ Si ☐ ¿Cuáles?.....

.....

.....

(13.4) Organización comunitaria

(13.4.1.) Municipios y localidades con los que se relaciona. Tipo de vinculación y motivos:

En los puntos anteriores quedó claramente establecido que la localidad con la que se vincula es Termas de Rio Hondo por motivos: religiosos, educacionales, medicinales, bancarios y legales.-

(13.4.2) Formas de asociación comunitaria

☒ Asociaciones vecinales Actividades que desarrolla:

o Comisiones de Fomento

.....

.....

☐

Cooperativa de producción,

☐

Centros culturales y recreativos

Actividades que desarrolla, número de miembros.....
Actividades que desarrolla, quiénes participan.....
.....
.....
.....

☒

Otras formas de asociación

Describir:
.....
.....

(13.4.3.) Festividades: *Niño Dios el 24/12 y de al Virgen de Amparo el 10/05.-*
.....
.....
.....

(13.4.4.) Actitud de la población hacia la participación en actividades comunitarias

Positiva

☐

Negativa

☐

Indiferente

☒

Comentarios: *Son personas de caracter belicosa.-*
.....
.....

(13.4.5.) Existencia de conflictos manifiestos entre distintos grupos de la comunidad

No

☐

Si

☒

¿Cuáles? Problemas de peleas familiares originados por deiferencias de tierras, ganado, etc.-

.....
.....

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(13.5.) Inquietudes de la población: Solicitan:

- a) La conexión de la red eléctrica.-
- b) La construcción de un sistema de agua potable domiciliaria.-
- c) Fuentes de trabajo.-
- d) El mejoramiento o la construcción de una nueva posta sanitaria con enfermero permanente y médico radiante-

.....



(4) Información complementaria.....

[illegible]

FUENTES DE INFORMACIÓN - INFORMANTES CLAVE

Maestra de grado: Rosa Lencina.-

Encargado del Pozo de agua: Diógenes Ignacio Sanchez.-



RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN POR ASENTAMIENTO POBLACIONAL

FECHA: 03/04/97

(1) Datos de Localización

Localidad o Paraje: *Pampa Atun.-*
Municipio: *Brea Pozo.-*
Departamento, Partido o Distrito Escolar: *Dpto. San Martin.-*
Provincia: *Santiago del Estero*
De quien depende (en caso que no sea de un municipio) : *Brea Pozo.-*

(2) Tipo de Asentamiento

Agrupado ☐ Disperso ☒ Mixto ☐

N° de viviendas agrupadas	
N° de viviendas dispersas	70
N° de viviendas total	70

(Incluir croquis del asentamiento): *Ver hoja aparte.-*

(3) Características Constructivas de las Viviendas

(3.1.) Tipo de viviendas

Casa Tipo A	<input type="checkbox"/>	% aproximado
Casa Tipo B	<input checked="" type="checkbox"/>	100 % aproximado
Rancho	<input type="checkbox"/>	% aproximado
Casilla	<input type="checkbox"/>% aproximado

(3.2.) Descripción de materiales *Casas con techo de paja, paredes de ladrillos (mampostería) y pisos de tierra, algunos con paredes de adobe. Algunas casas tiene puertas y ventanas de madera y otras no .-*

(4) Accesibilidad

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(4.1.) Formas de acceso

☐ Senda

☐ Huella

☒ Camino

☒ Otros: *Se accede al pueblo por la Ruta Nacional Nro. 1, empalmando luego con la Ruta Nacional Nro. 18. Estas dos rutas son de pavimento asfáltico. Continúa luego en tierra un trayecto de 1,1 Km. para llegar a la perforación*

Tierra

Mejorado y/o ripio

Pavimento

☐

☐

☒

.....

.....

.....

Distancia a centro poblado principal (km)

* *Brea Pozo, Dpto San Martin: 20 Km.-*

* *Fernandez, Dpto Robles: 17 Km.*

Limitaciones: *En el tramo de tierra se vuelve intransitable cuando llueve.*

.....

.....

(4.2.) Medios de transporte

☒ De pasajeros

☐ De carga

Empresa, frecuencia y destino

Frecuencia y recorrido:

Combi a Brea Pozo, 2 veces por día Empresa particular.

Empresa Arco Iris de Fernandez, 2 veces por día.-

.....

.....

(5) Comunicaciones

(5.1.) Correo ☐

(5.2.) Telecomunicaciones ☐

Teléfono	<input type="checkbox"/>	Cabina Pública	<input type="checkbox"/>	Domiciliario	<input type="checkbox"/>
Radioteléfono	<input type="checkbox"/>	Cabina Pública	<input type="checkbox"/>	Domiciliario	<input type="checkbox"/>
Equipo de radio	<input type="checkbox"/>				

Comentarios: *La comunidad no cuenta con este tipo de adelantos.*

.....

.....

(5.3.) Medios de difusión

(5.3.1.) Recepcionados (origen, horarios y otros datos)

☒ Radio

De Santiago del Estero: LV11 y Radio Nacional en AM, las 24 Hs.-
De Tucuman: LV12, las 24 Hs.
FM: de Santiago del Estero, Brea Pozo y Fernandez.-

☒ Televisión

Aerea: Canal 7
utilizan baterías como energía.-

☐ Prensa

.....

.....

.....

(5.3.2.) Locales (alcance, horarios y otros datos)

☐ Radio

-

☐ Televisión

☐ Prensa

No cuenta

(6) Servicios Básicos

(6.1.) Electricidad Si ☒ No ☐ Proyectada ☐

(6.1.1.) Red Domiciliaria ☐ Funciona, opera Si ☐ No ☒

	N° de conexiones	Proveedor	Fuente
Existente	Ninguna	EDESE	
Proyectada			

(6.1.2.) Provisión individual ☐

Tipo de Edificios provistos: *A pesar de tener la línea que va desde Villa Robles hasta la perforación no se cuenta con servicios individuales*

(6.1.3.) Alumbrado Público Si ☐ No ☒ Proyectado ☐

Funciona, opera Si ☐ No ☒

	Área servida	Proveedor	Tipo
Existente			
Proyectada			

(6.2.) Combustible

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(6.2.1) Estación de servicio Si ☐ No ☒

(6.2.2.) Combustible utilizado para calefacción y cocina (tipo, forma y lugar de abastecimiento)

El combustible utilizado por la poblacion es leña, que trae del monte desde zonas cercanas. Es transportada mediante zorras y sulkis.-

(6.3.) Abastecimiento de agua

(6.3.1.) Sistema organizado de provisión Si ☐ No ☒ Proyectado ☐

☐ Red domiciliaria Funciona, opera Si ☐ No ☒

	Nº de conexiones	Proveedor	Área Servida
Existente			
Proyectada			

☐ Grifospúblicos Funciona, opera Si ☐ No ☒

	Nº de grifos	Responsable del Servicio	Área Servida
Existente			
Proyectada			

Descripción: (fuente utilizada, tipo de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento, distribución, conexiones, usos, limitaciones y/o problemas, costos): *La localidad de Santo Domingo contaba con un pozo surgente que abastecía a la misma, pero de acuerdo a los pobladores la calidad fisico quimica del agua no es aceptable para el consumo humano por lo cuál traen el agua desde el Río Salado ubicado a aprox. 1 km. En la ubicación del surgente se encuentran las anteriores instalaciones, que eran mantenidas por la Administración Provincial de Recursos Hidricos, posee una estructura sostén de una cuba metálica totalmente deteriorada (oxidada), y además todo el sistema de provisión en desuso (casilla, cañerías y grifos públicos).-*

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

.....
.....

(6.3.2.) Sin sistema de provisión

Si ☐ No ☒

☐ Abastecimiento público / comunitario:

Lugar/es de abastecimiento:

.....
.....
.....

☐ Abastecimiento individual

Descripción: (fuente utilizada, tipo de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento, usos, limitaciones y/o problemas): *La población usa como fuente de provisión perforaciones de poca profundidad, la que es extraída mediante bombas manuales, almacenandolas en aljibes. No hacen uso de ningún tratamiento al agua utilizada. También almacenan agua de lluvia.-*

.....
.....

(6.4.) Saneamiento

(6.4.1.) Red cloacal

Si ☐ No ☒ Proyectada ☐

Funciona, opera

Si ☐ No ☐

	N° de conexiones	Responsable del Servicio	Área Servida
Existente			
Proyectada			

Descripción: (planta de tratamiento, vuelco de efluentes, limitaciones y/o problemas)

.....
.....
.....

(6.4.2.) Sistemas individuales

Pozos ciegos

☐

Si ☒ No ☐

% de viviendas

Lechos filtrantes

☐

% de viviendas

Letrinas

☒

100 % de viviendas

Descripción:

(6.4.3.) Recolección de residuos domiciliarios

Si ☐ No ☒

Descripción del servicio y/o de las formas de eliminación de basura: *En el pueblo se utilizan dos metodos de eliminacion de basura: uno es el de quemarla y la otra enterrarla.-*

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Estado de la infraestructura edilicia (descripción de la construcción, de las instalaciones existentes, deficiencias, limitaciones, etc.): *Sala de primeros auxilios realizada en mamposteria y losas de hormigón armado, en estado regular- No cuenta con instalación eléctrica . Cuenta con un baño precario (con pozo ciego) sin instalación para agua corriente. Las instalaciones se encuentran con falta de mantenimiento.-*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Problemas o limitaciones para brindar el servicio: *No cuenta con instalación eléctrica para el funcionamiento de la heladera para preservar los medicamentos .Falta de un médico permanente, falta de una farmacia , falta de medicamentos.-*

.....

.....

.....

¿Cómo y dónde se abastecen de medicamentos? *Como no cuentan con farmacias se compra en las localidades de Brea Pozo, Fernandez y Santiago del Estero. Suelen recibir donaciones de medicamentos de parte del Ministerio de Bienestar Sacial de Sgo. del Estero.-*

.....

.....

¿A dónde concurren para atención de mayor complejidad o inexistencia de establecimientos de salud?

Concurren a los centros de atención de la ciudad capital de Santiago del Estero y a Fernandez.-

.....

.....

Enfermedades más comunes y principales causas de muerte: *Las principales enfermedades son ertensión, chagas y los parásitos. Las principal causa de muerte es la hipertensión. Se han detectado algunos problemas de cancer.-*

(8.2.) Actividades extracurriculares (artesanías, granja, huerta, talleres, otros): *No cuenta*

Escuela	Actividades	Docentes afectados	Comentarios Generales

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Estado de la infraestructura edilicia (descripción de la construcción, de las instalaciones existentes, deficiencias, etc.): *El establecimiento educacional tiene dos aulas una dirección, una cocina y una galería. La cocina tiene techo de chapas de fibrocemento y tiene filtraciones cuando llueve. Los otros ambientes tiene techo de hormigón armado. Tiene piso de cemento alizado. Puertas de chapa en mal estado. Tiene ventanas de madera y de chapa reforzada, también en mal estado. Se encuentra en construcción un comedor de 8 por 7 m. al cual le faltan los pisos, cubierta de techo, revoques una ventana y una puerta. Cuenta con un aljibe en el patio. El baño es de mampostería construido sobre un pozo absorbente. Tiene techo de madera con una cubierta de ladrillos asentados con mortero. El local escolar no cuenta con energía ni con instalación de agua en el baño y cocina. Se usa leña como combustible para cocinar alimentos.-*

Problemas y limitaciones para brindar el servicio: *Falta de comedor, agua y energía eléctrica. Suelen traer agua desde Brea Pozo con un costo de 20 \$/viaje de 8.000 litros .-*

¿A dónde concurren los niños en caso de no contar con escuelas en el lugar? *Estación Robles : 5 Km.-*

Deserción escolar (porcentajes y principales causas): *No tienen.-*

(9) Bienestar Social: no se realiza

	N° de Personas Asistidas	Organización que presta el servicio	Personal afectado
<input type="checkbox"/>	Comedores		
<input type="checkbox"/>	Guarderías		
<input type="checkbox"/>	Hogar de ancianos		
<input type="checkbox"/>	Hogar de niños		
<input type="checkbox"/>	Salón comunitario		
<input type="checkbox"/>	Otros		

Estado de la infraestructura edilicia:

Problemas o limitaciones en el servicio:

(10) Otros servicios e instituciones

☒ Seguridad y puestos de frontera

A 5 Km en Estación Robles

☐ Justicia

Dependen de la Localidad de Puestito, Dpto. San Martín (12 Km) .-

☐ Registro Civil :

Dependen de la Localidad de Puestito, Dpto. San Martín (12 Km) .-

☐ Sucursales Bancarias

No cuentan con sucursales bancarias.-

☒ Cementerios

No cuentan con cementerio, van a Estación Robles y Puestito.-

☐ Otros

(11) Actividades económicas

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(11.1.) Principales actividades

Sector		Orden de importancia	Productos y/o servicios	Comercial	Auto consumo
	Agricultura	1	Maiz, alfalfa, tomate y melón	Si	Si
	Ganadería	2	caprino y porcino	Si	Si
	Caza				
	Pesca				
	Silvicultura				
	Minería				
	Industria				
	Turismo				
	Otros				

Principales problemas que influyen en la actividad económica (ambientales, sociales, económicos, etc.):

Los principales problemas en la actividad económica de la localidad residen en la falta de medios económicos..

En el pueblo y/o los alrededores no hay oportunidades de trabajo o puesto fijo y seguro.-

.....

Potenciales actividades a desarrollar (nuevas o reactivaciones): *Elaboración de queso de cabra. Dia por medio FUNDAPAZ retira leche para elaborar queso y los cambian por cabritos.-*

Desarrollar medios para crear alguna cooperativa cabritera.-

.....

.....

.....

.....

(11.2) Comercios

En la localidad se comercializan productos agrícolas propios de la zona.-

La localidad no cuenta con almacenes donde puedan adquirir los comestibles de la canasta familiar. Se los adquiere en Brea Pozo, Fernandez y Sgo. del Estero. Ocasionalmente se presentan vendedores ambulantes desde Santiago del Estero para completar los insumos que pudieran faltar. También un miembro del grupo familiar suele viajar a la capital para adquirir productos tales como: azúcar, yerba, harina, etc., transportados por combis, colectivo y/o fleteros.-

(11.3.) Empleo

Principales fuentes, localización, estacionalidad, número de puestos de trabajo:

En el pueblo y/o los alrededores hay pocas oportunidades de trabajo o puesto fijo y seguro.-

Los pobladores viven de trabajos ocasionales, especialmente en las cosechas.-

La mayoría son jornaleros y de caracter golondrina: se trasladan a Santa fe y a Tandil para las cosechas de papa y maiz.-

Problemas de desempleo y causas: *Pocas oportunidades de empleos.-*

(11.4.) Estructura ocupacional (según orden de importancia por cantidad de población)

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Propietarios de establecimientos agropecuarios o forestales	
Propietarios de establecimientos industriales	
Comerciantes y prestadores de servicios privados	
Empleados públicos	
Empleados de comercio y servicios privados	
Trabajadores rurales permanentes	
Trabajadores rurales transitorios	1
Productores rurales independientes	2
Otros	

.....

.....

.....

.....

(12) Aspectos territoriales

(12.1.) Tierras Ocupadas

Propietarios	<input checked="" type="checkbox"/>	80 % aproximado		
Ocupantes	<input type="checkbox"/>	En tierras privadas	Sin Permiso	<input type="checkbox"/>
		20 % aproximado	Con Permiso	<input type="checkbox"/>
		Títulos insuficientes	<input checked="" type="checkbox"/>	
		En tierras fiscales	Sin permiso	<input type="checkbox"/>
		% aproximado	Con Permiso	<input type="checkbox"/>
			Títulos insuficientes	<input type="checkbox"/>

Comentarios: *Se está esperando la prescripción veinteañal*

.....

.....

.....

(12.2.) Tierras disponibles

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

☐ Fiscales

☐ En proximidades al paraje y/o localidad:

Superficie:
Características físicas:.....
.....
.....

☒ En establecimientos públicos

Establecimiento:.....
Superficie:
Características físicas:
.....
.....

Establecimiento:.....
Superficie:.....

Características físicas:.....
.....
.....

☐ Particulares (con potencial destino a establecimientos públicos, plantas de agua potable, etc.)

Propietario: Teresa Orozco
Superficie: 20 x 40
Características físicas: La propietaria donó esa superficie para la construcción de la
Posta Sanitaria y para las instalaciones de la Obra de agua potable
.....
.....
.....

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Propietario:
Superficie:
Características físicas:
.....
.....
.....

Fuentes de Información utilizadas para el tema tierras: *Luis Ruiz, vecino del lugar.* -

.....
.....

(12.3.) Recursos Naturales. Principales recursos y cambios que se advierten en ellos (agua superficial y/o subterránea, suelo, flora, fauna, paisaje, etc.):

(13) **Población**

(13.1.) Población Total: *400 habitantes*

(13.2.) Dinámica Poblacional

(13.2.1.) Origen y antigüedad del asentamiento: *Segun datos aportados por los pobladores el asentamiento poblacional data de aprox. 100 años, dado que cuentan con personas de 90 años de edad.* -

.....
.....

(13.2.2.) Evolución de la población en los últimos 10 años Creció ☒ Decreció ☐
Causas: *Por la apertura de fincas en las proximidades .-*

.....
(13.2.3.) Inmigración de población al asentamiento Si ☒ No ☐

Carácter de la inmigración Permanente ☒ Transitoria ☐

Actividades que desarrolla la población inmigrante: *Se dedica a la gricultura: maiz, melón, algodón.* -

.....
.....

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Composición de los inmigrantes Grupos familiares ☒ Personas solas ☐

Origen geográfico de los inmigrantes: *de localidades vecinas, es decir dentro de la Pcia.*

(13.2.4.) Emigración de la Población Si ☒ No ☐

Causas de la emigración de población

- 1- *Busqueda de trabajo*
- 2-
- 3-

Composición de los emigrantes

Grupos familiares	<input type="checkbox"/>	
Jóvenes	<input checked="" type="checkbox"/>	Varones <input checked="" type="checkbox"/>
		Mujeres <input type="checkbox"/>
Adultos	<input type="checkbox"/>	Varones <input type="checkbox"/>
		Mujeres <input type="checkbox"/>

Destino de la migración: *Santa Fé, Tandil y Balcarce en Buenos Aires.-*

(13.3) Estructura de la población

(13.3.1.) Composición porcentual de la población por grupos de edad

Edad	%
0-13	20
14-40	40
41-65	30
65 y más	10

(13.3.2.) Origen étnico de los pobladores

Distribución Porcentual

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

		%
Criollos	<input checked="" type="checkbox"/>	100
Aborígenes	<input type="checkbox"/>	
Miembros de	<input type="checkbox"/>	
colectividades de	Cuáles?.....	
origen extranjero	
	
	

Lenguas/dialectos/idiomas predominantes en el conjunto de la comunidad según orden de importancia por cantidad de población.

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Castellano..... | 100 % |
| 2. | % |
| 3. | % |

(13.3.3) Cultos más difundidos (según orden de importancia)

1. Nombre: *Religioso Católico.-*

Templo	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
.....			
Ministro Religioso	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Viene desde la Localidad de Forres El</i>
<i>Padre Giorgio y oficia misa .-</i>			
<i>Los sábados va un seminarista desde Forres, Dpto. Robles a dictar catecismo en la escuela.-</i>			
.....			
Frecuencia de celebraciones: <i>Una vez cada 15 días.-</i>			
.....			
Actividades extrareligiosas	No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	¿Cuáles?.....
.....			
.....			

(13.4) Organización comunitaria

(13.4.1.) Municipios y localidades con los que se relaciona. Tipo de vinculación y motivos:

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En los puntos anteriores quedó claramente establecido que las localidades con las que se vincula son: Brea Pozo (Dpto. San Martín), Forees y Fernandez (Dpto . Robles) con motivos comerciales, bancarios , sanitarios y religiosos.-

(13.4.2) Formas de asociación comunitaria

☒ Asociaciones vecinales Actividades que desarrolla: Rifas, ferias, campeonatos de futbol
o Comisiones de Fomento Todo para recaudar fondos para la atención de los niños de la
localidad.-

☐ Cooperativa de producción, Actividades que desarrolla, número de miembros.....
comercialización y consumo

☐ Centros culturales y Actividades que desarrolla, quiénes participan.....
recreativos

☒ Otras formas de asociación Describir: Club de Madres, Asociación Cooperadora de la
Escuela, Asociación de Ex-alumnos.-

(13.4.3.) Festividades: La F iesta de Santa Rosa (30/08).-

(13.4.4.) Actitud de la población hacia la participación en actividades comunitarias

Positiva ☒ Negativa ☐ Indiferente ☐

Comentarios: Participa el 100 % de la población. Suelen realizar rifas, bailes, etc-

(13.4.5.) Existencia de conflictos manifiestos entre distintos grupos de la comunidad

No ☒ Si ☐ ¿Cuáles?.....



De acuerdo a los pobladores hay solo una persona que es rechazada por la comunidad debido a problemas de alcoholismo que lo vuelve muy agresivo.-

(13.5.) Inquietudes de la población: La poblacion manifiesta que desearia contar con medicamentos en la Posta Sanitaria, con enefrmerera permanente y con un médico que los asista con más frecuencia. La escuela necesita bancos, arreglos de techo, contar con agua potable. También solicitan prolongar la linea de energía electrica y el mejoramiento del camino de acceso .-

(4) Información complementaria.....

FUENTES DE INFORMACIÓN - INFORMANTES CLAVE

Vecino: Luis Ruiz.-
Maestra de grado : Graciela de Carol.-



PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Administración Provincial de Recursos Hídricos
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Área Infraestructura Social
PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUEÑAS COMUNIDADES

Localidad: Pampa Atum
Departamento: San Martin

PLANO DE UBICACION

Plano N° 1

Prepara: AVILA, EDGARDO

Fecha: _____
Escola: S/E

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN POR ASENTAMIENTO POBLACIONAL

FECHA:17/04/97

(1) Datos de Localización

Localidad o Paraje: *El Sauce.-*

Municipio:

Departamento, Partido o Distrito Escolar: *Dpto. Pellegrini.-*

Provincia: *Santiago del Estero*

De quien depende (en caso que no sea de un municipio) : *Direccion de Municipalidades, dependiente del superior Gobierno de la Pcia. de Santiago del Estero.-*

(2) Tipo de Asentamiento

Agrupado ☐ Disperso ☒ Mixto ☐

Nº de viviendas agrupadas	
Nº de viviendas dispersas	28
Nº de viviendas total	28

(Incluir croquis del asentamiento): *Ver hoja aparte.-*

(3) Características Constructivas de las Viviendas

(3.1.) Tipo de viviendas

Casa Tipo A	<input type="checkbox"/>	% aproximado
Casa Tipo B	<input checked="" type="checkbox"/>	100 % aproximado
Rancho	<input type="checkbox"/>	% aproximado
Casilla	<input type="checkbox"/>% aproximado

(3.2.) Descripción de materiales *Las casas tipo B están construidas en mampostería de ladrillos con revoque a la cal y con techos de chapas y algunas con techos de viguetas pretensadas.Los pisos son de tierra. Algunas casas tiene puertas de madera y otras no tienen.-*

(4) Accesibilidad

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(4.1.) Formas de acceso

<input type="checkbox"/>	Senda			Distancia a centro poblado principal (km)
<input type="checkbox"/>	Huella			* Nueva Esperanza: 4,2 Km.-
<input checked="" type="checkbox"/>	Camino	Tierra	<input type="checkbox"/>	* El Balde 7 Km.
		Mejorado y/o ripio	<input checked="" type="checkbox"/>	*Clodomira: 187 Km
		Pavimento	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros: Se accede al pueblo por la Ruta Provincial Nro.176, primero asfaltada hasta la localidad de Las Delicias y luego enripiada.-			

Limitaciones: Algunos tramos se vuelve intransitable cuando lueve..

(4.2.) Medios de transporte

<input checked="" type="checkbox"/>	De pasajeros	Empresa, frecuencia y destino
		Empresa El Santiagueño: Lunes a Viernes: Santiago del Estero-Nueva Esperanza .
		Empresa Benjamin Araoz (de Tucuman), servicio interprovincial pasa solamente un día.-
		De Nueva Esperanza (línea local) dos veces por día: martes y viernes.-

<input checked="" type="checkbox"/>	De carga	Frecuencia y recorrido:
		Con camiones repartidores, una vez por semana, a Santiago del Estero con Carbon
	
	

(5) Comunicaciones

(5.1.) Correo ☐

(5.2.) Telecomunicaciones ☐

Teléfono	<input type="checkbox"/>	Cabina Pública	<input type="checkbox"/>	Domiciliario	<input type="checkbox"/>
Radioteléfono	<input type="checkbox"/>	Cabina Pública	<input type="checkbox"/>	Domiciliario	<input type="checkbox"/>
Equipo de radio	<input type="checkbox"/>				

Comentarios: *No posee.-*

.....

.....

(5.3.) Medios de difusión

(5.3.1.) Recepcionados (origen, horarios y otros datos)

☒ Radio

*De Santiago del Estero: LV11 y Radio
Nacional en AM, las 24 Hs.-
De Tucuman: LV12, las 24 Hs.
FM: Nueva Esperanza.-*

☒ Televisión *Aerea: Canal 8 y 10 de Tucuman y
11 de Salta, de 12 a 24 Hs*

☐ Prensa *No recibe.-*

(5.3.2.) Locales (alcance, horarios y otros datos)

☐ Radio *No posee.-*

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

☐ Televisión

.....
.....

☐ Prensa

No cuenta
.....

(6) Servicios Básicos

(6.1.) Electricidad Si ☐ No ☒ Proyectada ☐

(6.1.1.) Red Domiciliaria ☐ Funciona, opera Si ☐ No ☒

	Nº de conexiones	Proveedor	Fuente
Existente			
Proyectada			

(6.1.2.) Provisión individual ☐

Tipo de Edificios provistos:

.....

(6.1.3.) Alumbrado Público Si ☐ No ☒ Proyectado ☐

Funciona, opera Si ☐ No ☒

	Área servida	Proveedor	Tipo
Existente			
Proyectada			

(6.2.) Combustible

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(6.2.1) Estación de servicio Si ☐ No ☒

(6.2.2.) Combustible utilizado para calefacción y cocina (tipo, forma y lugar de abastecimiento)

El combustible utilizado por la poblacion es leña, que trae del monte desde un radio aproximado de 1 Km. Es transportada mediante zorras.-

.....

.....

.....

.....

.....

(6.3.) Abastecimiento de agua

(6.3.1.) Sistema organizado de provisión Si ☒ No ☐ Proyectado ☐

☐ Red domiciliaria Funciona, opera Si ☐ No ☒

	N° de conexiones	Proveedor	Área Servida
Existente			
Proyectada			

☒ Grifos públicos Funciona, opera Si ☒ No ☐

	N° de grifos	Responsable del Servicio	Área Servida
Existente	1	Adm. Prov. de Recursos Hidricos	
Proyectada			

Descripción: (fuente utilizada, tipo de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento, distribución, conexiones, usos, limitaciones y/o problemas, costos): La fuente utilizada en este servicio es una perforación de 200 metros de profundidad (según el pocero) realizada aproximadamente en el año 1956 . A partir de allí se surte a: 1) Un tanque australiano de chapa que al deteriorarse fué revestido en mampostería con un alizado impermeable. De aquí alimentan al gando vacuno y equino de los alrededores mediante un bebedero colocado fuera de los límites del predio; y 2) A un tanque elevado de 5 m3 de capacidad y 3 metros de altura colocado sobre la casilla de bombeo. De

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

éste se alimenta a un cargador de zorras o murete levado, a donde concurren pobladores de hasta 4 o 5 km para el llenado de los tachos de 200 litros . Completa el sistema un grifo ubicado a la salida de las instalaciones.-

.....

.....

(6.3.2.) Sin sistema de provisión Si ☐ No ☐

☐ Abastecimiento público / comunitario

Lugar/es de abastecimiento:

.....

.....

.....

☒ Abastecimiento individual

Descripción: (fuente utilizada, tipo de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento, usos, limitaciones y/o problemas): Solo una casa particular y la escuela realizaron el tendido de agua mediante cañería de polietileno de 1". En el caso de la escuela llega hasta un pequeño depósito construido mampostería y a nivel del terreno en el patio de la misma.-

(6.4.) Saneamiento

(6.4.1.) Red cloacal Si ☐ No ☒ Proyectada ☐

Funciona, opera Si ☐ No ☐

	Nº de conexiones	Responsable del Servicio	Área Servida
Existente			
Proyectada			

Descripción: (planta de tratamiento, vuelco de efluentes, limitaciones y/o problemas)

.....

.....

.....

.....

(6.4.2.) Sistemas individuales		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Pozos ciegos	<input type="checkbox"/>		% de viviendas
Lechos filtrantes	<input type="checkbox"/>		% de viviendas
Letrinas	<input checked="" type="checkbox"/>	100	% de viviendas

Descripción:

*Las letrinas están cavadas en el suelo; sin ningún tipo de revestimiento y superiamente estan
construidos con mampostería con techos de chapa.-*

(6.4.3.) Recolección de residuos domiciliarios	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------

Descripción del servicio y/o de las formas de eliminación de basura: *En el pueblo se entierra a la basura.-*

[illegible]

Estado de la infraestructura edilicia (descripción de la construcción, de las instalaciones existentes, deficiencias, limitaciones, etc.):

.....

.....

.....

Problemas o limitaciones para brindar el servicio:

.....

.....

.....

¿Cómo y dónde se abastecen de medicamentos? *Como no cuentan con farmacias se compra en la localidad de Nueva Esperanza. Suelen recibir donaciones de medicamentos de parte del hospital de Nueva Esperanza.-*

.....

.....

¿A dónde concurren para atención de mayor complejidad o inexistencia de establecimientos de salud? *Concurren a los centros de atención de la ciudad capital de Santiago del Estero y a Nueva Esperanza. También concurren a hospitales de Tucumán.-*

.....

.....

Enfermedades más comunes y principales causas de muerte: *Las principales enfermedades son la hipertensión, chagas y los parásitos. La principal causa de muerte en la localidad de El Sauce es el cardíaco por problemas ocasionados por el mal de Chagas..-*

.....

(8.2.) Actividades extracurriculares (artesanías, granja, huerta, talleres, otros): *No cuenta. Van a comenzar con huerta en la escuela.*

Escuela	Actividades	Docentes afectados	Comentarios Generales

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Estado de la infraestructura edilicia (descripción de la construcción, de las instalaciones existentes, deficiencias, etc.): *El establecimiento tiene una superficie de 150 metros cuadrados y está ejecutada con mampostería de ladrillo y revoque a la cal. Los techos son de hormigón con viguetas pretensadas. Cuenta con tres aulas solamente y una galería. Ambas son de 3,5 metros de ancho. Las puertas y ventanas son de madera No posee cocina ni comedor. Se cocinan los alimentos debajo de un techo de chapa ubicado fuera del patio escolar. Tiene un ecenario para fiestas. Los baños se encuentran en el fondo, son dos letrinas con paredes de mampostería y techo de chapa, no tiene instalación de agua. -*

Problemas y limitaciones para brindar el servicio: *Falta de comedor, agua, baños, bancos y aulas.-*

¿A dónde concurren los niños en caso de no contar con escuelas en el lugar?

Deserción escolar (porcentajes y principales causas): *Hay un 10 % de deserción escolar por trabajar en la safra y cosecha de porotos. Esta es temporal, aprox. 1 mês.-*

(9) *Bienestar Social: no se realiza*

	N° de Personas Asistidas	Organización que presta el servicio	Personal afectado
Comedores			
Guarderías			
Hogar de ancianos			
Hogar de niños			
Salón comunitario			
Otros			

Estado de la infraestructura edilicia:

Problemas o limitaciones en el servicio:

(10) Otros servicios e instituciones

☐ Seguridad y puestos de frontera
Dependen de Nueva Esperanza.-

☐ Justicia
Los pobladores recurren a la Localidad de Nueva Esperanza.-

☐ Registro Civil
Los pobladores recurren a la Localidad de Nueva Esperanza.-

☐ Sucursales Bancarias
No cuentan con sucursales bancarias, concurren a Nueva Esperanza.-

☐ Cementerios
Van a Nueva Esperanza y a El Balde.-

☐ Otros

(11) Actividades económicas

(11.1.) Principales actividades

Sector		Orden de importancia	Productos y/o servicios	Comercial	Auto consumo
	Agricultura	1	Alfalfa, Maiz, zapallo	Si (alfalfa)	Si (maiz)
	Ganadería	2	Bobino, caprino y porcino	No	Si
	Caza				
	Pesca				
	Silvicultura				
	Minería				
	Industria				
	Turismo				
	Otros	3	Carbón	Si	

Principales problemas que influyen en la actividad económica (ambientales, sociales, económicos, etc.):

Los principales problemas en la activiad económica de la localidad residen en la falta de agua para riego y de medios económicos.

En el pueblo y/o los alrededores no hay oportunidades de trabajo o puesto fijo y seguro.-

Potenciales actividades a desarrollar (nuevas o reactivaciones): huertas familiares.-

(11.2) Comercios

La localidad cuenta con un almacen a 2 Km en donde se adquieren todos los comestibles de la canasta familiar, además de venta de prendas de vestir . Los demás productos que pudieran necesitarse se los adquiere en la Localidad de Nueva Esperanza, dado su cercanía.-

(11.3.) Empleo

Principales fuentes, localización, estacionalidad, número de puestos de trabajo:

*En el pueblo y/o los alrededores hay pocas oportunidades de trabajo o puesto fijo y seguro.-
Los pobladores viven de trabajos ocasionales, especialmente de obrajes.-
La mayoría son jornaleros y de caracter golondrina.-*

Problemas de desempleo y causas: *Pocas oportunidades de empleos, al carecer la zona de un mercado desarrollo .-*

(11.4.) Estructura ocupacional (según orden de importancia por cantidad de población)

Propietarios de establecimientos agropecuarios o forestales	
Propietarios de establecimientos industriales	
Comerciantes y prestadores de servicios privados	
Empleados públicos	2
Empleados de comercio y servicios privados	
Trabajadores rurales permanentes	
Trabajadores rurales transitorios	1
Productores rurales independientes	
Otros	

(12) Aspectos territoriales

2.1.) Tierras Ocupadas

Propietarios	<input type="checkbox"/>	% aproximado	
Ocupantes	<input checked="" type="checkbox"/>	En tierras privadas	Sin Permiso <input type="checkbox"/>
		100 % aproximado	Con Permiso <input checked="" type="checkbox"/>
			Títulos insuficientes <input type="checkbox"/>
		En tierras fiscales	Sin permiso <input type="checkbox"/>
		% aproximado	Con Permiso <input type="checkbox"/>
			Títulos insuficientes <input type="checkbox"/>

Comentarios:

Parte de los ocupantes se encuentran en tierras fiscales se encuentran hace mas de 20 años en posesión.Se espera la prescripción.-

(12.2.) Tierras disponibles

☐ Fiscales

☐ En proximidades al paraje y/o localidad: en el predio de las instalaciones.-

Superficie: 30 x 30 .-

Características físicas:

.....

.....

☒ En establecimientos públicos

Establecimiento: Predio Escolar.....

Superficie: 1 Ha.-.....

Características físicas:

.....

.....
.....

Establecimiento:

Superficie:

Características físicas:.....

.....
.....
.....

☐ Particulares (con potencial destino a establecimientos públicos, plantas de agua potable, etc.)

Propietario:

Superficie:

Características físicas:

.....
.....
.....

Propietario:

Superficie:

Características físicas:

.....
.....
.....

Fuentes de Información utilizadas para el tema tierras: *Directora Escuela Prov. 1191 Irma Yolanda Mendieta.-*

.....
.....

(12.3.) Recursos Naturales. Principales recursos y cambios que se advierten en ellos (agua superficial y/o subterránea, suelo, flora, fauna, paisaje, etc.):

.....
.....

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(13) Población

(13.1.) Población Total: 170 habitantes

(13.2.) Dinámica Poblacional

(13.2.1.) Origen y antigüedad del asentamiento: *Segun datos aportados por los pobladores el asentamiento poblacional data de aprox. 120 años.-*

.....

.....

(13.2.2.) Evolución de la población en los últimos 10 años Creció ☒ Decreció ☐

Causas: *Facilidad de vivienda propia y disponer de terreno para su construcción .-*

.....

.....

(13.2.3.) Inmigración de población al asentamiento Si ☒ No ☐

Carácter de la inmigración Permanente ☐ Transitoria ☒

Actividades que desarrolla la población inmigrante: *Encargados de campo o puesteros.-*

.....

Composición de lo inmigracion Grupos familiares ☒ Personas solas ☐

Origen geográfico de los inmigrantes: *Salta y Jujuy.-*

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

.....
.....

(13.2.4.) Emigración de la Población Si ☒ No ☐

Causas de la emigración de población

- 1- *Busqueda de trabajo*
- 2- *Estudio*
- 3-

Composición de los emigrantes

Grupos familiares	<input type="checkbox"/>		
Jóvenes	<input checked="" type="checkbox"/>	Varones	<input checked="" type="checkbox"/>
		Mujeres	<input checked="" type="checkbox"/>
Adultos	<input type="checkbox"/>	Varones	<input type="checkbox"/>
		Mujeres	<input type="checkbox"/>

Destino de la migración: *Buenos Aires, Salta y Tucumán.-*
.....
.....

(13.3) Estructura de la población

(13.3.1.) Composición porcentual de la población por grupos de edad

Edad	%
0-13	40
14-40	35
41-65	20
65 y más	5

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

(13.3.2.) Origen étnico de los pobladores

Distribución Porcentual

		%
Criollos	<input checked="" type="checkbox"/>	100
Aborígenes	<input type="checkbox"/>	
Miembros de	<input type="checkbox"/>	
colectividades de	Cuáles?.....	
origen extranjero	
	
	

Lenguas/dialectos/idiomas predominantes en el conjunto de la comunidad según orden de importancia por cantidad de población.

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Castellano..... | 100 % |
| 2. |% |
| 3. | % |

(13.3.3) Cultos más difundidos (según orden de importancia)

1. Nombre: *Religioso Católico.-*

Templo Si ☐ No ☒

Usa la Escuela.-

Ministro Religioso Si ☐ No ☒ *Viene desde la Localidad de Nueva Esperanza y oficia misa los domingos por la tarde*

Frecuencia de celebraciones.: *Una vez por semana.-*

Actividades extrareligiosas No ☒ Si ☐ ¿Cuáles?.....

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

2. Nombre.....

Templo Si ☐ No ☐

Ministro Religioso Si ☐ No ☐

Frecuencia de celebraciones.....

Actividades extrareligiosas No ☐ Si ☐ ¿Cuáles?.....

3. Nombre.....

Templo Si ☐ No ☐

Ministro Religioso Si ☐ No ☐

Frecuencia de celebraciones.....

Actividades extrareligiosas No ☐ Si ☐ ¿Cuáles?.....

4. Nombre.....

Templo Si ☐ No ☐

Ministro Religioso Si ☐ No ☐

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Frecuencia de celebraciones.....

.....

.....

Actividades extrareligiosas No ☐ Si ☐ ¿Cuáles?.....

.....

.....

(13.4) Organización comunitaria

(13.4.1.) Municipios y localidades con los que se relaciona. Tipo de vinculación y motivos:

En los puntos anteriores quedó claramente establecido que la localidad con la que se vincula es Nueva Esperanza y también con las localidades de: , Clodomira, Banda y Ciudad Capital de Santiago del Estero, etc, por motivos: religiosos, educacionales, medicinales, bancarios y legales.-

.....

(13.4.2) Formas de asociación comunitaria

<input checked="" type="checkbox"/> Asociaciones vecinales	Actividades que desarrolla: <i>No tiene local aunque cuenta con</i>
o Comisiones de Fomento	<i>terreno. Realizan ferias, rifas, campeonatos de futbol, beneficios</i>

<input type="checkbox"/> Cooperativa de producción,	Actividades que desarrolla, número de miembros.....
<input type="checkbox"/> Centros culturales y	Actividades que desarrolla, quiénes participan.....
recreativos

<input checked="" type="checkbox"/> Otras formas de asociación	Describir: <i>Comisión de Pozo El Sauce: mantiene el pozo:</i>
	<i>de abastecimiento de agua. Los socios pagan 2 \$/més.-</i>

(13.4.3.) Festividades: *Fiesta de San Roque el 15 de Agosto.-*

.....

.....

.....

(13.4.4.) Actitud de la población hacia la participación en actividades comunitarias

Positiva ☒ Negativa ☐ Indiferente ☐

Comentarios: *Participa el 100 % de la población.-*

.....
.....

(13.4.5.) Existencia de conflictos manifiestos entre distintos grupos de la comunidad

No ☒ Si ☐ ¿Cuáles?.....

.....
.....


(13.5.) Inquietudes de la población: *Solicitan:*

- a) El tendido de la red eléctrica y de la red de agua potable domiciliaria.-
- b) Un estudio para solucionar el problema de riego para agricultura.-
- c) La pavimentación de la Ruta Provincial Nro. 176.-
- d) La construcción de una posta sanitaria con enfermera y médico radiante

(4) Información complementaria.

FUENTES DE INFORMACIÓN - INFORMANTES CLAVE

Directora de la Escuela 1191: Irma Yolanda Mendieta.-



PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Administración Provincial de Recursos Hídricos	
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Área Infraestructura Social	
PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUEÑAS COMUNIDADES	
Localidad: El Sauce	Departamento: Pellegrini
Planos: UBICACION Y PLANIALTIMETRÍA	
Planos N° 1	Planos: 00A, 00B, 00C, 00D, 00E, 00F, 00G, 00H, 00I, 00J, 00K, 00L, 00M, 00N, 00O, 00P, 00Q, 00R, 00S, 00T, 00U, 00V, 00W, 00X, 00Y, 00Z, 00AA, 00AB, 00AC, 00AD, 00AE, 00AF, 00AG, 00AH, 00AI, 00AJ, 00AK, 00AL, 00AM, 00AN, 00AO, 00AP, 00AQ, 00AR, 00AS, 00AT, 00AU, 00AV, 00AW, 00AX, 00AY, 00AZ, 00BA, 00BB, 00BC, 00BD, 00BE, 00BF, 00BG, 00BH, 00BI, 00BJ, 00BK, 00BL, 00BM, 00BN, 00BO, 00BP, 00BQ, 00BR, 00BS, 00BT, 00BU, 00BV, 00BW, 00BX, 00BY, 00BZ, 00CA, 00CB, 00CC, 00CD, 00CE, 00CF, 00CG, 00CH, 00CI, 00CJ, 00CK, 00CL, 00CM, 00CN, 00CO, 00CP, 00CQ, 00CR, 00CS, 00CT, 00CU, 00CV, 00CW, 00CX, 00CY, 00CZ, 00DA, 00DB, 00DC, 00DD, 00DE, 00DF, 00DG, 00DH, 00DI, 00DJ, 00DK, 00DL, 00DM, 00DN, 00DO, 00DP, 00DQ, 00DR, 00DS, 00DT, 00DU, 00DV, 00DW, 00DX, 00DY, 00DZ, 00EA, 00EB, 00EC, 00ED, 00EE, 00EF, 00EG, 00EH, 00EI, 00EJ, 00EK, 00EL, 00EM, 00EN, 00EO, 00EP, 00EQ, 00ER, 00ES, 00ET, 00EU, 00EV, 00EW, 00EX, 00EY, 00EZ, 00FA, 00FB, 00FC, 00FD, 00FE, 00FF, 00FG, 00FH, 00FI, 00FJ, 00FK, 00FL, 00FM, 00FN, 00FO, 00FP, 00FQ, 00FR, 00FS, 00FT, 00FU, 00FV, 00FW, 00FX, 00FY, 00FZ, 00GA, 00GB, 00GC, 00GD, 00GE, 00GF, 00GG, 00GH, 00GI, 00GJ, 00GK, 00GL, 00GM, 00GN, 00GO, 00GP, 00GQ, 00GR, 00GS, 00GT, 00GU, 00GV, 00GW, 00GX, 00GY, 00GZ, 00HA, 00HB, 00HC, 00HD, 00HE, 00HF, 00HG, 00HH, 00HI, 00HJ, 00HK, 00HL, 00HM, 00HN, 00HO, 00HP, 00HQ, 00HR, 00HS, 00HT, 00HU, 00HV, 00HW, 00HX, 00HY, 00HZ, 00IA, 00IB, 00IC, 00ID, 00IE, 00IF, 00IG, 00IH, 00II, 00IJ, 00IK, 00IL, 00IM, 00IN, 00IO, 00IP, 00IQ, 00IR, 00IS, 00IT, 00IU, 00IV, 00IW, 00IX, 00IY, 00IZ, 00JA, 00JB, 00JC, 00JD, 00JE, 00JF, 00JG, 00JH, 00JI, 00JJ, 00JK, 00JL, 00JM, 00JN, 00JO, 00JP, 00JQ, 00JR, 00JS, 00JT, 00JU, 00JV, 00JW, 00JX, 00JY, 00JZ, 00KA, 00KB, 00KC, 00KD, 00KE, 00KF, 00KG, 00KH, 00KI, 00KJ, 00KK, 00KL, 00KM, 00KN, 00KO, 00KP, 00KQ, 00KR, 00KS, 00KT, 00KU, 00KV, 00KW, 00KX, 00KY, 00KZ, 00LA, 00LB, 00LC, 00LD, 00LE, 00LF, 00LG, 00LH, 00LI, 00LJ, 00LK, 00LL, 00LM, 00LN, 00LO, 00LP, 00LQ, 00LR, 00LS, 00LT, 00LU, 00LV, 00LW, 00LX, 00LY, 00LZ, 00MA, 00MB, 00MC, 00MD, 00ME, 00MF, 00MG, 00MH, 00MI, 00MJ, 00MK, 00ML, 00MN, 00MO, 00MP, 00MQ, 00MR, 00MS, 00MT, 00MU, 00MV, 00MW, 00MX, 00MY, 00MZ, 00NA, 00NB, 00NC, 00ND, 00NE, 00NF, 00NG, 00NH, 00NI, 00NJ, 00NK, 00NL, 00NM, 00NO, 00NP, 00NQ, 00NR, 00NS, 00NT, 00NU, 00NV, 00NW, 00NX, 00NY, 00NZ, 00OA, 00OB, 00OC, 00OD, 00OE, 00OF, 00OG, 00OH, 00OI, 00OJ, 00OK, 00OL, 00OM, 00ON, 00OO, 00OP, 00OQ, 00OR, 00OS, 00OT, 00OU, 00OV, 00OW, 00OX, 00OY, 00OZ, 00PA, 00PB, 00PC, 00PD, 00PE, 00PF, 00PG, 00PH, 00PI, 00PJ, 00PK, 00PL, 00PM, 00PN, 00PO, 00PP, 00PQ, 00PR, 00PS, 00PT, 00PU, 00PV, 00PW, 00PX, 00PY, 00PZ, 00QA, 00QB, 00QC, 00QD, 00QE, 00QF, 00QG, 00QH, 00QI, 00QJ, 00QK, 00QL, 00QM, 00QN, 00QO, 00QP, 00QQ, 00QR, 00QS, 00QT, 00QU, 00QV, 00QW, 00QX, 00QY, 00QZ, 00RA, 00RB, 00RC, 00RD, 00RE, 00RF, 00RG, 00RH, 00RI, 00RJ, 00RK, 00RL, 00RM, 00RN, 00RO, 00RP, 00RQ, 00RR, 00RS, 00RT, 00RU, 00RV, 00RW, 00RX, 00RY, 00RZ, 00SA, 00SB, 00SC, 00SD, 00SE, 00SF, 00SG, 00SH, 00SI, 00SJ, 00SK, 00SL, 00SM, 00SN, 00SO, 00SP, 00SQ, 00SR, 00SS, 00ST, 00SU, 00SV, 00SW, 00SX, 00SY, 00SZ, 00TA, 00TB, 00TC, 00TD, 00TE, 00TF, 00TG, 00TH, 00TI, 00TJ, 00TK, 00TL, 00TM, 00TN, 00TO, 00TP, 00TQ, 00TR, 00TS, 00TT, 00TU, 00TV, 00TW, 00TX, 00TY, 00TZ, 00UA, 00UB, 00UC, 00UD, 00UE, 00UF, 00UG, 00UH, 00UI, 00UJ, 00UK, 00UL, 00UM, 00UN, 00UO, 00UP, 00UQ, 00UR, 00US, 00UT, 00UU, 00UV, 00UW, 00UX, 00UY, 00UZ, 00VA, 00VB, 00VC, 00VD, 00VE, 00VF, 00VG, 00VH, 00VI, 00VJ, 00VK, 00VL, 00VM, 00VN, 00VO, 00VP, 00VQ, 00VR, 00VS, 00VT, 00VU, 00VV, 00VW, 00VX, 00VY, 00VZ, 00WA, 00WB, 00WC, 00WD, 00WE, 00WF, 00WG, 00WH, 00WI, 00WJ, 00WK, 00WL, 00WM, 00WN, 00WO, 00WP, 00WQ, 00WR, 00WS, 00WT, 00WU, 00WV, 00WW, 00WX, 00WY, 00WZ, 00XA, 00XB, 00XC, 00XD, 00XE, 00XF, 00XG, 00XH, 00XI, 00XJ, 00XK, 00XL, 00XM, 00XN, 00XO, 00XP, 00XQ, 00XR, 00XS, 00XT, 00XU, 00XV, 00XW, 00XX, 00XY, 00XZ, 00YA, 00YB, 00YC, 00YD, 00YE, 00YF, 00YG, 00YH, 00YI, 00YJ, 00YK, 00YL, 00YM, 00YN, 00YO, 00YP, 00YQ, 00YR, 00YS, 00YT, 00YU, 00YV, 00YW, 00YX, 00YY, 00YZ, 00ZA, 00ZB, 00ZC, 00ZD, 00ZE, 00ZF, 00ZG, 00ZH, 00ZI, 00ZJ, 00ZK, 00ZL, 00ZM, 00ZN, 00ZO, 00ZP, 00ZQ, 00ZR, 00ZS, 00ZT, 00ZU, 00ZV, 00ZW, 00ZX, 00ZY, 00ZZ
Fecha N° 1	Proyecto: 00A, 00B, 00C, 00D, 00E, 00F, 00G, 00H, 00I, 00J, 00K, 00L, 00M, 00N, 00O, 00P, 00Q, 00R, 00S, 00T, 00U, 00V, 00W, 00X, 00Y, 00Z, 00AA, 00AB, 00AC, 00AD, 00AE, 00AF, 00AG, 00AH, 00AI, 00AJ, 00AK, 00AL,