

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. Alrededores de la Villa de Antofagasta de la Sierra. Volcán y colada de lava
2. Vegetación palustre asociada a cursos de agua superficial. Brazo del río Punilla
3. Ruinas de las edificaciones correspondientes a una cantera de ónix
4. Vista general de una vivienda típica de Antofagasta de la Sierra. Construcción de adobe
5. Horno de incineración de residuos patogénicos, ubicado en las dependencias del hospital municipal
6. Vista general del basural actual presente en la Villa
7. Detalle de residuos presentes en el basural. Se observa elevada proporción de envases plásticos
8. Vista de área donde se ubicaba el antiguo basural
9. Vista de área donde se ubica el basural actual
10. Un modo de disposición individual de residuos
11. Recolección habitual de los RSU en la Villa: se observan las condiciones de higiene y seguridad para los operarios (la mayoría sin guantes ni ropa especial), tipo de contenedores y forma de operación
12. Idem fotografía N°11. En este caso se observa un contenedor para disposición colectiva en la vía pública.
13. Camión recolector. Se observa la ausencia de tapa posterior
14. Llegada de los residuos al sitio de muestreo
15. Tinglado ubicado en la Subestación Experimental de Altura para la realización del muestreo de caracterización de RSU:
16. Carro rural utilizado alternativamente para la recolección
17. Homogeneización de los residuos durante el muestreo
18. Detalle de los residuos homogeneizados durante la separación en cuartos
19. Selección de dos cuartos enfrentados
20. Detalle de tareas de clasificación de residuos
21. Tamizado de restos de la clasificación para separación de tierra y hojas.
22. Pesada de los contenedores de clasificación
23. Afiche informativo previo a la realización del muestreo, colocado en un lugar público
24. Clase para alumnos de 1° Nivel de EGB
25. Reunión pública con líderes sociales
26. Entrega personal de material de difusión