

## **ESTUDIOS DE SUELOS EXISTENTES**

Los estudios de suelos existentes tienen 2 fuentes.

Un primer estudio, el más abarcativo, fue realizado por los ingenieros Pacho (de Comodoro Rivadavia), que mandó las muestras para su análisis al Ing. Oscar Vardé, que redactó el informe correspondiente.

Un segundo estudio fue realizado por Funcor, pero circunscripto, a la primera etapa parcial de obra de 250,0 m x 250,0 m.

Hay marcadas diferencias entre los 2 estudios, el Ing. Pacho encontró generalmente el horizonte superior de restinga sensiblemente más arriba que los profesionales de Funcor.

Durante la excavación del recinto existente, se pudo comprobar que los estudios de Funcor reflejaban mejor la realidad encontrada en obra.

Durante la ejecución del recinto existente, la restinga pudo ser cargada a los camiones con la cuchara de la excavadora sin mayor esfuerzo.