



**-PROYECTO DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL EN LAS VÍAS FÉRREAS DE  
LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS-**

---

**ANEXO 1 del INFORME FINAL:**  
Descripción correspondiente al cuadro de estado de pasos a nivel/ desnivel tramo  
Paraná- Federal

**EXPEDIENTE 12401 00 01  
03/10/2012**

- **ESTACIÓN PARANA.**
- **CRUCE NUMERO: 1.**
  - **UBICACIÓN**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: Sur 31° 44' 45.34"/ Oeste 60° 31' 46.20".  
Prolongación de calle Pascual Palma entre Racedo y Pronunciamiento.
    - Altimétrica:
      - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: No corresponde.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada por asfalto)
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (en ambos lados)
      - Separador de tránsito: NO
      - Línea de Detención: NO
      - Cruz San Andrés: NO
    - Vertical: solo existe del lado de Pascual Palma pero no de Pronunciamiento.
      - Cruz de San Andrés: SI
      - Aviso de Cruce Ferroviario: URBANO (con panel ferroviario rural).
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO
      - Barrera: NO
      - Semáforo: NO
      - Sonoro: NO
    - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: CONSERVADO
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**

- Ocupación Irregular: NO
- Limpieza: SI (Sector de playa maniobras/ Estación).
- Disposición de Elementos Finales: Si. Vagones y Locomotoras.
- Maleza/ Vegetación: SI (Sector Galpón/ Grúas).
- Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** -.
- **PUENTE PEATONAL**
  - Estado General: deficiente en cuanto a estructura – falta de materiales en los costados de resguardo (agujeros y falta de alambrado perimetral) – como así también en su conservación (pisos- alambrados de resguardo en mal estado o faltantes)
  - Accesibilidad: deficiente: no hay obstáculos que permitan dirigir el tránsito peatonal al puente y su ingreso no está libre.
  - No tiene Iluminación. No se puede comprobar capacidad de absorción de la vibración del paso del tren (estabilidad y resistencia).
- **CRUCE NUMERO: 2.**
  - **UBICACIÓN**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: Sur 31° 45' 04.48'' // Oeste 60° 31' 32.42''. Puente calle Av. De las Américas. Entre Pronunciamento y Edmundo D'Amicis.
    - Altimétrica
      - A DISTINTO NIVEL (BAJO).
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: SI (en la bajada).
    - Guardaganados: No corresponde.
    - Cama de Rieles: No corresponde.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - No corresponde.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (en ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (en ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: No corresponde.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: No corresponde.
      - Prohibido Estacionar: No corresponde.
      - Barrera: No corresponde.

- Semáforo: No corresponde.
    - Sonoro: No corresponde.
    - Visibilidad de las señales: No corresponde.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: SI
    - Limpieza:
      - De las vías: NO
      - Basural: SI (en abundancia en los alrededores).
    - Disposición de Elementos Finales: SI
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** Se observa que el sector peatonal del puente sobre las vías se encuentra en mal estado las condiciones de preservación y seguridad de las personas.
- **CRUCE NUMERO: 3.**
  - **UBICACIÓN**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31° 45' 23.44''// OESTE 60° 31'18.95''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: No corresponde.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada - debajo del cemento)
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (en ambos lados)
      - Separador de tránsito: NO
      - Línea de Detención: NO
      - Cruz San Andrés: NO
    - Vertical: (en ambos lados)

- Cruz de San Andrés: SI (2 sobre calle Paracao Oeste y 2 en el Este). Están tapadas por el follaje de los árboles de Paracao Oeste.
- Aviso de Cruce Ferroviario: URBANO (2) tapado por el follaje sobre Paracao Oeste.
- Límite de Velocidad: SI (1 en Paracao Este).
- Prohibido Estacionar: NO
- Barrera: NO
- Semáforo: NO
- Sonoro: NO
- Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE (Sobre el Oeste).
- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
- Estado de las señales: CONSERVADO.
- **ILUMINACION:**
  - SUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: SI
  - Limpieza:
    - De las vías: NO (vía depositaria de obstáculos y aguas de lluvias).
    - Basural: SI (en abundancia en los alrededores).
  - Disposición de Elementos Finales: SI
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** La vía no posee drenajes, por tanto el agua se estanca entre rieles. Falta sobre elevación de vías.
- **CRUCE NUMERO: 4.**
  - **UBICACIÓN**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31° 45' 27.34''// OESTE 60° 31'16.29''.  
Av . Francisco Ramírez 3989.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.

- Guardaganados: No corresponde.
- Cama de Rieles: SI (Tapada por asfalto).
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
  - INSUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal: (en ambos lados)
    - Separador de tránsito: SI
    - Línea de Detención: SI (No cumple función por desgaste)
    - Cruz San Andrés: SI (No cumple función por desgaste).
  - Vertical: (en ambos lados)
    - Cruz de San Andrés: SI
    - Aviso de Cruce Ferroviario: URBANO (2)
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO
    - Barreras: SI 2. (Manuales, no se encuentran en funcionamiento. Tiene cadena con candado. Las bases se encuentran endeblés).
    - Semáforo: SI (En intermitente).
    - Sonoro: NO
  - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: CONSERVADO.
- **ILUMINACION:**
  - SUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: SI (Entre Ramirez y Paracao sobre zonas de Vías).
  - Limpieza:
    - De las vías: NO (vía depositaria de obstáculos y aguas de lluvias).
    - Basural: SI (en los alrededores).
  - Disposición de Elementos Finales: NO
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** La construcción irregular y en algunos casos precaria sobre las vías, impiden tener un acceso de visibilidad acorde a las normas de seguridad establecidas.

- **CRUCE NUMERO 4 B.**

- **UBICACIÓN**

- Geográfica:

- Cruce URBANO.
- Coordenadas: SUR 31° 45' 43.72'' // OESTE 60° 31' 05.30''.  
Calle O'Higgins. Entre Combatientes de Malvinas y  
continuación de Suboficial Guido Marizza.

- Altimétrica

- A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.

- **ACCESIBILIDAD**

- De carácter: PUBLICO.

- **DEFENSAS:**

- Alambrado Perimetral: NO.
- Guardaganados: No corresponde.
- Cama de Rieles: SI (Tapada por asfalto).

- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**

- SUFICIENTE.

- **SEÑALIZACIONES:**

- Horizontal: (en ambos lados)

- Separador de tránsito: NO
- Línea de Detención: NO
- Cruz San Andrés: NO

- Vertical: (en ambos lados)

- Cruz de San Andrés: SI.
- Aviso de Cruce Ferroviario: URBANO Y SEÑAL P.41.
- Límite de Velocidad: SI
- Prohibido Estacionar: NO.
- Barrera: NO
- Semáforo: SI.
- Sonoro: NO.

- Visibilidad de las señales: SUFICIENTE (aunque se presentan en exceso).

- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.

- Estado de las señales: CONSERVADO.

- **ILUMINACION:**

- SUFICIENTE.

- **ESTADO DE LAS VIAS:**

- Ocupación Irregular: NO.

- Limpieza:

- De las vías: SI.
- Basural: SI (en abundancia en los alrededores).

- Disposición de Elementos Finales: SI
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NUMERO: 5.**
    - **UBICACIÓN**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31° 45' 815''// OESTE 60° 30'094''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PUBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: No corresponde.
      - Cama de Rieles: NO.
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - SUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal: (en ambos lados)
        - Separador de tránsito: NO
        - Línea de Detención: NO
        - Cruz San Andrés: NO
      - Vertical: (en ambos lados)
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: SI.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: NO
        - Semáforo: SI.
        - Sonoro: NO.
      - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
      - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
      - Estado de las señales: CONSERVADO.
    - **ILUMINACION:**
      - SUFICIENTE.
    - **ESTADO DE LAS VIAS:**

- Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: SI (en abundancia en los alrededores).
  - Disposición de Elementos Finales: SI
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** Se aprecian dos semáforos rotos. Sobre calle División de los Andes **nuevo Apeadero.**
- **CRUCE NUMERO: 6.**
    - **UBICACIÓN**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR 31° 46' 083''// OESTE 60° 30'788''.  
Calle Miguel David y 1303.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PUBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: No corresponde.
      - Cama de Rieles: SI (Tapada en el asfalto).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - SUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal: (en ambos lados)
        - Separador de tránsito: NO
        - Línea de Detención: NO.
        - Cruz San Andrés: NO
      - Vertical: (en ambos lados)
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: NO
        - Semáforo: SI (2).
        - Sonoro: NO (EXISTENTE DAÑADO).
      - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.

- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: CONSERVADO.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: SI (en abundancia en los alrededores).
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NUMERO: 7.**
    - **UBICACIÓN**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR 31° 46' 397''// OESTE 60° 30'412''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PUBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: No corresponde.
      - Cama de Rieles: SI (Tapada por el asfalto).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - INSUFICIENTE (Por árboles frondosos y ocupación irregular).
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal: (en ambos lados)
        - Separador de tránsito: NO
        - Línea de Detención: NO.
        - Cruz San Andrés: NO
      - Vertical: (en ambos lados)
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO.

- Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: NO
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: CONSERVADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: SI.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: SI (en abundancia en los alrededores).
    - Disposición de Elementos Finales: SI
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NUMERO: 8.**
  - **UBICACIÓN**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31° 46' 402''// OESTE 60° 30'045''.
      - Calle Zanni, bajo nivel.
    - Altimétrica
      - A BAJO NIVEL.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: -.
    - Guardaganados: -.
    - Cama de Rieles: -.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - -.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (en ambos lados)
      - Separador de tránsito: -.
      - Línea de Detención: -.

- Cruz San Andrés: -.
- Vertical: (en ambos lados)
  - Cruz de San Andrés: -.
  - Aviso de Cruce Ferroviario: -.
  - Límite de Velocidad: -.
  - Prohibido Estacionar: -.
  - Barrera: -.
  - Semáforo: -.
  - Sonoro: -.
- Visibilidad de las señales: -.
- Normatividad de las señales: -.
- Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - SUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: -.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: SI.
  - Disposición de Elementos Finales: SI.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NUMERO: 9.**
  - **UBICACIÓN**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas SUR: 31°46'301''// OESTE: 60°29'669'' Calle Gobernador Parera.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: No corresponde.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - INSUFICIENTE (Por vegetación).
  - **SEÑALIZACIONES:**

- Horizontal: (en ambos lados)
    - Separador de tránsito: No corresponde
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical: (en ambos lados)
    - Cruz de San Andrés: SI.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO corresponde.
    - Sonoro: No corresponde.
  - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a la colocación de señalización pasiva. .
  - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: SI.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: SI.
    - Disposición de Elementos Finales: SI.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** VER OBSERVACIONES PLANILLA.
- **CRUCE NÚMERO: 10.**
    - **UBICACIÓN**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR: 31°46'204''// OESTE: 60°29'295''. Calle Gobernador Mihura.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PUBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: No corresponde.

- Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (en ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (en ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: NO.
      - Semáforo: NO corresponde.
      - Sonoro: No corresponde.
    - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a la colocación de señalización pasiva.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: SI.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** Ubicado detrás del camping de UTA.
- **CRUCE NÚMERO: 11.**
    - **UBICACIÓN**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas SUR: 31°46'176'' // OESTE: 60°28'936'' Calle Salvador Caputto.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**

- De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: No corresponde.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (en ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (en ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: No corresponde.
    - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a la colocación de señalización pasiva.
    - Estado de las señales: CONSERVADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: SI.
    - Disposición de Elementos Finales: SI.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 12.**
    - **UBICACIÓN**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.

- Coordenadas: SUR 31° 46' 153''// OESTE 60° 28'577''.  
Calle Soldado Héctor Bordón y Tibiletti.
  - Altimétrica
    - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PÚBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: No corresponde.
  - Cama de Rieles: SI.
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
  - SUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal (de ambos lados)
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
  - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical: (de ambos lados)
    - Cruz de San Andrés: SI (2)
    - Aviso de Cruce Ferroviario: SI.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: No corresponde.
    - Sonoro: No corresponde.
  - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: CONSERVADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: NO.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES: -.**

- **CRUCE NÚMERO: 13.**
  - **UBICACIÓN**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas SUR: 31° 45' 649" // OESTE:60° 27' 954" .  
Sobre Calle Almafuerte.
    - Altimétrica
      - A ALTO NIVEL.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: -.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: No corresponde. (N/C)
    - Guardaganados: N/C.
    - Cama de Rieles: N/C.
  - **VISIBILIDAD:**
    - N/C
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: N/C.
      - Línea de Detención: N/C.
      - Cruz San Andrés: N/C.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: N/C.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: N/C.
      - Límite de Velocidad: N/C
      - Prohibido Estacionar: N/C.
      - Barrera: N/C.
      - Semáforo: N/C.
      - Sonoro: N/C.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: -.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - -.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: -.
    - Limpieza:
      - De las vías: -.
      - Basural: -.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: NO.
      - Alrededores: -.

- Cortafuegos: -.
- **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 14.**
  - **UBICACIÓN**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31° 45'383''// OESTE 60°27'734''. Calle Francia.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI. (Tapada con asfalto).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (de ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: SI.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a la colocación de señalización pasiva
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: SI.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: SI.

- Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: SI.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 15.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO
        - Coordenadas: SUR 31° 45' 114''// OESTE 60° 27'307''.
        - Calle GOBERNADOR MAYA.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI.
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
      - SUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal: (de ambos lados)
        - Separador de tránsito: NO.
        - Línea de Detención: NO.
        - Cruz San Andrés: NO.
      - Vertical: (de ambos lados)
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: SI (Urbano, con panel ferroviario rural).
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: NO.
        - Semáforo: SI.
        - Sonoro: NO.
      - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
      - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a la colocación de señalización pasiva
      - Estado de las señales: CONSERVADO.
    - **ILUMINACION:**
      - INSUFICIENTE.

- **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: SI.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: SI.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: SI.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **ESTACIÓN PARERA.**
  - **CRUCE NÚMERO: 16 A-B.**
    - **UBICACIÓN**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas:
          - SUR 31° 45' 193'' // OESTE 60° 26' 620''. Calle 859.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: SI.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI.
    - **VISIBILIDAD:**
      - SUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: No corresponde.
        - Prohibido Estacionar: No corresponde.
        - Barrera: No corresponde.
        - Semáforo: NO
        - Sonoro: NO.

- Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a la colocación de señalización pasiva.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: SI.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** se encuentra en proximidades una obra de arte.
- **CRUCE NÚMERO: 17.**
    - **UBICACIÓN**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 45' 368''// OESTE 60° 25'744''.
        - Continuasión de Calle Churruarín.
        - PROGRESIVA:
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PARTICULAR
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI. (Tapada).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - INSUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal: (de ambos lados)
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical: (de ambos lados)
        - Cruz de San Andrés: NO.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.

- Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: NO.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a la colocación de señalización pasiva.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** ingreso a campo privado S/N.
- **CRUCE NÚMERO: 18.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 45' 413''// OESTE 60° 25' 442''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CALLE DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PRIVADO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - INSUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.

- Vertical: (de ambos lados)
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a la colocación de señalización pasiva.
  - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** ingreso a campo.
- **APEADERO COLONIA AVELLANEDA**
  - **CRUCE NÚMERO: 19.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR 31° 45' 356''// OESTE 60° 24'207''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CALLE DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI.
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - SUFICIENTE.

- **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (de ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a la colocación de señalización pasiva.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** ingreso a Colonia Avellaneda.
- **CRUCE NÚMERO: 20.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 45'358''// OESTE 60° 24'000''.
      - Altimétrica
        - A BAJO NIVEL.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: No corresponde (N/C).
      - Guardaganados: N/C.

- Cama de Rieles: N/C.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - -.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: N/C.
      - Línea de Detención: N/C.
      - Cruz San Andrés: N/C.
    - Vertical: (de ambos lados)
      - Cruz de San Andrés:
      - Aviso de Cruce Ferroviario: N/C.
      - Límite de Velocidad: N/C
      - Prohibido Estacionar: N/C.
      - Barrera: N/C.
      - Semáforo: N/C.
      - Sonoro: N/C.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: -.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** R. circunvalación Norte.
- **CRUCE NÚMERO: 21.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 45' 278''// OESTE 60° 23'113''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**

- Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: SI.
  - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (de ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: INVADE.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES: CHECAR OBSERVACIONES EN PLANILLA-.**
- **CRUCE NÚMERO: 22.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 45' 098''// OESTE 60° 22'630''.
      - Altimétrica

- A NIVEL CAMINO TIERRA.
- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PÚBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: SI. (Tapada).
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
  - INSUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal: (de ambos lados)
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical: (de ambos lados)
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES:** falta de rieles y durmientes.

- **CRUCE NÚMERO: 23.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 44' 966''// OESTE 60° 22'387''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PARTICULAR.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - INSUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (de ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.

- Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 24.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 44' 587''// OESTE 60° 21' 709''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE L ROMBO)**
    - INSUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (de ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.

- Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: SI.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** no existen rieles ni durmientes.
- 
- **CRUCE NÚMERO: 25.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 44' 508''// OESTE 60° 21' 569''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI (Tapado).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - SUFICIENTE
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal: (de ambos lados)
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical: (de ambos lados)
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: No corresponde.
        - Semáforo: NO
        - Sonoro: NO.
      - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
      - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
      - Estado de las señales: DETERIORADO.
    - **ILUMINACION:**
      - INSUFICIENTE.

- **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: INVADE.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: SI.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: SI.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 26.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 44' 354''// OESTE 60° 19'725''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: SI.
      - Cama de Rieles: SI (Tapado).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - SUFICIENTE
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal: (de ambos lados)
        - Separador de tránsito: NO.
        - Línea de Detención: NO.
        - Cruz San Andrés: NO.
      - Vertical: (de ambos lados)
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: No corresponde.
        - Semáforo: NO.
        - Sonoro: NO.
      - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.

- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** al costado del cruce se encuentra el APEADERO BERDUC
- **APEADERO ENRIQUE BERDUC**
  - **ESTACION LA PICADA**
  - **CRUCE NÚMERO: 27.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 43' 961''// OESTE 60° 18'765''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CALLE DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI (Tapada).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - INSUFICIENTE
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal: (de ambos lados)
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical: (de ambos lados)

- Cruz de San Andrés: SI.
- Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
- Límite de Velocidad: NO
- Prohibido Estacionar: NO.
- Barrera: No corresponde.
- Semáforo: NO.
- Sonoro: NO.
- Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
- Estado de las señales: DETERIORADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: SI.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:-.**
- **CRUCE NÚMERO: 28.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 43' 915''// OESTE 60° 18'646''.Cruce con ruta 12.
    - Altimétrica
      - A NIVEL PAVIMENTADO.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI (tapada con asfalto).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**

- Horizontal: (de ambos lados)
  - Separador de tránsito: SI.
  - Línea de Detención: SI.
  - Cruz San Andrés: SI.
- Vertical: (de ambos lados)
  - Cruz de San Andrés: SI.
  - Aviso de Cruce Ferroviario: SI.
  - Límite de Velocidad: NO
  - Prohibido Estacionar: NO.
  - Barrera: No corresponde.
  - Semáforo: NO.
  - Sonoro: NO.
- Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
- Estado de las señales: DETERIORADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 29.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 43' 547''// OESTE 60° 17'687''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: SI.

- Cama de Rieles: SI. (tapada)
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
  - SUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal: (de ambos lados)
    - Separador de tránsito: SI.
    - Línea de Detención: NO.
    - Cruz San Andrés: SI.
  - Vertical: (de ambos lados)
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: SI.
    - Límite de Velocidad: NO
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: CONSERVADO.
- **ILUMINACION:**
  - SUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** ruta provincial N° 10.
- **CRUCE NÚMERO: 30.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 43' 737''// OESTE 60° 16'044''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**

- De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - SUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (de ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: Se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 31.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.

- Coordenadas: SUR 31° 42' 897'' // OESTE 60° 14' 303''.
- Altimétrica
  - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PÚBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: SI.
  - Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: NO.
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
  - INSUFICIENTE
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal: (de ambos lados)
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical: (de ambos lados)
    - Cruz de San Andrés: SI.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** -.

- **CRUCE NÚMERO: 32.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 42' 663''// OESTE 60° 14'107''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI (tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (de ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.

- Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:-.**
- **CRUCE NÚMERO: 33.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 41' 657''// OESTE 60° 13'221''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: SI.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - SUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (de ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.

- Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** finaliza camino vecinal.
- **CRUCE NÚMERO: 34.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 41' 188''// OESTE 60° 12'565''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI.
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - INSUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal: (de ambos lados)
        - Separador de tránsito: NO.
        - Línea de Detención: NO.
        - Cruz San Andrés: NO.
      - Vertical: (de ambos lados)
        - Cruz de San Andrés: NO.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: No corresponde.
        - Semáforo: NO.
        - Sonoro: NO.
      - Visibilidad de las señales: -.
      - Normatividad de las señales: Cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
      - Estado de las señales: -.
    - **ILUMINACION:**
      - SUFICIENTE.

- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: NO.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: SI.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 35.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 40' 640''// OESTE 60° 12'361''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (de ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.

- Normatividad de las señales: Cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
      - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 36.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR 31° 39' 354''// OESTE 60° 10'341''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: No corresponde.
      - Cama de Rieles: SI (Tapada).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - SUFICIENTE
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal: (de ambos lados)
        - Separador de tránsito: NO.
        - Línea de Detención: NO.
        - Cruz San Andrés: NO.
      - Vertical: (de ambos lados)
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: SI.
        - Límite de Velocidad: NO
        - Prohibido Estacionar: NO.

- Barrera: NO.
  - Semáforo: NO.
  - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **ESTACION EL PALENQUE**
  - **CRUCE NÚMERO: 37.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO
        - Coordenadas: SUR 31° 39' 058''// OESTE 60° 09'754''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: SI.
      - Guardaganados: SI.
      - Cama de Rieles: SI (Tapada).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - SUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal (de ambos lados)
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.

- Cruz San Andrés: No corresponde.
- Vertical: (de ambos lados)
  - Cruz de San Andrés: SI.
  - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
  - Límite de Velocidad: NO
  - Prohibido Estacionar: NO.
  - Barrera: No corresponde.
  - Semáforo: NO.
  - Sonoro: NO.
- Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
- Estado de las señales: DETERIORADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 38.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31° 38' 954''// OESTE 60° 09' 598''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - INSUFICIENTE

- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal (de ambos lados)
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical: (de ambos lados)
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 39.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 38' 218''// OESTE 60° 08'845''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO

- Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - INSUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal: (de ambos lados)
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical: (de ambos lados)
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: SI (aparentemente).
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 40.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 36' 668''// OESTE 60° 954''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.

- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PÚBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: SI (Tapada).
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
  - SUFICIENTE
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: SI.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: CONSERVADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES: -**
- **CRUCE NÚMERO: 41.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:

- Cruce URBANO.
- Coordenadas: SUR 31° 36' 065'' // OESTE 60° 06' 069''.
- Altimétrica
  - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PÚBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: SI.
  - Cama de Rieles: NO.
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
  - SUFICIENTE
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés:
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: SI.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: SI.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: No corresponde.
    - Sonoro: No corresponde.
  - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: NO.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** a la altura del KM. 128.

- **CRUCE NÚMERO: 42.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR -// OESTE -
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PARTICULAR
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: SI.
    - Guardaganados: NO
    - Cama de Rieles: SI (tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - INSUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés:
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: No corresponde.
      - Sonoro: No corresponde.
    - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.

- Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES:** entrada Estancia La Ofelia.
- **CRUCE NÚMERO: 43.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31°35' 428'' // OESTE 60° 04'799''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PARTICULAR.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: SI.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - SUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés:
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: No corresponde.
      - Sonoro: No corresponde.
    - Visibilidad de las señales:
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.

- Basural: NO.
- Disposición de Elementos Finales: NO.
- Maleza/ Vegetación:
  - En vías: INVADE.
  - Alrededores: CONTROLADA.
- Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** -
- **ESTACIÓN CERRITO**
- **CRUCE NÚMERO: 44.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31° 35' 129'' // OESTE 60° 04' 221''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: No corresponde.
    - Cama de Rieles: TAPADA.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - SUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés:
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: SI.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.

- **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES: -**
- **CRUCE NÚMERO: 45.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR 31° 35' 089''// OESTE 60° 03'590''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: No corresponde.
      - Cama de Rieles: SI (Tapada).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
      - SUFICIENTE
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: SI.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: No corresponde.
        - Semáforo: NO.
        - Sonoro: NO.
      - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.

- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: CONSERVADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 46.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR 31° 35' 123''// OESTE 60° 02'953''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: No corresponde.
      - Cama de Rieles: SI (Tapada).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
      - SUFICIENTE
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.

- Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** en proximidad de silos "Z".
- **CRUCE NÚMERO: 47.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 35' 216''// OESTE 60° 01'099''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: No corresponde.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - SUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:

- Cruz de San Andrés: NO.
- Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
- Límite de Velocidad: NO.
- Prohibido Estacionar: NO.
- Barrera: No corresponde.
- Semáforo: NO.
- Sonoro: NO.
- Visibilidad de las señales: -.
- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
- Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** rieles y durmientes cubiertos por vegetación y maleza.
- **CRUCE NÚMERO: 48.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31° 35'233''// OESTE 60° 00'696''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO
    - Guardaganados: No corresponde.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - INSUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**

- Horizontal:
    - Separador de tránsito: NO.
    - Línea de Detención: NO.
    - Cruz San Andrés: NO.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: SI.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** acceso por ruta 12 a Aldea Santa María.
- **CRUCE NÚMERO: 49.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 35' 514''// OESTE 59° 55'719''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.

- Cama de Rieles: SI.
- **VISIBILIDAD:**
  - INSUFICIENTE
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: SI.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: No corresponde.
    - Prohibido Estacionar: No corresponde.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: NO.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:-.**
- **CRUCE NÚMERO: 50.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 35' 376''// OESTE 59° 53'750''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**

- De carácter: PÚBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: SI.
  - Cama de Rieles: SI (Tapada).
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
  - INSUFICIENTE
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: SI.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES: -.**
- **ESTACIÓN EL PINGO.**
- **CRUCE NÚMERO: 51.**
  - **UBICACIÓN:**

- Geográfica:
  - Cruce URBANO.
  - Coordenadas: SUR 31° 34' 912'' // OESTE 59° 53' 595''.
- Altimétrica
  - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PÚBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: No corresponde.
  - Cama de Rieles: SI (tapada).
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
  - INSUFICIENTE
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES: -.**

- **CRUCE NÚMERO: 52.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31° 34' 747''// OESTE 59° 53'540''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: No corresponde.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - INSUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:

- En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 53.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31° 34' 604''// OESTE 59° 53' 493''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - SUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: NO.
      - Línea de Detención: NO.
      - Cruz San Andrés: NO.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:

- De las vías: NO.
    - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 54.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 33' 696''// OESTE 59° 53' 201''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - SUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**

- INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: NO.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 55.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31°32'110''// OESTE 59° 152'562''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PARTICULAR
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO
    - Cama de Rieles: NO (tapada la via).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - SUFICIENTE
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.

- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** entrada a Estancia El Charabón.
- **CRUCE NÚMERO: 56.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31°31'148''// OESTE 59° 51'195''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PARTICULAR (IRREGULAR).
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: NO.
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
      - INSUFICIENTE
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: NO.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO
        - Prohibido Estacionar: NO.

- Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: No corresponde.
      - Sonoro: No corresponde.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** próximo a entrada a Hansenkamp.
- **CRUCE NÚMERO: 57.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31°30'672''// OESTE 59° 50'516''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:

- Cruz de San Andrés: NO.
  - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
  - Límite de Velocidad: NO
  - Prohibido Estacionar: NO.
  - Barrera: No corresponde.
  - Semáforo: NO.
  - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** entrada a Hansenkamp.
- **ESTACIÓN HASENKAMP**
  - **CRUCE NÚMERO: 58.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO
        - Coordenadas: SUR 31°30'423''// OESTE 59° 50'162''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PUBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: No corresponde.
      - Cama de Rieles: SI.
    - **VISIBILIDAD:**
      - SUFICIENTE.

- **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: NO.
      - Línea de Detención: NO.
      - Cruz San Andrés: NO.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: NO
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales:-.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: NO.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** cruce con RP 32.
- **CRUCE NÚMERO: 59.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO
        - Coordenadas: SUR 31° 30' 119''// OESTE 59° 49'733''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PARTICULAR
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.

- Guardaganados: NO.
- Cama de Rieles: NO.
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
  - INSUFICIENTE (Por curva).
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: NO.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADA.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** -
- **CRUCE NÚMERO: 60.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 29'421''// OESTE 59° 48'964''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.

- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PRIVADO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: NO.
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
  - INSUFICIENTE (Por maleza).
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: NO.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES: -**
- **CRUCE NÚMERO: 61.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:

- RURAL.
- Coordenadas: SUR 31° 28'260''// OESTE 59°47'844''.
- Altimétrica
  - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PUBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: NO.
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
  - INSUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: SI.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: NO.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVAADE
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES: -.**

- **CRUCE NÚMERO: 62.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 26'628''// OESTE 59° 46'262''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CALLE DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.

- Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:-.**
- **CRUCE NÚMERO: 63.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR: 31°26'435'' // OESTE 59°46'082''
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PARTICULAR. (IRREGULAR)
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: SI.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.

- Basural: NO.
- Disposición de Elementos Finales: NO.
- Maleza/ Vegetación:
  - En vías: INVADE.
  - Alrededores: NO CONTROLADA.
- Cortafuegos: NO
- **OBSERVACIONES:** cruce privado irregular.
- **CRUCE NÚMERO: 64.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 26'202''// OESTE 59° 45'860''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PARTICULAR (IRREGULAR).
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: No corresponde.
    - Guardaganados: No corresponde.
    - Cama de Rieles: No corresponde.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.

- **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO
  - **OBSERVACIONES:** cruce particular irregular.
- **CRUCE NÚMERO: 65.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 25'885''// OESTE 59° 45'548''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI.
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO)**
      - INSUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: No corresponde.
        - Semáforo: NO.
        - Sonoro: NO.
      - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.

- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 66.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO
        - Coordenadas: SUR 31° 25'604''// OESTE 59° 44'900''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI.
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
      - INSUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: SI (2)
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.

- Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** cruce de ripio, entrada a Pueblo Las Garzas.
- **ESTACIÓN LAS GARZAS.**
- **CRUCE NÚMERO: 67.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31° 25'711''// OESTE 59° 44'424''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: SI.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD:**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.

- Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** cruce ripio, salida Pueblo Las Garzas.
- **CRUCE NÚMERO: 68.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31° 25'891''// OESTE 59° 43'503''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: NO.
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO).**
      - INSUFICIENTE.

- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: SI
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde..
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: NO.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 69.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 26'002''// OESTE 59° 40'814''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PARTICULAR. (IRREGULAR)
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: SI.

- Guardaganados: SI.
- Cama de Rieles: SI (Tapado).
- **VISIBILIDAD:**
  - INSUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: No corresponde.
    - Sonoro: No corresponde.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: -.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 69 B.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 26'220''// OESTE 59° 39'899''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.

- **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD:**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** en proximidad del Apeadero Las Talitas.
- **APEADERO LAS TALITAS.**

- **CRUCE NÚMERO: 70.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 32° 26'382''// OESTE 59° 39'247''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD:**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: NO.

- Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES:-.**
- **CRUCE NÚMERO: 71.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31° 27'063''// OESTE 59° 36'759''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO
    - Cama de Rieles: Si.
  - **VISIBILIDAD:**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: NO.
      - Basural: NO.

- Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 72.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR 31°27'214''// OESTE 59° 36'095''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: No corresponde.
      - Cama de Rieles: NO.
    - **VISIBILIDAD:**
      - SUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: No corresponde.
        - Semáforo: NO.
        - Sonoro: NO.
      - Visibilidad de las señales: -.
      - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
      - Estado de las señales: -.
    - **ILUMINACION:**
      - SUFICIENTE.
    - **ESTADO DE LAS VIAS:**

- Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** entrada a Alcaraz.
- **CRUCE NÚMERO: 72 B.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR 31°27'242''// OESTE 59° 35'965''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: No corresponde.
      - Cama de Rieles: SI.
    - **VISIBILIDAD:**
      - SUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: No corresponde.
        - Semáforo: NO.
        - Sonoro: NO.
      - Visibilidad de las señales: -.
      - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.

- Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: NO INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** irregular.
- **ESTACIÓN ALCARAZ.**
  - **CRUCE NÚMERO: 73.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR 31°27'320''// OESTE 59° 35'620''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: No corresponde.
      - Cama de Rieles: SI.
    - **VISIBILIDAD:**
      - SUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: NO.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: SI.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: No corresponde.

- Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: CONSERVADO.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: NO INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** salida de Alcaraz.
- **CRUCE NÚMERO: 74.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 32°26'876''// OESTE 59° 33'416''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PÚBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD:**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.

- Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
  - Límite de Velocidad: NO.
  - Prohibido Estacionar: NO.
  - Barrera: No corresponde.
  - Semáforo: NO.
  - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **APEADERO KM. 160**
  - **CRUCE NÚMERO: 75.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 32°23'030''// OESTE 59° 30'244''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PÚBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI.
    - **VISIBILIDAD:**
      - INSUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**

- Horizontal:
  - Separador de tránsito: No corresponde.
  - Línea de Detención: No corresponde.
  - Cruz San Andrés: No corresponde.
- Vertical:
  - Cruz de San Andrés: SI.
  - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
  - Límite de Velocidad: NO.
  - Prohibido Estacionar: NO.
  - Barrera: No corresponde.
  - Semáforo: NO.
  - Sonoro: NO.
- Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
- Estado de las señales: CONSERVADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: NO.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES:-.**
- **CRUCE NÚMERO: 76.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31°20'480''// OESTE 59°27'110''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.

- Cama de Rieles: SI.
- **VISIBILIDAD:**
  - SUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: NO.
    - Línea de Detención: NO.
    - Cruz San Andrés: NO.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: NO.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - SUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: NO.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES:** entrada a Bovril.
- **CRUCE NÚMERO: 77.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31°20'446''// OESTE 59° 27'008''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
  - **ACCESIBILIDAD**

- De carácter: PUBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: SI.
- **VISIBILIDAD:**
  - SUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: NO.
    - Línea de Detención: NO.
    - Cruz San Andrés: NO.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: NO.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 78.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.

- Coordenadas: SUR 31°20'437''// OESTE 59° 26'908''.
- Altimétrica
  - A NIVEL CAMINO DE TIERRA
- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PUBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: NO.
- **VISIBILIDAD:**
  - SUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: NO INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**
- **ESTACIÓN BOVRIL**

- **CRUCE NÚMERO: 79.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31°20'430''// OESTE 59° 26'74''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL PEATONAL.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD:**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: No corresponde.
      - Prohibido Estacionar: No corresponde.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: No corresponde
      - Sonoro: No corresponde.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:

- En vías: NO.
    - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** cruce peatonal, motosenda, bicisenda.
- **CRUCE NÚMERO: 80.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31°20'423''// OESTE 59°26'649''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD:**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:

- De las vías: SI.
    - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 81.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31°20'416''// OESTE 59° 26'518''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO PAVIMENTADO.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD:**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: NO.
      - Línea de Detención: NO.
      - Cruz San Andrés: NO.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: NO
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**

- INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: NO
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** salida de Bovril.
- **CRUCE NÚMERO: 82.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31°20'354''// OESTE 59° 25'307''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PUBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: SI
      - Cama de Rieles: NO.
    - **VISIBILIDAD:**
      - INSUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: No corresponde.
        - Semáforo: NO
        - Sonoro: NO.
      - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.

- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
- Estado de las señales: DETERIORADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 83.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31°20'193''// OESTE 59°22'657''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD:**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: SI.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.

- Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: No corresponde
    - Sonoro: No corresponde.
    - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** Irregular. Entrada Estancia El Zorzal.
- **CRUCE NÚMERO: 84.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 32°19'710''// OESTE 59° 21'535''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD:**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:

- Cruz de San Andrés: NO.
- Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
- Límite de Velocidad: NO.
- Prohibido Estacionar: NO.
- Barrera: No corresponde.
- Semáforo: NO.
- Sonoro: NO.
- Visibilidad de las señales: -.
- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
- Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - inSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: NO.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: irregular, entrada Estancia El Triunfo.**
- **CRUCE NÚMERO: 85.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31°19'392''// OESTE 59°20'881''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD:**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:

- Separador de tránsito: No corresponde.
- Línea de Detención: No corresponde.
- Cruz San Andrés: No corresponde.
- Vertical:
  - Cruz de San Andrés: NO.
  - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
  - Límite de Velocidad: NO.
  - Prohibido Estacionar: NO.
  - Barrera: No corresponde.
  - Semáforo: NO.
  - Sonoro: NO.
- Visibilidad de las señales: -.
- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
- Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**
- **APEADERO PRIMER CONGRESO.**
- **CRUCE NÚMERO: 86.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31°18'447''// OESTE 59° 18'874''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.

- Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD:**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** vías tapadas o inexistentes.
- **CRUCE NÚMERO: 87.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL.
        - Coordenadas: SUR 31°17'946''// OESTE 59° 17'798''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA

- **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD:**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** vías tapadas.
- **CRUCE NÚMERO: 88.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:

- Cruce RURAL.
- Coordenadas: SUR 31°16'977''// OESTE 59° 15'727''.
- Altimétrica
  - A NIVEL PAVIMENTADO.
- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PUBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: No corresponde.
  - Cama de Rieles: SI.
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
  - SUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: NO.
    - Línea de Detención: NO.
    - Cruz San Andrés: NO.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: No corresponde
    - Sonoro: No corresponde.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES:** cruce con ruta 6.

- **CRUCE NÚMERO: 89**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31°16'397''// OESTE 59° 15'125''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:

- En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** -.
- **CRUCE NÚMERO: 90.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 31°15'867''// OESTE 59° 14'669''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PARTICULAR.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: No corresponde
      - Sonoro: No corresponde.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: --
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:

- De las vías: NO.
    - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** irregular.
- **CRUCE NÚMERO: 91.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 31°14'387''// OESTE 59° 13'396''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: NO.
      - Línea de Detención: NO.
      - Cruz San Andrés: NO.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**

- SUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES:** entrada a Sauce de Luna.
- **CRUCE NÚMERO: 92.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO
      - Coordenadas: SUR 31°14'309''// OESTE 59° 13'295''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: NO.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.

- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:-.**
- **ESTACIÓN SAUCE DE LUNA.**
  - **CRUCE NÚMERO: 93.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO
        - Coordenadas: SUR 31°14'309''// OESTE 59° 13'211''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PUBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI.
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
      - SUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.

- Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: CONSERVADO.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:-.**
- **CRUCE NÚMERO: 94.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR 31°14'036''// OESTE 59° 13'106''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PUBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: NO.
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
      - SUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.

- Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: SI.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO
    - Sonoro: No corresponde.
  - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - SUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** salida de Sauce de Luna.
- 
- **CRUCE NÚMERO: 95.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL
        - Coordenadas: SUR 31°15'505''// OESTE 59° 12'609''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PUBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI (Tapada).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
      - INSUFICIENTE.

- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES:-.**
- **CRUCE NÚMERO: 96.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL
      - Coordenadas: SUR 31°12'141''// OESTE 59° 11'581''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.

- Guardaganados: NO.
- Cama de Rieles: SI.
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
  - INSUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: SI.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
  - .Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a la colocación de señalización pasiva.
  - Estado de las señales: CONSERVADO.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 97.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL
      - Coordenadas: SUR 31°09'872''// OESTE 59° 11'193''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**

- De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a la colocación de señalización pasiva.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.
      - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** Ingreso irregular Estancia La Teresa.
- **CRUCE NÚMERO: 98.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce RURAL
        - Coordenadas: SUR 31°07'190''// OESTE 59°10'262''.

- Altimétrica
  - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PUBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: SI.
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
  - INSUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES:-.**
- **APEADERO DON GONZALO.**

- **CRUCE NÚMERO: 99.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL
      - Coordenadas: SUR 31°05'948''// OESTE 59° 09'488''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:

- En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** cruce irregular.
- **CRUCE NÚMERO: 100.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 32°03'791''// OESTE 59°07'156''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - INSUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: SI.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: INSUFICIENTE.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: DETERIORADO.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:

- De las vías: SI.
  - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: NO CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** entrada a Estancias “El Cencerro” y “La Delfina”.
- **CRUCE NÚMERO: 101.**
    - **UBICACIÓN:**
      - Geográfica:
        - Cruce URBANO.
        - Coordenadas: SUR 31°02'881''// OESTE 59°05'445''.
      - Altimétrica
        - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
    - **ACCESIBILIDAD**
      - De carácter: PUBLICO.
    - **DEFENSAS:**
      - Alambrado Perimetral: NO.
      - Guardaganados: NO.
      - Cama de Rieles: SI (Tapada).
    - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
      - INSUFICIENTE.
    - **SEÑALIZACIONES:**
      - Horizontal:
        - Separador de tránsito: No corresponde.
        - Línea de Detención: No corresponde.
        - Cruz San Andrés: No corresponde.
      - Vertical:
        - Cruz de San Andrés: SI.
        - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
        - Límite de Velocidad: NO.
        - Prohibido Estacionar: NO.
        - Barrera: No corresponde.
        - Semáforo: NO.
        - Sonoro: NO
      - Visibilidad de las señales: SUFICIENTE.
      - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
      - Estado de las señales: DETERIORADO.
    - **ILUMINACION:**

- INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: NO.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** entrada a Conscripto Bernardi.
- **CRUCE NÚMERO: 102.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO
      - Coordenadas: SUR 31°02'803''// OESTE 59° 05'305''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI (Tapada).
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.

- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
- Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - SUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**
- **ESTACION CONSCRIPTO BERNARDI.**
- **CRUCE NÚMERO: 103.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO
      - Coordenadas: SUR 31°02'644''// OESTE 59° 05'006''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI-
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: NO.
      - Línea de Detención: NO.
      - Cruz San Andrés: NO.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.

- Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: NO.
      - Alrededores: CONTROLADA.
    - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES:** salida de Conscripto Bernardi.
- **CRUCE NÚMERO: 104.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL
      - Coordenadas: SUR 31°00'240''// OESTE 59° 00'151''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.

- Cruz San Andrés: No corresponde.
- Vertical:
  - Cruz de San Andrés: NO.
  - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
  - Límite de Velocidad: NO.
  - Prohibido Estacionar: NO.
  - Barrera: No corresponde.
  - Semáforo: NO.
  - Sonoro: NO.
- Visibilidad de las señales: -.
- Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
- Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**
- **APEADERO EL CIMARRÓN.**
- **CRUCE NÚMERO: 105**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce RURAL.
      - Coordenadas: SUR 30°59'690''// OESTE 58° 57'290''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.

- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
  - SUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**
- **APEADERO.**
- **CRUCE NÚMERO: 106.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 30°56'981''// OESTE 58° 47'941''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**

- De carácter: PUBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: SI.
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
  - SUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 107**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.

- Coordenadas: SUR 30°56'991''// OESTE 58° 47'664''.
- Altimétrica
  - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
- **ACCESIBILIDAD**
  - De carácter: PUBLICO.
- **DEFENSAS:**
  - Alambrado Perimetral: NO.
  - Guardaganados: NO.
  - Cama de Rieles: SI.
- **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
  - SUFICIENTE.
- **SEÑALIZACIONES:**
  - Horizontal:
    - Separador de tránsito: No corresponde.
    - Línea de Detención: No corresponde.
    - Cruz San Andrés: No corresponde.
  - Vertical:
    - Cruz de San Andrés: NO.
    - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
    - Límite de Velocidad: NO.
    - Prohibido Estacionar: NO.
    - Barrera: No corresponde.
    - Semáforo: NO.
    - Sonoro: NO.
  - Visibilidad de las señales: -.
  - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
  - Estado de las señales: -.
- **ILUMINACION:**
  - INSUFICIENTE.
- **ESTADO DE LAS VIAS:**
  - Ocupación Irregular: NO.
  - Limpieza:
    - De las vías: SI.
    - Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**

- **CRUCE NÚMERO: 108.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO
      - Coordenadas: SUR 30°56'918''// OESTE 58° 47'504''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.
      - Basural: NO.
    - Disposición de Elementos Finales: NO.
    - Maleza/ Vegetación:
      - En vías: INVADE.

- Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
- **OBSERVACIONES: -.**
- **CRUCE NÚMERO: 109.**
  - **UBICACIÓN:**
    - Geográfica:
      - Cruce URBANO.
      - Coordenadas: SUR 30°56'741''// OESTE 58°47'337''.
    - Altimétrica
      - A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
  - **ACCESIBILIDAD**
    - De carácter: PUBLICO.
  - **DEFENSAS:**
    - Alambrado Perimetral: NO.
    - Guardaganados: NO.
    - Cama de Rieles: SI.
  - **VISIBILIDAD (ACORDE AL ROMBO):**
    - SUFICIENTE.
  - **SEÑALIZACIONES:**
    - Horizontal:
      - Separador de tránsito: No corresponde.
      - Línea de Detención: No corresponde.
      - Cruz San Andrés: No corresponde.
    - Vertical:
      - Cruz de San Andrés: NO.
      - Aviso de Cruce Ferroviario: NO.
      - Límite de Velocidad: NO.
      - Prohibido Estacionar: NO.
      - Barrera: No corresponde.
      - Semáforo: NO.
      - Sonoro: NO.
    - Visibilidad de las señales: -.
    - Normatividad de las señales: No se cumplen las especificaciones normativas en cuanto a las correctas distancias de colocación y composición material.
    - Estado de las señales: -.
  - **ILUMINACION:**
    - INSUFICIENTE.
  - **ESTADO DE LAS VIAS:**
    - Ocupación Irregular: NO.
    - Limpieza:
      - De las vías: SI.



- 
- Basural: NO.
  - Disposición de Elementos Finales: NO.
  - Maleza/ Vegetación:
    - En vías: INVADE.
    - Alrededores: CONTROLADA.
  - Cortafuegos: NO.
  - **OBSERVACIONES: -.**
  - **ESTACIÓN FEDERAL.**