







## ANEXO 5



### ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL VALLE DEL A° COMALLO



#### A). GRAFICOS DE ENSAYOS HIDRAULICOS EFECTUADOS EN LAS PERFORACIONES DE BOMBEO









































**B). GRAFICOS DE ENSAYOS HIDRAULICOS EFECTUADOS EN LOS POZOS DE OBSERVACION**

